

Nr zlecenia: 73/24/11/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/11/24

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **VF7SXHMRVPT581758**

Marka: **CITROËN**

Nr rejestracyjny: **PZ3G896**

Model pojazdu: **C3 IV 1.2 12V PureTech MR`20 E6.3/4**

Nr Info-Ekspert: **008-04388**

Wersja: **Shine S&S**

Rok produkcji: **2023**

Wartość pojazdu brutto (zakup)

48 800 PLN

Wskazanie drogomierza 9141 km

Data pierwszej rejestracji 2023/06/29

Data ważności badania technicznego 2026/06/29

Rodzaj nadwozia hatchback 5 drzwiowy

Dop. masa całkow. 1540 kg*

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 1199 ccm / 61kW (83KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 3 / rzędowy / 12

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Rodzaj napędu przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
-------------------------	--	--	--

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
------	----------------------------	------	----------------------------

1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Podstawka na kubek
---	---	----	--------------------

2	Airbump® z kolorowaną ramką	31	Poduszka powietrzna kierowcy
---	-----------------------------	----	------------------------------

3	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii	32	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Asystent ruszania na wzniesieniu	33	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania	34	Poduszki powietrzne kurtynowe
6	Coffee brake Alert	35	Ramki szyb bocznych czarne matowe
7	Czujniki parkowania - tył	36	Reflektory Eco LED
8	Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem	37	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, mieszek ze skaju	38	System kontroli ciśnienia w oponach
10	Fasada deski rozdzielczej lakierowane NOIR BRILANT + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM	39	System REF
11	Fotel kierowcy regulowany manualnie	40	System rozpoznawania znaków drogowych
12	Gniazdo 12V	41	System wspomagania nagłego hamowania AFU
13	Kierownica obszyta skórą z dekorami Noie Brillant + Chrome satin	42	Szyby barwione
14	Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem	43	Szyby przednie regulowane elektrycznie sekwencyjne, antyprzytraskowe
15	Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo	44	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
16	Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia	45	Światła do jazdy dziennej LED DRL
17	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	46	Światła p/mgienne przednie
18	Komputer pokładowy	47	Tapicerka Mica Grey
19	Kontrolka ciśnienia oleju	48	Tarcze kół aluminiowe 16" Diamantée MATRIX
20	Kontrolka temperatura wody	49	Wskaźnik przeglądów
21	Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk	50	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
22	Lampy tylne 3D	51	Wspomaganie układu kierowniczego
23	Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych	52	Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
24	Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania (trzeci przycisk na pilocie)	53	Wycieraczka szyby tylnej z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości
25	Obicia drzwi przednich z uchwytem "walizkowym" i tylnych z podłokietnikiem tapicerowanym	54	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
26	Obrotomierz	55	Zamek centralny
27	Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym z połyskiem	56	Zderzaki w kolorze nadwozia
28	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3	57	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi
29	Oświetlenie bagażnika		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Citroën Connect Radio typu RCCA2 z 6 głośnikami + DAB
Głośniki 6 szt.
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner radiowy cyfrowy DAB
System Mirror Screen
Ekran dotykowy 7"
Citroën Connect Radio typu RCCA2
Schoweki pod wyświetlaczem
- 2 Dach bi-ton Noir Onyx
Dekoracja obudowy lusterek
Dekoracja ramki halogenów
Dekoracja słupka tylnego
- 3 Klimatyzacja automatyczna z filtrem p/pyłowym
Filtr p/pyłkowy
Klimatyzacja automatyczna
- 4 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 5 Pakiet Automatyczny
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

- Czujnik zmiernchu
- Czujnik deszczu
- Oświetlenie towarzyszące ""follow home"
- 6 Pakiet Bezpieczeństwa
 - Alarm niezamierzonego przekroczenia linii (AFIL)
 - System rozpoznawania znaków drogowych ograniczenia prędkości
- 7 Pakiet Kolor Noir
 - Dekoracja ramki halogenów
 - Dekoracja ramki Airbump
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KUMHO 205/55 R16 SOLUS	6,0
Przednie prawe:	*KUMHO 205/55 R16 SOLUS	6,0
Tylne lewe:	*KUMHO 205/55 R16 SOLUS	6,0
Tylne prawe:	*KUMHO 205/55 R16 SOLUS	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (31 mies.)		47 900 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	407 PLN po korekcie:	48 307 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 335 PLN po korekcie:	50 642 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 519 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 1 519 PLN po korektach:	49 123 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 373 PLN po korekcie:	48 750 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		48 800 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Dnia:

30.07.2024 Zgłoszenie kradzieży pojazdu

05.11.2024 Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Ogłędziny wykonał: Marcin Szura

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc grudzień 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

48800 PLN

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 9125,20 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		78-82	
2	Dach		122-130	
3	Błotnik przedni	L	72-86	
4	Drzwi przednie	L	90-94	
5	Drzwi tylne	L	90-114	
6	Błotnik tylny	L	76-114	
7	Błotnik przedni	P	74-86	
8	Drzwi przednie	P	86-92	
9	Drzwi tylne	P	82-96	
10	Błotnik tylny	P	82-102	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		76-80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzona		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone		
7	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | Wyczuwalne tarcie - konieczna weryfikacja serwisowa. |

- 6

Skuteczność hamulca pomocniczego

BEZ UWAG
- Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1

Książka serwisowa

TAK
- 2

Kluczyki (ilość sztuk)

Okazano 2szt.
- 3

Dowód rejestracyjny

Okazano skan dokumentu
- 4

Instrukcja obsługi

TAK

Zestaw wskaźników wyświetla komunikat o awarii oraz ciśnienia opon- konieczna weryfikacja serwisowa.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü

Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ü

Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ü

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu
- ü

Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü

Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü

Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü

Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü

Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceńodawcę.
- ü

Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez

uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleciennodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133




Fot. nr 134




2025/11/28

Fot. nr 135



2025/11/28


Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu