



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-721

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: SM-96/2026

z dnia: 2026/03/15

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20

Zleceniodawca: Santander Consumer Multirent sp. z o.o.

Adres: ul. Legnicka 48B, 53-611 Wrocław

Zadanie: Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej

PODSTAWA OPINII

Wycena na podstawie oględzin pojazdu z uwzględnieniem dokumentów w miejscu wskazanym w niniejszej opinii.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] III-2026

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2022

Model: ID.6

Wersja: Crozz

Nr rejestracyjny: PY28021

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: LFFVVB9E70N5154124

Data pierwszej rejestracji	2022/11/17
Okres eksploatacji pojazdu (22/11/17-26/03/15)	40 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Pomarańczowy 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe
Jednostka napędowa	elektryczna
Moc silnika	150kW (204KM)
Rodzaj napędu	2WD (4x2)

WYPOSAŻENIE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent toru jazdy Lane Assist	31	Podłokietnik fotela pasażera
2	Czujnik deszczu	32	Podłokietnik na tylnym siedzeniu z uchwytem na napoje
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	33	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Funkcja obsługi głosowej	34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Głośniki 7 szt.	35	Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie
6	Gniazdo do szybkiego ładowania CCS - umożliwia ładowanie prądem stałym i zmiennym	36	Połączenie alarmowe automatyczne Emergency call
7	Immobilizer	37	Reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu
8	Instalacja telefoniczna Bluetooth	38	Relingi dachowe czarne
9	Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego	39	Siedzenia tylne dzielone 60/40
10	Kabel do ładowania prądem zmiennym ze stacji ładującej	40	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
11	Kierownica wielofunkcyjna	41	System "Park Pilot"
12	Klimatyzacja automatyczna	42	System "We Connect Plus"
13	Konsola centralna z 2 uchwytami na kubki	43	System App-Connect

14	Kurtyny powietrzne przednie i środkowe	44	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
15	Lusterka do makijażu podświetlane	45	System nawigacji satelitarnej "Discover Pro"
16	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	46	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
17	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	47	System rozpoznawania znaków drogowych
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	48	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	49	System wyboru profilu jazdy
20	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	50	Szyba przednia termoizolacyjna
21	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera convex	51	Światła tylne LED
22	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach	52	Tapicerka siedzeń z tkaniny Matrix
23	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	53	Tarcze kół aluminiowe 20"
24	Modulator dźwięku	54	Tempomat adaptacyjny ACC
25	Oświetlenie powitalne	55	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
26	Oświetlenie wnętrza Ambiente	56	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
27	Pakiet Infotainment	57	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
28	Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną	58	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia	59	Zestaw narzędzi
30	Podłokietnik fotela kierowcy	60	Złącze USB-C

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*PIRELLI 235/50 R20 SCORPION	5,0	56
Przednie prawe:	*PIRELLI 235/50 R20 SCORPION	5,0	56
Tylne lewe:	*PIRELLI 235/50 R20 SCORPION	5,0	56
Tylne prawe:	*PIRELLI 235/50 R20 SCORPION	5,0	56

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Ogłędzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie ogłędzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie ogłędzin stwierdzono:

Pojazd wyprodukowany i przeznaczony na rynek chiński.

Brak możliwości odczytania wskazań drogomierza – wyświetlacz uszkodzony.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru pomarańczowego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny prawy – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wyświetlacz główny – niesprawny,
- wyświetlacz systemu multimedialnego – niesprawny,
- zderzak przedni – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: SM-96/2026

z dnia: 2026/03/15

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] III-2026

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2022

Model: ID.6

Wersja: Crozz

Nr rejestracyjny: PY28021

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy









