

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-90/2026\_WW304SW

Numer szkody / sprawy SM-90/2026\_WW304SW  
Nr kalkulacji 9249

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0117278

Numer rejestracyjny: WW304SW  
Numer nadwozia: W0LBD8EK7H8094847  
Marka: OPEL  
Model: Astra V Sports Tourer 15-19  
Typ: Astra V 1.6 CDTI Enjoy S&S  
Data pierwszej rejestracji: 11.09.2017  
Rok produkcji: 2017

### WYCENA

Nr wyceny: 9131  
Data wyceny: 05.03.2026  
Wycena na dzień: 05.03.2026  
Wersja bazy danych: 2026.03  
Wartość:

Numer wyceny **9249**  
 Data wyceny **05.03.2026**  
 Wycena na dzień **05.03.2026**  
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

#### DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-90/2026\_WW304SW

#### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
 Adres 54-202 Wrocław  
 ul. Legnicka 48B

#### DANE POJAZDU - kod EC 0117278

Numer rejestracyjny / numer VIN WW304SW / W0LBD8EK7H8094847  
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 11.09.2017 / 102  
 Rok produkcji 2017  
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 300 811 / Odczytany  
 Przebieg standardowy / różnica (km) 185 400 / 115 411  
 Lakier srebrny metalik  
 Liczba właścicieli Nie podano  
 Stan pojazdu Dobry  
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
 Marka OPEL  
 Model Astra V Sports Tourer 15-19  
 Typ Astra V 1.6 CDTI Enjoy S&S  
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5  
 Okres dostępności 01.11.2015 - 31.12.2019  
 Pojemność silnika (ccm) 1598  
 Moc kW / KM 81 / 110  
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF  
 Układ / liczba cylindrów R / 4  
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

#### WYCENA POJAZDU

**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.03) PLN  
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN  
 Korekta na przebieg PLN  
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN  
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

**Wartość pojazdu (brutto) PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy
- Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby, tył
- Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa
- ESP + TCS
- Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja
- Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
- Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
- Przyciski sterowania na kierownicy
- Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat
- Relingi dachowe, czarne
- Spoiler tylny
- System monitorujący ciśnienie w oponach
- System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali)
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
- Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
- Zestaw do naprawy przebitej opony

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- Lakier metalik PLN
- Pakiet Enjoy Biznes PLN
  - Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
  - Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
  - Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
  - Pakiet Dobrej Widoczności
  - Pakiet Oświetlenie Wnętrza
  - Światła przeciwmgielne z przodu

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-30%) PLN
- Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%) PLN

**SUMA****PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), NEOLIN, 205/55R16**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 7  |
| Zużycie [%]:                         | 16 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Oś 1, Opona 2 (prawa), NEOLIN, 205/55R16**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 7  |
| Zużycie [%]:                         | 16 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Oś 2, Opona 1 (lewa), NEOLIN, 205/55R16**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 7  |
| Zużycie [%]:                         | 16 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Oś 2, Opona 2 (prawa), NEOLIN, 205/55R16**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 7  |
| Zużycie [%]:                         | 16 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

---

**NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

**SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:**

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Mimo prób (z użyciem zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany), silnika nie uruchomiono.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

**PODWOZIE:**

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru srebrnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. części nadwozia:

- pokrywa komory silnika [160 – 200 µm],
- drzwi przednie prawe [230 – 1060 µm],
- błotnik tylny prawy [70 – 190 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – wgniezione, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny prawy – porysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- dach – wgnieciony punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie skórzane wieńca koła kierownicy – wytarte,
- zderzak przedni – niedopasowany na zamocowaniach, porysowany,
- panel el. regulacji szyb oraz lusterek – przyciski wytarte,
- kołpaki ozdobne kół – porysowane,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- lampa zespolona tylna lewa- pęknięta.

**WYPOSAŻENIE:**

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

#### **ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:**

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

**RZECZOZNAWCA**

Andrzej Walewski

#### **Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika











































































































