

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-83/2026_WW761SX

Numer szkody / sprawy SM-83/2026_WW761SX
Nr kalkulacji 9230

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0118467

Numer rejestracyjny: WW761SX
Numer nadwozia: VF1RFD00759410616
Marka: RENAULT
Model: Talisman Grandtour 16-20
Typ: Talisman 1.6 Energy dCi Zen EDC
Data pierwszej rejestracji: 18.10.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 9112
Data wyceny: 02.03.2026
Wycena na dzień: 02.03.2026
Wersja bazy danych: 2026.03
Wartość:

Numer wyceny **9230**
 Data wyceny **02.03.2026**
 Wycena na dzień **02.03.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-83/2026_WW761SX

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0118467 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WW761SX / VF1RFD00759410616
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 18.10.2017 / 101
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 230 407 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 205 500 / 24 907
 Lakier brązowy metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka RENAULT
 Model Talisman Grandtour 16-20
 Typ Talisman 1.6 Energy dCi Zen EDC
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.03.2016 - 31.12.2017
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 118 / 160
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.03) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
 - Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera,
- boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne
- Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy
- Chromowane obramowanie szyb bocznych
- Czujnik deszczu i świateł
- Czujniki parkowania tył
- Dostęp do usług interaktywnych
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17 Bayadere z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości i części lędźwiowej oraz lędźwiową funkcją masażu
- Fotel pasażera z regulacją manualną wysokości i części lędźwiowej
- Hamulec postojowy - automatyczny
- Karta Renault Handsfree
- Kierownica skórzana ze sterowaniem radia
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- Komputer pokładowy wielofunkcyjnym 7-calowym kolorowym ekranem TFT
- Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem
- Lakier uni
- Lampy z funkcją Follow me home
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Mapa elektroniczna Europy - wersja rozszerzona
- Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
- Oświetlenie sufitowe LED
- Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z napinaczami, przód
- Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z ogranicznikami napięcia, tył
- Przygotowanie do montażu alarmu
- Radio USB/Jack, Bluetooth, wyświetlacz 4,2 cala
- Relingi dachowe
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System ESM (Energy Smart Management) - system odzyskiwania energii
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System multimedialny R-Link 2, 7-calowy ekran, nawigacja, radio, driving eco2, 2xUSB/jack 3D Sound b
- System Multi-Sense w wersji podstawowej (konf. zegarów, czas reakcji silnika, siła wspomagania)
- System Start/Stop
- System wspomagania ruszania na wzniesieniu
- Szyby przednie i tylne, elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej LED (diodowe)
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- Tylna kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3 z otworem do przewożenia nart
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Koło zapasowe - dojazdowe (V) PLN
- Lakier metalik (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), FIREMAX, 225/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), FIREMAX, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), FIREMAX, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), FIREMAX, 225/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Elementy cierne układu hamulcowego z powierzchniowymi ogniskami korozji.

Słyszalne tarcie podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru brązowego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi tylne prawe [190 – 220 µm],

- błotnik tylny prawy [200 – 240 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany, odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- błotnik tylny prawy – zarysowany, ślady prowizorycznych zaprawek,
- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta miejscowo,
- dach – powgniatany punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – porysowany, niedopasowany na zamocowaniach,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- reflektor lewy – klosz zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika















































































2026/02/26



2026/02/26

