

Nr zlecenia: 08/13/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/17

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBA31FZ050FR27893
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ2T196
Model pojazdu:	320 Touring Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G21	Nr Info-Ekspert:	003-06236
Wersja:	xDrive Steptronic	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	117180 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/08/10		
Data ważności badania technicznego	2026/08/10		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	2295 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	44	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Asystent uwagi	45	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Autoalarm	46	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji	47	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
5	ConnectedDrive Services	48	Przycisk Start/Stop
6	Czujnik deszczu	49	Reflektory LED
7	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	50	Relingi dachowe M Shadowline (wysoki)

8	Dywaniki welurowe	51	połysk)
9	Emergency call	52	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
10	Funkcja Follow-Me-Home	53	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
11	Głośniki 6 szt.	54	System Active Guard Plus
12	Gniazdo 12V w przednim schowku	55	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
13	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	56	System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego
14	Immobilizer	57	System informacji o ograniczeniu prędkości z informacjami o zakazie wyprzedzania
15	Kierownica wielofunkcyjna	58	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
16	Klakson dwutonowy	59	System przeładunkowy
17	Klamki w kolorze nadwozia, podświetlane	60	System stabilizacji toru jazdy DSC
18	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	61	System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
19	Kolumna kierownicy regulowana	62	Szyby atermiczne
20	Kontroler iDrive	63	Światła tylne LED
21	Końcówki układu wydechowego podwójne	64	Światło powitalne
22	Kurtyny powietrzne boczne	65	Tapicerka tekstylna Hevelius
23	Lampy tylne LED	66	Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 778"
24	Listwy dachowe w kolorze nadwozia	67	Technologia SCR
25	Listwy progowe czarne z napisem "BMW"	68	Teleservices
26	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	69	Tempomat z funkcją hamowania
27	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	70	Trójkąt ostrzegawczy
28	Nerka BMW czarna błyszcząca, ramka perłowy chrom, wysoki połysk	71	Tuner radiowy cyfrowy DAB
29	Obramowania Shadow Line BMW Individual	72	Uchwyty na kubki z przodu
30	Obudowa lusterka w kolorze nadwozia	73	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
31	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia	74	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
32	Ochrona przed uderzeniem bocznym	75	Wyświetlacz panoramiczny
33	Oslona wpuszczana na okno, matowa czarna	76	Wyświetlanie punktu przesunięcia
34	Oslony przeciwsłoneczne	77	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
35	Ostrzeganie o osobach i kontrolach zbliżania z funkcją hamowania w mieście	78	Zagłówki siedzeń tylnych składane
36	Oświetlenie bagażnika	79	Zamek centralny zdalnie sterowany
37	Oświetlenie powitalne	80	Zbiornik paliwa 59l
38	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED	81	Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB
39	Oświetlenie wewnętrzne	82	Zestaw naprawczy opon
40	Oznaczenie modelu	83	Zestaw narzędzi
41	Pakiet schowków dodatkowych	84	Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
42	Podłokietnik centralny przedni regulowany	85	Złącza USB w podłokietniku typu A i C
43	Podłokietnik siedzeń tylnych		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Kierownica sportowa pokryta skórą
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Connected Professional
Serwis Real Time Traffic Information
Usługi Concierge Services
Usługi Connected Drive
Przygotowanie do Apple CarPlay
Usługi zdalne
System In-Car Experiences
- Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową

- Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach szklany panoramiczny
- 2 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie sportowe
- 4 Hak holowniczy
- 5 Kierownica podgrzewana
- 6 Lakier metalizowany
- 7 Oświetlenie Ambiente
- 8 Pakiet Innowacyjny (dopłata)
 - System nawigacji satelitarnej
 - Asystent parkowania
 - System Speed Limit Info
 - Wyświetlacz Head-Up
 - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - Asystent martwego pola lusterek
 - Złącze USB w podłokietniku
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
 - Reflektory LED adaptacyjne
 - Złącza USB w konsoli centralnej
 - Profil kierowcy
 - Łączność 4G LTE
 - System operacyjny BMW 8.0
 - Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wielofunkcyjnego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza dotykowego
 - Usługi Connected Command
 - Interfejs Bluetooth/Wifi
- 9 Relingi dachowe satynowe aluminium (dopłata)
- 10 Rezygnacja z dodatkowego oznaczenia zewnętrznego
- 11 Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej
- 12 Szyby tylne przyciemniane
- 13 Tapicerka ze skóry Vernasca (dopłata)
- 14 Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 780 Bicolor" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL	7,0
Przednie prawe:	PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL	7,0
Tylne lewe:	PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL	5,0
Tylne prawe:	PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej		
4	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		80	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	80	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	70	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	80	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Reling dachowy	P	Odpryski powłoki		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu