

Nr zlecenia: 183/12/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/20

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	SALGA2JF7EA195650
Marka:	LAND ROVER	Nr rejestracyjny:	PSR0779E
Model pojazdu:	Range Rover IV 4.4 SD MR`13 E5	Nr Info-Ekspert:	072-00292
Wersja:	Autobiography	Rok produkcji:	2014
Wskazanie drogomierza	153300 km		
Data pierwszej rejestracji	2015/05/28		
Data ważności badania technicznego	2026/02/19		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	3200 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	4367 ccm / 250kW (340KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	8 / widlasty / 32		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm perymetryczny	33	System Dynamic Response
2	Dach panoramiczny	34	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
3	Dach w kolorze nadwozia	35	System kamer wspomagających parkowanie, holowanie oraz manewrowanie w terenie
4	Drzwi tyłu nadwozia dzielone	36	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie	37	System stabilizacji toru jazdy DSC
6	Dywaniki	38	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
7	Filtr cząstek stałych	39	System Terrain Response 2

8	Immobilizer	40	System ułatwiający zjazd z dużych pochyłości HDC
9	Kierownica podgrzewana	41	System wspomagający hamowanie w zakrętach
10	Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa	42	System wspomagania nagłego hamowania
11	Koło zapasowe dojazdowe	43	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
12	Komputer pokładowy	44	Szyba przednia laminowana
13	Kurtyny powietrzne boczne	45	Szyba przednia ogrzewana
14	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	46	Szyby boczne laminowane z powłoką hydrofobową
15	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	47	Światła mijania włączane automatycznie
16	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	48	Światła p/mgienne przednie
17	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	49	Światła pozycyjne LED
18	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	50	Światła z regulacją kąta pochylenia
19	Nakładki ozdobne progów z aluminium, podświetlone	51	Światło dodatkowe STOP
20	Ośłona części bagażowej	52	Tarcze kół aluminiowe 21" 10-ramienne
21	Oświetlenie wnętrza LED z możliwością zmiany koloru	53	Tempomat
22	Podsufitka z materiału Alston	54	Tuner TV cyfrowy
23	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	55	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
24	Poduszka powietrzna kolanowa pasażera	56	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
25	Poduszki powietrzne boczne przednie	57	Wykończenie wnętrza Figured Macassar
26	Radioodtwarzacz CD	58	Wyświetlacz 8" dotykowy
27	Reflektory adaptacyjne	59	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
28	Reflektory bi-ksenonowe o zmiennym słupie światła	60	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
29	Spryskiwacze reflektorów	61	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu	62	Zasłony przeciwsłoneczne dwudzielne
31	System Bluetooth	63	Zawieszenie aktywne
32	System domykania drzwi	64	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio Meridian Surround System
Radioodtwarzacz CD
Odtwarzacz MP3
Wzmacniacz audio 825W
Głośniki 19 szt.(w tym subwoofer)
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 6 System nawigacji satelitarnej premium
Zmieniarka CD/DVD
System nawigacji satelitarnej HDD
- 7 System p/poślizgowy ABS + ETC
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/poślizgowy ETC
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 9 Tapicerka ze skóry Semi aniline (wersja 19)
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Siedzenia tylne wentylowane
Fotel pasażera z pamięcią położenia

- Fotel kierowcy podgrzewany
- Siedzenia tylne podgrzewane
- Oparcie siedzeń tylnych regulowane elektrycznie
- Fotel pasażera podgrzewany
- Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane
- Fotel kierowcy wentylowany
- Fotel pasażera wentylowany
- Siedzenia tylne z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- Fotel kierowcy z funkcją masażu
- Fotel pasażera z funkcją masażu
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 18 kierunkach
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 18 kierunkach
- Tapicerka ze skóry Semi aniline
- Fotel pasażera sterowany z tylnych siedzeń
- Fotel kierowcy z regulacją elektryczną bocznych oparcia
- 10 Zagłówki przednie i tylne z podparciem bocznym
- Zagłówki foteli przednich z podparciem bocznym
- Zagłówki siedzeń tylnych z podparciem bocznym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach panoramiczny regulowany elektrycznie (dopłata)
- 2 Dach w kolorze innym niż nadwozie (dopłata)
- 3 Hak holowniczy składany elektrycznie
- 4 Koło zapasowe pełnowymiarowe (dopłata)
- 5 Lakier metalizowany
- 6 Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 275/45 R21 110Y XL SCORPION VERDE ALLSEASON SF2	8,0
Przednie prawe:	PIRELLI 275/45 R21 110Y XL SCORPION VERDE ALLSEASON SF2	8,0
Tylne lewe:	PIRELLI 275/45 R21 110Y XL SCORPION VERDE ALLSEASON SF2	8,0
Tylne prawe:	PIRELLI 275/45 R21 110Y XL SCORPION VERDE ALLSEASON SF2	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Mirela Słomińska

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz

lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		220-240	
2	Dach		180-190	
3	Błotnik przedni	L	200-240	
4	Drzwi przednie	L	200-240	
5	Drzwi tylne	L	200-240	
6	Błotnik tylny	L	200-240	
7	Błotnik przedni	P	200-240	
8	Drzwi przednie	P	200-240	
9	Drzwi tylne	P	200-240	
10	Błotnik tylny	P	200-240	

11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		200-210	
----	-------------------------------	--	---------	--

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Pęknięty		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
3	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Pęknięta	Brak zaślepki	



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Poplamione		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Brak możliwości uruchomienia silnika. Wstępna diagnoza serwisu mechanicznego wskazuje na zatarte panewki korbowodowe.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Odpryski lakieru		

JAZDA KONTROLNA

Ze względu na niesprawny silnik pojazdu nie było możliwości uruchomienia pojazdu oraz wykonania jazdy kontrolnej. Pojazd unieruchomiony.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67





Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103

HISTORIA SERWISU ONLINE

Kopia dla klienta

VEHICLE DETAILS

MODEL VIN:
MODEL
SKRÓC
KOLOR
DATA ROZPISZCZECIA GWARANCJI

LAND ROVER
Range Rover / 4.0i
4.0i Diesel
NOVUS SILVER
28.03.2013

NUMER REJESTRACJI
Zin
KOLOR REJESTRACJI
Zin
WITRYNA INTERNETOWA
http://car.hispania.com/rover

Please note that service intervals always represent the maximum time and distance that should elapse between servicing. Driving style and conditions may necessitate earlier servicing as indicated by the notifications on your instrument panel.

SERVICE HISTORY

SERWIS WYKONAWCY PRZEDSIĘWZIĘCIE	NUMER ELEKTRA	DATA SERWISU	PRZEBIEG	CIĄGŁOŚĆ SERWISU
Mechanika Pojazdowa Wysocki s.c. Przemysław B Ścieśna Władysław 63-000 Polska	439 1 29 23	13/03/2023	142 200 kilometr	Zakończony plan obsługi serwisowej 234 000 kilometr / 118 miesiąc(-y) Planowana wizyta serwisowa Wymiana oleju silnikowego 1000 Wymiana filtra przeciwzanieczyszczenia Wymiana oleju silnikowego 1000 Wymiana filtra powietrza Wymiana oleju silnikowego
Mechanika Pojazdowa Wysocki s.c. Przemysław B Ścieśna Władysław 63-000 Polska	632 22 99 24	12/04/2024	127 399 kilometr	Zakończony plan obsługi serwisowej Nie dotyczy Planowana wizyta serwisowa Remont w Ford Service
Mechanika Pojazdowa Wysocki s.c. Przemysław B Ścieśna Władysław 63-000 Polska	204 22 99 24	13/02/2024	117 847 kilometr	Zakończony plan obsługi serwisowej Oil Service Planowana wizyta serwisowa Wymiana oleju silnikowego 1000 Wymiana filtra przeciwzanieczyszczenia Wymiana oleju silnikowego 1000 Wymiana filtra powietrza
Mechanika Pojazdowa Wysocki s.c. Przemysław B Ścieśna Władysław 63-000 Polska	A 2023 0440	17/05/2023	100 502 kilometr	Zakończony plan obsługi serwisowej 238 000 kilometr / 118 miesiąc(-y) Planowana wizyta serwisowa Wymiana oleju silnikowego 1000 Wymiana filtra przeciwzanieczyszczenia Wymiana oleju silnikowego 1000 Wymiana filtra powietrza Wymiana oleju silnikowego
Mechanika Pojazdowa Wysocki s.c. Przemysław B Ścieśna Władysław 63-000 Polska	A 2013 0420	27/03/2023	96 373 kilometr	Zakończony plan obsługi serwisowej Nie dotyczy Planowana wizyta serwisowa Wymiana oleju silnikowego 1000

For additional copy print document information, for service data
data są pobierane z systemu i są w pełni zgodne z danymi.

For additional copy print document information, for service data
data są pobierane z systemu i są w pełni zgodne z danymi.

Strona 1

Fot. nr 104

HISTORIA SERWISU ONLINE
Kopia dla klienta

VEHICLE DETAILS

NUMER VIN: SALGA2JF7EA195650
MODEL: Range Rover / L405
SIŁNIWA: 4.4i Diesel
KOLOR: INOUE SILVER
DATA ROZPOCZĘCIA GWARANCJI: 29/05/2015

NUMER REJESTRACYJNY: Brak
KRAJ REJESTRACJI: Brak
WITRYNA INTERNETOWA: <https://on.land-rover.com/login>

Please note that service intervals always represent the maximum time and distance that should wait between servicing. Driving style and conditions may necessitate earlier servicing as indicated by the notifications on your instrument panel.

SERVICE HISTORY

SERWIS WYKONANY PRZESŁAŁ	NUMER ZLECENIA	DATA ZLECENIA	PRZEBIEG	DANE SZCZEGÓŁOWE
M. Karlik, Poznań ul. Poznańska 22 62-081 Polska	LX/00090/2023	23/01/2023	91 617 kilometr	Zaplanowany plan obsługi serwisowej Oil Service Powiększenie poziomu płynu Wymiana oleju silnikowego i filtra Electronic Vehicle Health Check (eVHC)
M. Karlik, Poznań ul. Poznańska 22 62-081 Polska	LX/00799/2022	18/07/2022	84 617 kilometr	Zaplanowany plan obsługi serwisowej Oil Service Powiększenie poziomu płynu Wymiana oleju silnikowego i filtra Electronic Vehicle Health Check (eVHC) Renewal of Front Brakes Renewal of Rear Brakes
M. Karlik, Poznań ul. Poznańska 22 62-081 Polska	LX/00000/2022	11/03/2022	78 040 kilometr	Zaplanowany plan obsługi serwisowej 182 000 kilometr / 84 miesięcy (cy) Powiększenie poziomu płynu Wymiana oleju silnikowego i filtra Electronic Vehicle Health Check (eVHC) Wymiana filtra przeciwpyłkowego Serwis klimatyzacji
M. Karlik, Poznań ul. Poznańska 22 62-081 Polska	LX/00250/2021	05/03/2021	53 035 kilometr	Zaplanowany plan obsługi serwisowej 156 000 kilometr / 72 miesięcy (cy) Powiększenie poziomu płynu Wymiana oleju silnikowego i filtra Electronic Vehicle Health Check (eVHC) Wymiana filtra przeciwpyłkowego Wymiana filtra powietrza
M. Karlik, Poznań ul. Poznańska 22 62-081 Polska	LX/00283/2020	04/03/2020	35 555 kilometr	Zaplanowany plan obsługi serwisowej 130 000 kilometr / 60 miesięcy (cy) Powiększenie poziomu płynu Wymiana oleju silnikowego i filtra Wymiana filtra przeciwpyłkowego Wymiana oleju w układzie kierowniczym

Autokontrola stanu technicznego - Odbiór
Data wydruku: 11/03/2024

Strona 2

Fot. nr 105

nie polisy ubezpieczeniowej

miejsce i data

Niniejszy certyfikat potwierdza, że pojazd o numerze VIN

został zabezpieczony systemem DNA AUTO
Certyfikat należy przesłać faksem na numer: 061 847 92 51

MOSTVA (7)
Mostva Sp. z o.o.
ul. Krakowska 10, Ciemno Gnojna
96-320 MSZCZONÓW
tel. (46) 257 27 50 do 54, fax (46) 857 27 64
tel. 522-21-47-901, Regon: 012740354

pieczęć zakładu realizującego usługę DNA AU1

SALGA2JF7EA195650
JF7EA195650

zgodnie z mocowaniem /
mocowaniem /
mocowaniem /
mocowaniem /

Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu