

## Wycena wartości

<b>Zamawiający wycena:</b>	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	58/23/03/2026/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca wyceny:</b>	Przemysław Kaluźny
<b>Przedmiot wyceny:</b>	Agregat spawalniczo-prądowórczy z napędem silnikowym Lincoln Electric CO. Ranger 305D
<b>Nr fabryczny:</b>	U1061001374
<b>Data sporządzenia wyceny:</b>	26-03-2026



## Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 24-03-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Bartosz Zaborski/w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 58/23/03/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest agregat spawalniczo-prądowórczy z napędem silnikowym Lincoln Electric CO. Ranger 305D.

### Dane identyfikacyjne i techniczne

<b>Nazwa:</b>	Agregat spawalniczo-prądowórczy z napędem silnikowym
<b>Producent:</b>	Lincoln Electric CO.
<b>Typ/model:</b>	Ranger 305D
<b>Numer fabryczny:</b>	U1061001374
<b>Rok produkcji:</b>	Brak danych
<b>Czas pracy:</b>	1870h
<b>Parametry generatora (400V):</b>	Częstotliwość: 50 Hz Prąd: 12 A Moc: 8 kW
<b>Parametry generatora (230V):</b>	Częstotliwość: 50 Hz Prąd: 15 A × 2 gniazda Moc: 6,6 kW
<b>Zasilanie:</b>	ON
<b>Silnik:</b>	Kubota
<b>Maks. prąd spawania:</b>	do 305 A DC
<b>Napięcie łuku:</b>	~29–30 V
<b>Masa własna:</b>	Ok 350kg

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w budynku magazynowym, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin agregat uruchomiono przy użyciu zewnętrznego źródła zasilania, ze względu na całkowicie rozładowany akumulator znajdujący się w urządzeniu. Przedmiot wyposażony jest w funkcję spawarki. Według informacji uzyskanych od użytkownika agregat jest sprawny, jednak po dłuższym czasie pracy obserwowane są spadki mocy dostarczanej energii.

Stan techniczny urządzenia oceniono na podstawie oględzin zewnętrznych oraz krótkotrwałego uruchomienia, nie przeprowadzono pełnych testów funkcjonalnych ani obciążeniowych. Istnieje ryzyko ujawnienia się usterek podczas dłuższej eksploatacji.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej ani potwierżeń przeprowadzanych przeglądów serwisowych.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznakowanie CE. Brak informacji odnośnie daty produkcji.

## Podsumowanie

Przedmiot w stanie dobrym jednak przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



24.03.2026 10:56





24.03.2026 10:56





















24.03.2026 10:57



24.03.2026 10:58



