

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-1/2026_ST5217N

Numer szkody / sprawy S-1/2026_ST5217N
Nr kalkulacji 9084

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Bank S. A.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0132656

Numer rejestracyjny: ST5217N
Numer nadwozia: JMZDKFW7A01423862
Marka: MAZDA
Model: CX-3 18-21
Typ: CX-3 2.0 SkyPassion i-Eloop 4x4 aut
Data pierwszej rejestracji: 04.12.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8966
Data wyceny: 12.01.2026
Wycena na dzień: 12.01.2026
Wersja bazy danych: 2026.01
Wartość: 53 100,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **9084**
 Data wyceny **12.01.2026**
 Wycena na dzień **12.01.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy **S-1/2026_ST5217N**

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko **Santander Consumer Bank S. A.**
 Adres **54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B**

DANE POJAZDU - kod EC 0132656

Numer rejestracyjny / numer VIN **ST5217N / JMZDKFW7A01423862**
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach **04.12.2018 / 85**
 Rok produkcji **2018**
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia **103 703 / Odczytany**
 Przebieg standardowy / różnica (km) **110 800 / -7 097**
 Lakier **czerwony metalik**
 Liczba właścicieli **Nie podano**
 Stan pojazdu **Dobry**
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe **NIE**

Marka **MAZDA**
 Model **CX-3 18-21**
 Typ **CX-3 2.0 SkyPassion i-Eloop 4x4 aut**
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc **Hatchback / 5 / 5**
 Okres dostępności **01.07.2018 - 31.03.2020**
 Pojemność silnika (ccm) **1998**
 Moc kW / KM **110 / 150**
 Paliwo / katalizator **Benzyna / Katalizator (3drozny)**
 Układ / liczba cylindrów **R / 4**
 Skrzynia / liczba biegów **A / 6**

WYCENA POJAZDU
Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.01)	PLN	59 600
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	613
Korekta na przebieg	PLN	430
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 570
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-9 090

Wartość pojazdu (brutto) PLN 53 100

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- A-SCBS - system wspomagania hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach)
- Czujnik deszczu i zmierzchu
- Czujniki parkowania - przód i tył
- DSC - system stabilizacji toru jazdy z TCS
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Fotele przednie podgrzewane
- Gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- Immobilizer
- Kamera cofania
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- LDW - system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- Listwy ochronne drzwi chromowane
- Lusterka boczne - ogrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją auto
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne z kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Łopatki zmiany biegów przy kierownicy
- Mocowania ISOFIX do fotelika dziecięcego
- Odtwarzacz CD
- Podłokietnik centralny
- Poduszki powietrzne boczne
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera
- Przycisk uruchamiania silnika
- Radio z RDS i MP3 (6 głośników)
- Reflektory przednie LED
- Spojler dachowy
- System bezkluczykowego dostępu do pojazdu
- System i-stop
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA
- System monitorowania tyłu pojazdu
- System nawigacji Mazda
- System rozrywki i łączności MZD Connect
- System sterownia HMI
- Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne LED
- Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu
- Tapicerka materiałowo-skórzana
- Tempomat
- Tuner cyfrowy DAB
- Tylne oparcie składane, dzielone 60/40
- Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA
- Wejście AUX/USB
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz centralny 7-calowy ze sterowaniem dotykowym
- Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy
- Zamek centralny sterowany zdalnie
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth
- Zestaw naprawczy do opon z kompresorem 12V

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

● Lakier metalizowany, specjalny - Soul Red Crystal	PLN	630
● Tapicerka skórzana Pure Black	PLN	940

SUMA**PLN****1 570****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

● Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN	-3 030
● Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%)	PLN	-6 060

SUMA**PLN****-9 090****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 215/60R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 215/60R16	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 215/60R16	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 215/60R16	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Stwierdzono drobne zapoczenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Mimo prób (z użyciem zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany), silnika nie uruchomiono.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- słupek środkowy lewy – zarysowany, powgniatany punktowo.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej

staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













































