

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-134/2026_CB027RT

Numer szkody / sprawy SM-134/2026_CB027RT
Nr kalkulacji 9372

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139170

Numer rejestracyjny: CB027RT
Numer nadwozia: WBAGT210009C79364
Marka: BMW
Model: X6 [G06] 19-23
Typ: X6 xDrive30d
Data pierwszej rejestracji: 10.06.2020
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 9254
Data wyceny: 09.04.2026
Wycena na dzień: 09.04.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9372**
Data wyceny **09.04.2026**
Wycena na dzień **09.04.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-134/2026_CB027RT

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139170 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN CB027RT / WBAGT210009C79364
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 10.06.2020 / 70
Rok produkcji 2020
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 142 585 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 123 700 / 18 885
Lakier zielony metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka BMW
Model X6 [G06] 19-23
Typ X6 xDrive30d
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności 01.08.2019 - 31.07.2020
Pojemność silnika (ccm) 2993
Moc kW / KM 195 / 265
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów R / 6
Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu
- Asystent świateł drogowych
- Asystent uwagi
- Concierge Services (Serwis Informacyjny)
- ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
- Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 19", V Spoke 734, z ogumieniem 265/50
- Fotele przednie komfortowe, elektrycznie regulowane
- Fotele przednie sportowe
- Funkcja Follow-Me-Home
- Gniazda 2x USB oraz 3x 12V
- Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
- Kierownica sportowa, skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie
- Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
- Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, chromowane
- Lakier uni
- Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlenie powitalne
- Podłoga bagażnika - podwójna
- Podłokietnik przedni i tylni
- Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Polska wersja językowa
- Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO
- PRO, Comfort, Sport
- Przygotowanie do Apple CarPlay
- Real Time Traffic Information
- Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam
- Reflektory LED z tyłu
- Remote Services (Usługi zdalne)
- Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
- Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości
- System alarmowy sterowany pilotem radiowym
- System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, wskaźniki i ekran 12.3", Bluetooth, dysk 32GB
- System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- Szyby atermiczne
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Światła hamowania dynamiczne
- Światła przeciwmgielne diodowe
- Tapicerka skórzana Vernasca z ozdobną perforacją
- Tele Services
- Tempomat z funkcją hamowania
- Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC
- Układ kontroli zjazdu ze stoku
- Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|---|-----|
| ● Aktywna wentylacja foteli przednich (V) | PLN |
| ● Aplikacje szklane CraftedClarity na elementach wnętrza (V) | PLN |
| ● BMW Drive Recorder - rejestrator jazdy (V) | PLN |
| ● Dostęp komfortowy (V) | PLN |
| ● Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD (V) | PLN |
| ● Lakier metalizowany (V) | PLN |
| ● Nerka BMW "Iconic Glow", podświetlana (V) | PLN |
| ● Obramowania Shadow Line Individual, wysoki połysk (V) | PLN |
| ● Obsługa za pomocą gestów (V) | PLN |
| ● Pakiet aerodynamiczny M (V) | PLN |
| ● Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km (V) | PLN |
| ● Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym (V) | PLN |
| ● System Travel & Comfort (V) | PLN |
| ● Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej (V) | PLN |
| ● Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne (V) | PLN |

● Światła laserowe BMW (V)	PLN
● Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym (V)	PLN
● Uchwyty na napoje z regulacją temperatury (V)	PLN
● Układ hamulcowy sportowy M (V)	PLN
● Wyświetlacz Head-Up (V)	PLN
● Zawieszenie adaptacyjne M (V)	PLN
● Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W (V)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%)	PLN
● Konieczność naprawy pojazdu (-5%)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 275/40R21

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	90
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN
-------------------------	------------

Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 275/40R21

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN
-------------------------	------------

Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 315/35R21

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN
-------------------------	------------

Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 315/35R21

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)	PLN
-------------------------	------------

SUMA	PLN
-------------	------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru zielonego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [190 – 760 µm],
- błotnik przedni prawy [190 – 230 µm],
- drzwi przednie lewe [190 – 240 µm],
- drzwi przednie prawe [140 – 170 µm],
- drzwi tylne lewe [130 – 160 µm],
- błotnik tylny lewy [140 – 230 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy - nakładka plastikowa zarysowana,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik tylny prawy – nakładka plastikowa zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obicie tapicerskie drzwi przednich lewych – brak dekoru,
- nakładka tunelu środkowego – porysowana,
- zderzak przedni – porysowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana, klosz lampy kierunkowskazu pęknięty,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G *bezpłatna opcja wyposażenia*
- A *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*















































































