

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-140/2026_CT8538S

Numer szkody / sprawy SM-140/2026_CT8538S
Nr kalkulacji 9387

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0131080

Numer rejestracyjny: CT8538S
Numer nadwozia: WVGZZZCRZKD019995
Marka: VOLKSWAGEN
Model: Touareg 18-23
Typ: Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4Mot.
Data pierwszej rejestracji: 27.12.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 9269
Data wyceny: 13.04.2026
Wycena na dzień: 13.04.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9387**
Data wyceny **13.04.2026**
Wycena na dzień **13.04.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-140/2026_CT8538S

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0131080

Numer rejestracyjny / numer VIN CT8538S / WVGZZZCRZKD019995
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 27.12.2018 / 88
Rok produkcji 2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 192 714 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 154 800 / 37 914
Lakier czarny metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka VOLKSWAGEN
Model Touareg 18-23
Typ Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4Mot.
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.04.2018 - 31.12.2022
Pojemność silnika (ccm) 2967
Moc kW / KM 170 / 231
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów V / 6
Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Aktywna pokrywa silnika - zwiększone bezpieczeństwo pieszych w przypadku kolizji
- Alarm z funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
- Car-Net: Security & Service
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik zmiernicy
- Dynamic Light Assist - światła drogowe, automatyczne
- Dywaniki - wykładzina, przód i tył
- Elektryczne otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika
- Felgi aluminiowe 18 Cascade z ogumieniem 235/65
- Fotele przednie z regulacją wysokości
- Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
- Gniazdo 12V w konsoli środkowej z przodu i z tyłu
- Interfejs Bluetooth
- Kierownica wielofunkcyjna - skórzana
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa Climatronic
- Komputer pokładowy Top z kolorowym wyświetlaczem
- Lakier uni
- Lampy tylne wykonane w technologii LED
- Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu
- Lane Assist - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej czarne
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane, składane i ogrzewane
- Mapa Europy
- Relingi dachowe - czarne
- Schowek w przestrzeni bagażowej pod pokrywą podłogi
- System nawigacji satelitarnej Discover Pro z 9,2-calowym dotykowym ekranem 2xSD
- System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Światła mijania, drogowe i do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa Graphite
- Tempomat ACC z funkcją Stop&Go i systemem Front
- Scan - kontrola odległości pomiędzy pojazdami
- Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40, przesuwana i z regulacją pochylecia oparcia z podłokietnik
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego - tył
- Zbiornik AdBlue o pojemności 12l
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- | | |
|--|-----|
| ● Dach szklany, panoramiczny | PLN |
| ● Lakier metalik / perłowy | PLN |
| ● Pakiet Innovision Cockpit | PLN |
| □ Car-Net: Security & Service | |
| □ Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego i zewnętrzną anteną | |
| □ Komputer pokładowy Active Info Display z 12 calowym ekranem | |
| □ System nawigacji satelitarnej Discover Premium z 15 calowym ekranem dotykowym | |
| □ Volkswagen media control oraz Car-Net: App-Connect | |
| □ Złącze USB x3 | |
| ● Pakiet Zimowy 1 | PLN |
| □ Fotele przednie z funkcją podgrzewania | |
| □ Podgrzewane dysze spryskiwaczy | |
| ● Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane | PLN |
| ● Tapicerka skórzana Vienna | PLN |

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- | | |
|--|-----|
| ● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%) | PLN |
| ● Konieczność naprawy pojazdu (-5%) | PLN |

SUMA**PLN**

OPONY	Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 235/65R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 235/65R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 235/65R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	60
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 235/65R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Wartość (brutto)	PLN
SUMA	PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie lewe [200 µm],

- drzwi tylne prawe [250 µm],

- błotnik tylny prawy [170 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- błotnik przedni lewy – zarysowany, wgnieciony punktowo,

- drzwi przednie lewe – wgniezione punktowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- atrapa przednia – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













































































