

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-160/2026_PY00139

Numer szkody / sprawy SM-160/2026_PY00139
Nr kalkulacji 9417

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154276

Numer rejestracyjny: PY00139
Numer nadwozia: JTMABBBA50A004779
Marka: TOYOTA
Model: bZ4X 22-25
Typ: bZ4X 71.4kWh 4x4 Prestige
Data pierwszej rejestracji: 26.10.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 9299
Data wyceny: 20.04.2026
Wycena na dzień: 20.04.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9417**
Data wyceny **20.04.2026**
Wycena na dzień **20.04.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-160/2026_PY00139

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154276

Numer rejestracyjny / numer VIN PY00139 / JTMABBBBA50A004779
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 26.10.2022 / 42
Rok produkcji 2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 19 266 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 64 800 / -45 534
Lakier szary metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka TOYOTA
Model bZ4X 22-25
Typ bZ4X 71.4kWh 4x4 Prestige
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności 01.01.2022 - 30.11.2025
Pojemność silnika (ccm) 0
Moc kW / KM 160 / 217
Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
Układ / liczba cylindrów - /
Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 6 głośników
- Antena dachowa Shark-Fin
- Apple CarPlay i Android Auto
- Asystent głosowy
- Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
- Automatyczne światła drogowe
- Bluetooth
- Czujnik deszczu
- Czujnik wtargnięcia do pojazdu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, z funkcją hamowania przed obiektami
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, z funkcją hamowania przed obiektami
- DAC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia
- Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem
- Dysze spryskiwaczy przedniej szyby, podgrzewane
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie podgrzewane
- Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
- Funkcja rozpoznawania głosu
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB (2x) - przód
- Gniazdo USB (2x) - tył
- Grill przedni dolny w kolorze czarnym
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Hamulec postojowy elektryczny
- Immobilizer
- Kabel do ładowania o długości 7,5 m (Typ 2)
- Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
- Kierownica skórzana (skóra Nappa)
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica z funkcją podgrzewania
- Kierunkowskazy LED
- Kłapa bagażnika otwierana przyciskiem
- Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Ładowarka pokładowa 7 kW AC, 150 kW DC
- Nawiewy boczne i środkowe z chromowanym wykończeniem
- Nawiewy na tylną kanapę
- Oświetlenie nastrojowe w drzwiach, niebieskie
- Oświetlenie przestrzeni na nogi
- PCS - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
- Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby
- Podłokietnik przedni
- Podłokietnik tylny
- Podłokietniki w drzwiach przednich obszyte skórą ekologiczną
- Poduszki powietrzne boczne - przód i tył
- Poduszki powietrzne centralne
- Poduszki powietrzne czołowe
- Podwójna podłoga bagażnika
- Przelączniki szyb z detalami w kolorze satynowego chromu
- Reflektory przednie z automatycznym samopoziomowaniem
- Regulacja świateł głównych - automatyczna
- Relingi dachowe
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Schowek w konsoli środkowej
- Spojler tylny
- Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu
- System dodatkowego oświetlenia wnętrza diodami LED
- System Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System multimedialny Toyota Safety Sense z kolorowym 12.3 calowym wyświetlaczem dotykowym
- System nawigacji satelitarnej
- System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC)
- System oświetlenia wnętrza LED
- System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- Szyba przednia z filtrem UV
- Szyba tylna z filtrem UV
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej typu LED
- Światła tylne typu LED (pozycyjne oraz stopu)
- Tapicerka materiałowa z elementami skóry ekologicznej
- Tempomat adaptacyjny, inteligentny
- Toyota Teammate Advanced Park
- Tuner radiowy - cyfrowy DAB
- Uchwyty na butelki, chromowane
- Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
- Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach
- Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami 7 cali
- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
- Zamek centralny
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- Lakier metalik PLN
- Pakiet Tech PLN
 - Czujniki odległości przy parkowaniu- tył, z funkcją hamowania przed obiektami, samochodami
 - System kamer 360 stopni z monitorem panoramicznym
 - System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
 - System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
 - System zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją - Safe Exit Assist

SUMA	PLN
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	
● Konieczność naprawy pojazdu (-2%)	PLN

SUMA	PLN
OPONY	
Zakup	

Oś 1, Opona 1 (lewa), FULDA, 235/60R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), FULDA, 235/60R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), FULDA, 235/60R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), FULDA, 235/60R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- osłona tunelu środkowego – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:
- obudowa gniazda ładowania – pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika























































