

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	05/30/04/2026/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Piaskarko-solarka Schmidt ECO 40-36VTL
Nr fabryczny:	ECO 00562
Data sporządzenia wyceny:	06-05-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 05-05-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 05/30/04/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży. Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Rafał Rybicki

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest piaskarko-solarka Schmidt ECO 40-36VTL. Piaskarko-solarka jest urządzeniem służącym do zimowego utrzymania dróg wszystkich kategorii i przystosowana jest do precyzyjnego rozsypywania środków uszarniających w postaci mieszaniny piasku z solą, piasku z innymi środkami powodującymi topnienie śniegu i lodu oraz samego piasku.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Piaskarko-solarka
Producent:	Schmidt
Typ/model:	ECO 40-36VTL
Numer fabryczny:	ECO 00562
Rok produkcji:	1998
Pojemność zasobnika:	4m ³
Ciężar własny:	1030kg
Wymiary:	3200x4700x1950mm
Pojemność zbiorników do zwilżania soli:	3000L

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyłączone z czynnej eksploatacji.

Podczas oględzin stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci zarysowań śladów korozji perforacyjnej czy deformacji. Ponadto: widoczna korozja układu hydraulicznego oraz złuszczenia powłoki lakierowej, stwierdzono również brak zbiorników bocznych, brak silnika napędu oraz osprzętu roboczego. Ze względu na sposób magazynowania, brak możliwości zweryfikowania dokładnego stanu przedmiotu. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i braków. Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono specyfikacji technicznej wycenianego urządzenia. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w specyfikacji oraz wyposażeniu.

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia ocenia się jako zły. Z przyczyn degradacji technicznej i nieopłacalności naprawy przedmiot kwalifikowany jako złom użytkowy.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











