

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	67/04/05/2026/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Piaskarko-solarka Schmidt Stratos S40-36 PALN
Nr fabryczny:	STS20241
Data sporządzenia wyceny:	08-05-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 06-05-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 67/04/05/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży. Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Kamil Parzonka

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest piaskarko-solarka Schmidt Stratos S40-36 PALN. Piaskarko-solarka jest urządzeniem służącym do zimowego utrzymania dróg wszystkich kategorii i przystosowana jest do precyzyjnego rozsypywania środków uszarniających w postaci mieszaniny piasku z solą, piasku z innymi środkami powodującymi topnienie śniegu i lodu oraz samego piasku.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Piaskarko-solarka
Producent:	Schmidt
Typ/model:	Stratos S40-36 PALN
Numer fabryczny:	STS20241
Rok produkcji:	2000
Pojemność zasobnika:	4m ³
Ciężar własny:	1937kg
Wymiary:	3200x4700x1950mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w wiacie magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyłączone z czynnej eksploatacji.

Podczas oględzin stwierdzono uszkodzenia typowe dla charakteru i czasu eksploatacji w postaci zarysowań śladów korozji i deformacji.

Brak możliwości weryfikacji stanu technicznego w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i braków. Według informacji otrzymanych od okazującego przedmiot jest niesprawny. Zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis

Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono specyfikacji technicznej wycenianego urządzenia. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w specyfikacji oraz wyposażeniu.

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako przeciętny. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



































