

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	18/05/05/2026/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Pług Pottinger Servo II
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia wyceny:	16-05-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 11-05-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 18/05/05/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży. Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Paweł Kurasiński

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest pług 4 skibowy Pottinger Servo II.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Pług
Producent:	Pottinger
Typ/model:	Servo II
Numer fabryczny:	Brak danych
Rok produkcji:	Brak danych

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się wewnątrz budynku zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyłączone z czynnej eksploatacji.

Podczas oględzin stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci zarysowań śladów korozji perforacyjnej czy deformacji. Ze względu na brak napędu własnego próby ruchowej nie wykonano. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i braków. Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej. Pług po modyfikacjach, zostały wymienione odkładnice oraz obrotnica marki Unia Grudziądz.

Nie odnaleziono tabliczki identyfikacyjnej przedmiotu.

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny ocenia się jako przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

















