

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	10/04/05/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Wózek widłowy LINDE H30T
Nr fabryczny:	H2X393G01313
Data sporządzenia wyceny:	13-05-2026r



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 08-05-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Mirela Słomińska w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 10/04/05/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny.

Przedmiotem wyceny jest wózek widłowy LINDE H30T

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	LINDE
Typ/model:	H30T
Numer fabryczny:	H2X393G01313
Przebieg:	22235h
Rok produkcji:	2016

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	4980kg
Nominalne obciążenie graniczne:	3000kg
Prędkość jazdy:	20 km/h
Rodzaj paliwa:	LPG
Moc silnika:	39kW
Wysokość podnoszenia:	5955mm
Wymiary:	3755x1256x2210mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na otwartej przestrzeni, niezabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin uruchomiono silnik, wykonano próbę ruchową na zimnym silniku. Nie stwierdzono nieprawidłowości co do głośności pracy.

Wizualnie przedmiot w stanie dość dobrym posiadający zarysowania, zabrudzenia oraz ślady korozji. A ponadto zleceniodawca przekazał informacje o następujących usterkach:

- oświetlenie do wymiany
- uszkodzony wentylator
- uszkodzony hydrostat
- nadmierne zużycie oleju silnikowego
- siłownik do naprawy
- joysticki do wymiany
- akumulator wyeksploatowany
- zawieszenie do naprawy

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Dane techniczne opisane w tabeli powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych

Brak aktualnych badań UDT.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

Podsumowanie

Stan przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny. Przed ponownym włączeniem do czynnej eksploatacji wymaga napraw serwisowych.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszą wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.













































