

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	37/28/05/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Albert Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Koparka ciągnikowa Ostrówek KT-0162
Nr fabryczny:	398457
Data sporządzenia wyceny:	05-06-2026
Wartość rynkowa (zakup):	



Treść wyceny

W dniu 05-06-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 37/28/05/2026/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Rafał Sypułek. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest koparka ciągnikowa Ostrówek KT-0162

Dane identyfikacyjne i techniczne

Produkt:	Koparka ciągnikowa
Producent:	Ostrówek
Model:	KT-0162
Rok budowy:	1980
Nr fabryczny:	398457
Czas pracy:	9500mth
Masa własna:	5700 kg
Typ silnika:	S-4003
Moc silnika:	52KM
Ogumienie:	Przód: Dębica ANP5 7.50 R16 Tył: Goodyear Industrial 16.9 R28
Wyposażenie:	- oświetlenie robocze - podpory tylne - łyżka przednia otwierana - łyżka tylna

Wynik oględzin

Przedmiot znajduje się w budynku zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin operator przeprowadził symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń i wad podczas pracy w warunkach roboczych. Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne, takie jak powierzchniowe zarysowania elementów konstrukcyjnych, odpryski powłoki lakierowej, czy miejscowe zabrudzenia.

A ponadto stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- elementy obłachowania – ogniska korozji, odkształcenia
- fotel operatora – rozerwany
- przewody hydrauliczne spękane
- zbiornika paliwa – ogniska korozji
- ogumienie - wyeksploatowane

- siłowniki – zapoczenia olejowe
- układ kierowniczy – luzy
- zawieszenie - luzy

Szczegółowy stan techniczny maszyny został udokumentowany w załączonej dokumentacji fotograficznej. Tabliczka znamionowa jest czytelna, zawiera oznaczenie CE, które potwierdza, że maszyna spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa oraz dyrektyw unijnych i może być wprowadzona do obrotu oraz użytkowania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





























