

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-190/2026\_GDA22755

Numer szkody / sprawy SM-190/2026\_GDA22755  
Nr kalkulacji 9455

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0122404

Numer rejestracyjny: GDA22755  
Numer nadwozia: W0LF7D607HV616814  
Marka: OPEL  
Model: Vivaro 1.6 BiTurbo CDTI Euro 6 1598ccm - 125KM 2,8/3t 15-19  
Typ: Vivaro L2H1 2,9t Edition  
Data pierwszej rejestracji:  
Rok produkcji: 2017

### WYCENA

Nr wyceny: 9337  
Data wyceny: 22.05.2026  
Wycena na dzień: 22.05.2026  
Wersja bazy danych: 2026.04  
Wartość:

Numer wyceny **9455**  
Data wyceny **22.05.2026**  
Wycena na dzień **22.05.2026**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-190/2026\_GDA22755

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0122404**

Numer rejestracyjny / numer VIN GDA22755 / W0LF7D607HV616814  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /  
Rok produkcji 2017  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 164 097 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 218 400 / -54 303  
Lakier biały uni  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Przeciętny  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka OPEL  
Model Vivaro 1.6 BiTurbo CDTI Euro 6 1598ccm - 125KM 2,8/3t  
Typ Vivaro L2H1 2,9t Edition  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon / 4 / 3  
Okres dostępności 01.07.2016 - 30.06.2019  
Pojemność silnika (ccm) 1598  
Moc kW / KM 92 / 125  
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)  
Układ / liczba cylindrów R / 4  
Skrzynia / liczba biegów M / 6  
Rozstaw osi 1 / 2 3 498 /

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN  
Korekta na przebieg PLN  
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN  
Wartość czynników obniżających wartość PLN  
Korekta na stan opon PLN

**Wartość pojazdu (brutto) PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- Airbag kierowcy
- Drzwi przesuwne z prawej strony, nieprzeszkłone
- Drzwi tylne 180 st., nieprzeszkłone
- ESP z systemem wspomagania ruszania na pochyłościach
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem
- Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach, z regulacją podparcia lędźwiowego
- Fotel pasażera podwójny
- Kierownica z przyciskami sterowania
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Pełnowymiarowe kołpaki kół
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Przegroda kabiny pełna bez okna
- Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB
- System Start/Stop
- Szyby przednie sterowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości i komputerem pokładowym
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Układ ABS z systemami EBD i EBA
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - NIEZAMONTOWANE****Zakup**

- Zderzaki w kolorze nadwozia PLN

**SUMA****PLN****WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- Hak holowniczy PLN

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-30%) PLN

**SUMA****PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), TRIANGLE, 215/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)****PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), TRIANGLE, 215/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)****PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), TRIANGLE, 215/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)****PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), TRIANGLE, 215/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)****PLN**

**NOTATKI****Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:**

Brak możliwości ustalenia daty I rejestracji. Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2017r.

**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu. Rok produkcji określono na podstawie bazy zewnętrznej.

Kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.

**SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:**

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny, drobne zapoczenia w miejscach uszczelnień.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**PODWOZIE:**

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Stwierdzono stuki podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Wg wskazań komputera pokładowego: „Skontroluj układ hamulcowy”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi skrzydłowe tylne lewe [120 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – ogniska korozji,
- błotnik przedni lewy – zarysowany,
- błotnik przedni prawy – ubytki powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- poszycie boku lewego – powgniatane punktowo,
- drzwi skrzydłowe tylne – porysowane, powgniatane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy - rozerwana miejscowo,
- zderzak przedni – niedopasowany na zamocowaniach,
- szyba czołowa – punktowe odpryski.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak tylny – niekompletny.

**WYPOSAŻENIE:**

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

**ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:**

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

#### **Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



























































