

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SN-188/2026\_ST4604Y

Numer szkody / sprawy SN-188/2026\_ST4604Y  
Nr kalkulacji 9452

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0138659

Numer rejestracyjny: ST4604Y  
Numer nadwozia: SALCA2BXXLH864584  
Marka: LAND ROVER  
Model: Discovery Sport 19-23  
Typ: Discovery Sport 2.0 P200 mHEV S aut  
Data pierwszej rejestracji: 01.06.2020  
Rok produkcji: 2020

### WYCENA

Nr wyceny: 9334  
Data wyceny: 20.05.2026  
Wycena na dzień: 20.05.2026  
Wersja bazy danych: 2026.04  
Wartość:

Numer wyceny **9452**  
Data wyceny **20.05.2026**  
Wycena na dzień **20.05.2026**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SN-188/2026\_ST4604Y

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0138659**

Numer rejestracyjny / numer VIN ST4604Y / SALCA2BXXLH864584  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 01.06.2020 / 71  
Rok produkcji 2020  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 111 241 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 119 700 / -8 459  
Lakier niebieski metalik  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka LAND ROVER  
Model Discovery Sport 19-23  
Typ Discovery Sport 2.0 P200 mHEV S aut  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5  
Okres dostępności 01.06.2019 - 31.07.2023  
Pojemność silnika (ccm) 1997  
Moc kW / KM 147 / 200  
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF  
Układ / liczba cylindrów R / 4  
Skrzynia / liczba biegów A / 9

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

**Wartość pojazdu (brutto) PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- 1. Wyposażenie opcjonalne, w trakcie edycji
- 1. Wyposażenie standardowe, w trakcie edycji
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist)
- Autonomiczny system awaryjnego hamowania
- Bluetooth
- Czujnik parkowania - przód i tył
- Dach w kolorze nadwozia
- Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne (wzór 5075) z ogumieniem
- Fotele przednie regulowane elektrycznie w 14 kierunkach z regulacją lędźwiową
- Gniazdo USB Charge i 12 V w 1. rzędzie, gniazdo 12 V w 2. rzędzie
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kanapa tylna dzielona 40:20:40, manualnie przesuwanie i regulacją kąta oparcia 60:40
- Kierownica skórzana
- Kierunkowskazy animowane
- Klimatyzacja - nawiewy dla pasażerów z tyłu
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Lakier uni
- Lampy przednie LED
- Lampy przednie poziomowane manualnie
- Lusterka boczne el. składane, elektrochromatyczne po stronie kierowcy z lampką doświetlającą podłoże
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)
- Oświetlenie wnętrza LED
- Pakiet Online (Live, Browser, Wifi, Smart Settings)
- Podłokietnik w konsoli centralnej
- Podsufitka w kolorze Light Oyster
- Remote (usługa)
- System kontroli zjazdu (Hill Descent Control)
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
- System monitorujący kondycję kierowcy
- System nawigacji Connected Pro
- System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości
- System Terrain Response 2
- System wspomagający utrzymanie pasa jazdy po którym porusza się samochód
- Tapicerka skórzana Grained
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty ISOFIX na przednim siedzeniu pasażera do mocowania dwóch fotelików dziecięcych
- Uchwyty ISOFIX, tył
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Wykończenie wnętrza Gloss Black (dotyczy drzwi)
- Wyświetlacz Touch Pro 10 cali
- Zasłonki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
- Zawieszenie sprężynowe
- Zegary analogowe z centralnie umieszczonym kolorowym wyświetlaczem
- Zestaw audio Sound System
- Zestaw do naprawy opon Land Rover

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- |   |     |
|---|-----|
| • Dach panoramiczny, stały, z elektrycznie sterowanymi rotelami | PLN |
| • Felgi aluminiowe 19 10-ramienne (wzór 1039) z ogumieniem      | PLN |
| • Kierownica ogrzewana  | PLN |
| • Lakier metalik  | PLN |
| • System audio Meridian Sound System                            | PLN |
| • Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz                         | PLN |

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- |  |     |
|--|-----|
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%) | PLN |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-5%)                          | PLN |

**SUMA****PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 235/55R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	90
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)****PLN**

**Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 235/55R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	90
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)**

PLN

**Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 235/55R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)**

PLN

**Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 235/55R19**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)**

PLN

**SUMA**

PLN

**NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

UWAG: Tabliczka znamionowa częściowo zerwana.

**SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:**

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**PODWOZIE:**

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi tyłu nadwozia [350 – 370 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – listwa ochronna porysowana,.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – porwana.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- roleta bagażnika.

**WYPOSAŻENIE:**

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

**ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:**

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

**RZECZOZNAWCA**

Andrzej Walewski

**Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika







































