



ZAMIATARKA ELEWATOROWA BROOD PRODUCTS SCANDIA

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	24/09/07/2026/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Nr fabryczny:	Brak danych
Autor wyceny:	Przemysław Kaluźny

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zlecniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 10-07-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Piotr Gorczyca.

Przedmiot wyceny jest zmiatarka elewatorowa Brood Products Polonia Scandia. Urządzenie znajduje zastosowanie w firmach komunalnych oraz innych zakładach oczyszczania.

Dwie szczotki boczne zmiatają nieczystości w kierunku szerokiej szczotki walcowej i następnie transporterem przenoszone są na skrzynię ładunkową samochodu ciężarowego. Dzięki możliwości regulacji wysokości transportera, można go dopasować do wysokości skrzyni ładunkowej danego pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Zmiatarka elewatorowa
Producent:	Brood Products Polonia
Typ/model:	Scandia
Numer fabryczny:	Brak danych
Czas pracy:	12554h
Rok produkcji:	Brak danych

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa własna:	Ok 4000kg
Wydajność:	Ok 1,2 t/min
Elewator:	Grzebła podajnika z łatwo wymienialnymi gumami, zamontowane na trzech gumowych pasach
Prędkość zmiatania:	25 km/h
Dopuszczalna prędkość transportu:	40 km/h

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane na placu nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin nie udało się uruchomić urządzenia. Brak możliwości zweryfikowania stanu technicznego. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po uruchomieniu. Według informacji otrzymanych od osoby udostępniającej urządzenie jest wyłączone z czynnej eksploatacji. Nie okazano żadnej dokumentacji do przedmiotu.



Tabliczka znamionowa nieczytelna.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Elementy obłachowania posiadają liczne ogniska korozji, złuszczenia powłok oraz deformacje. Ponadto stwierdzono następujące braki: brak taśmy elewatora

brak zgrzebła

silniki hydrauliczne niesprawne, zdemontowane, spakowane na palecie

Przewody instalacji hydraulicznej skorodowane z zabrudzeniami olejowymi.

Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej

PODSUMOWANIE

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia ocenia się jako pogorszony. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń podczas weryfikacji serwisowej.

WARTOŚCI RYNKOWA

W oparciu o wyniki przeprowadzonych oględzin, analizę rynku wtórnego porównywalnych maszyn oraz wiedzę i doświadczenie rzeczoznawcy ustalono wartość rynkową przedmiotu wyceny w wysokości:

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zlecniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

















