



WÓZEK JEZDNIOWY PODNOŚNIKOWY TOYOTA 7FG15

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	51/20/07/2026/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Nr fabryczny:	7FGL18-22015
Autor wyceny:	Przemysław Kaluźny



CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb jego sprzedaży w drodze aukcji na zlecenie i potrzeby zlecniodawcy.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 03-08-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Mirela Słomińska. Przedmiot wyceny stanowi wózek widłowy czołowy spalinowy Toyota 7FG15. Maszyna przeznaczona jest do transportu bliskiego, podnoszenia, przemieszczania oraz składowania ładunków, w szczególności w obiektach magazynowych, zakładach produkcyjnych i na placach przeładunkowych.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Wózek jezdniowy podnośnikowy
Producent:	TOYOTA
Typ/model:	7FG15
Numer fabryczny:	7FGL18-22015
Czas pracy:	6332h
Rok produkcji:	2006

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Moc silnika:	Ok 28kW
Zasilanie:	LPG
Masa eksploatacyjna:	2600kg
Wysokość podnoszenia:	3000mm
Udźwig:	1500kg

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Przedmiot podczas oględzin znajdował się na terenie zewnętrznym, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Wózek od ponad roku pozostaje wyłączony z eksploatacji. Podczas oględzin podjęto próbę uruchomienia maszyny, jednak silnik nie uruchomił się. W związku z niesprawnością urządzenia nie było możliwości przeprowadzenia próby ruchowej ani weryfikacji działania układów i funkcji roboczych.

Według informacji przekazanej przez okazującego wstępną przyczyną niesprawności może być uszkodzenie elektrozaworu instalacji gazowej.

Stan wizualny maszyny oceniono jako przeciętny. Stwierdzono liczne ślady długotrwałej eksploatacji i postoju na zewnątrz, w szczególności ogniska korozji, zarysowania, otarcia oraz miejscowe uszkodzenia powłoki lakierniczej. Ze

względu na brak możliwości uruchomienia i przeprowadzenia próby pod obciążeniem istnieje ryzyko występowania dodatkowych, obecnie niemożliwych do zweryfikowania wad i usterek. Brak aktualnych badań UDT oraz butli LPG. Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego przedstawiono w dokumentacji fotograficznej.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że stan wizualny urządzenia jest przeciętny. W celu ustalenia rzeczywistego stanu technicznego, przyczyny niesprawności oraz zakresu niezbędnych napraw zaleca się przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki przez wyspecjalizowany serwis.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zlecniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA











