



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-721

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: SM-226/2026_PTU6704H

z dnia: 2026/06/15

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20

Zleceniodawca: Santander Consumer Multirent sp. z o.o.

Adres: ul. Legnicka 48B, 53-611 Wrocław

Zadanie: Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] VI-2026

Marka: CHEVROLET

Rok produkcji: 2018

Model: Camaro Coupe 6.2

Wersja: SS Aut.

Nr rejestracyjny: PTU6704H

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: 1G1FF1R75J0155829

Data pierwszej rejestracji

2018/01/01

Wskazanie drogomierza

179386 km

Okres eksploatacji pojazdu (18/01/01-26/06/15)

101 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

Rodzaj nadwozia

coupe 2 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

6162 ccm / 318kW (432KM)

Rodzaj skrzyni biegów

automatyczna

Rodzaj napędu

tylny (4x2)

WYPOSAŻENIE (*)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Audio System Boston Acoustic
- 3 Czujniki parkowania - tył
- 4 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 5 Filtr p/pyłkowy
- 6 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
- 7 Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
- 8 Fotele przednie podgrzewane
- 9 Głośniki 9 szt.
- 10 Gniazdo 12V dodatkowe
- 11 Kamera cofania
- 12 Kierownica pokryta skórą
- 13 Klimatyzacja
- 14 Kolumna kierownicy regulowana
- 15 Komputer pokładowy
- 16 Kurtyny powietrzne boczne
- 17 Lakier metalizowany
- 18 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 19 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 23 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- 24 Radioodtwarzacz CD + MP3
- 25 Siedzenia tylne składane
- 26 Spoiler tylny w kolorze nadwozia
- 27 Sterowanie radiem w kierownicy
- 28 System Bluetooth
- 29 System kontroli ciśnienia w oponach
- 30 System kontroli trakcji
- 31 System stabilizacji toru jazdy "StabiliTrak"
- 32 Szyba tylna ogrzewana
- 33 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 34 Światła do jazdy dziennej
- 35 Tarcze kół aluminiowe 20"
- 36 Tempomat
- 37 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
- 38 Wyświetlacz HUD
- 39 Wyświetlacz kamery cofania w lusterku wstecznym
- 40 Zamek centralny
- 41 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"

20	Pedały z nakładkami aluminiowymi	42	Zestaw naprawczy opon
21	Podłokietnik centralny przedni	43	Złącze "AUX"
22	Poduszki powietrzne boczne	44	Złącze "USB"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*IMPERIAL 245/40ZR20	2,0	95
Przednie prawe:	*IMPERIAL 245/40ZR20	2,0	95
Tylne lewe:	*IMPERIAL 275/35ZR20	3,0	82
Tylne prawe:	*IMPERIAL 275/35ZR20	3,0	82

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Ogłędzin dokonano na terenie parkingu CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie ogłędzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie ogłędzin stwierdzono:

Pojazd wyprodukowany i przeznaczony na rynek amerykański, sprowadzony jako uszkodzony.

JEDNOSTKA NAPEDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzetem kompletny.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego - akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.

Stwierdzono n/w. uwagi:

- praca jednostki napędowej - nierównomierna,
- silnik nie rozwija pełnej mocy.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne.

Stwierdzono n/w. uwagi:

- układ zawieszenia - stwierdzono stuki podczas pracy w czasie próby ruchowej.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono n/w. uwagi:

- układ kierowniczy - stwierdzono stuki podczas pracy w czasie próby ruchowej.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HAMULCOWY:

Stwierdzono n/w. uwagi:

- elementy układu hamulcowego - zaawansowana korozja.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Stwierdzono n/w. uwagi:

- elementy wydechu - zaawansowana korozja / uszkodzenie strukturalne.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [190-230 µm],
- drzwi przednie lewe [180-210 µm],
- drzwi przednie prawe [180-210 µm],
- błotnik tylny lewy [240 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik tylny lewy - wgniecenie punktowe.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie, listwa dolna wyłamana z zamocowań, nakładka wnęki koła prawego - pęknięta,
- zderzak tylny - zarysowanie,
- tarcza koła przednia lewa - zarysowanie,
- tarcza koła przednia prawa - zarysowanie,
- tarcza koła tylna lewa - zarysowanie,
- tarcza koła tylna prawa - zarysowanie.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: SM-226/2026_PTU6704H

z dnia: 2026/06/15

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] VI-2026

Marka: CHEVROLET

Rok produkcji: 2018

Model: Camaro Coupe 6.2

Wersja: SS Aut.

Nr rejestracyjny: PTU6704H

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy















