

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-312/2026_PY28639

Numer szkody / sprawy SM-312/2026_PY28639
Nr kalkulacji 9681

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0140413

Numer rejestracyjny: PY28639
Numer nadwozia: WF0FXXTTRFPK65950
Marka: FORD
Model: Transit 350 EcoBlue Euro 6 1996ccm - 130KM 3,5t 19-24
Typ: Transit 350 L3H3 RWD Trend (bryg.)
Data pierwszej rejestracji: 13.04.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 9563
Data wyceny: 07.08.2026
Wycena na dzień: 07.08.2026
Wersja bazy danych: 2026.08
Wartość:

Numer wyceny **9681**
 Data wyceny **07.08.2026**
 Wycena na dzień **07.08.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-312/2026_PY28639

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0140413 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY28639 / WF0FXXTTRFPK65950
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	13.04.2023 / 40
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	137 662 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	136 000 / 1 662
Lakier	biały uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	FORD
Model	Transit 350 EcoBlue Euro 6 1996ccm - 130KM 3,5t 19-24
Typ	Transit 350 L3H3 RWD Trend (bryg.)
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, max. wysoki dach / 4 / 6
Okres dostępności	01.05.2019 - 30.06.2024
Pojemność silnika (ccm)	1996
Moc kW / KM	96 / 130
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 545 / 955
Rozstaw osi 1 / 2	3 750 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.08)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu
- Drzwi przesuwne z prawej strony, nieprzeszkłone
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, bez szyb, kąt otwarcia 180 stopni
- ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
- Gniazdo 2x12V
- HSA - system wspomagania ruszania pod górę
- Klimatyzacja manualna z przodu
- Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Konsola podsufitowa
- LAC - system kontroli obciążenia pojazdu
- Lakier uni
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane
- Nagrzewnica – recyrkulacja
- Schowek podręczny
- System Auto Start Stop
- System wlewu paliwa Ford Easy Fuel
- Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem i zamykaniem szyby kierowcy
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat ze skórzaną kierownicą i regulowanym ogranicznikiem prędkości
- Wskaźnik zmiany biegu
- Wybór trybu jazdy
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, 270 st. (V) PLN
- Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na ekranie radia lub nawigacji (V) PLN
- Koło zapasowe pełnowymiarowe (V) (G) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-8%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 235/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 235/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 235/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 235/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny.

Silnik uruchomiono.

Stwierdzono n/w. uwagi:

- kontrolka układu wtryskowego aktywna stale podczas pracy silnika,
 - wg wskazań komputera pokładowego: "Wymiana oleju konieczna".
- Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne.

Stwierdzono n/w. uwagi:

- układ zawieszenia - stwierdzono stuki podczas pracy w czasie próby ruchowej.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Stwierdzono n/w. uwagi:

- kontrolka dot. zużycia okładzin hamulcowych aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- poszycie boku lewego - wgniecenie, zarysowane,
- drzwi tyłu nadwozia - wgniecenie punktowe, zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- lusterko lewe - lampa kierunkowskazu pęknięta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa - pęknięcie,
- lusterko lewe - pęknięcie.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:

- fotel kierowcy - brak pokrętła regulacji odcinka lędźwiowego.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*



















































