

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-327/2026_WH3560E

Numer szkody / sprawy SM-327/2026_WH3560E
Nr kalkulacji 9702

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142124

Numer rejestracyjny: WH3560E
Numer nadwozia: TMBJG7NX5MY181814
Marka: SKODA
Model: Octavia IV Kombi 20-24
Typ: Octavia 2.0 TDI Ambition
Data pierwszej rejestracji: 03.08.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 9584
Data wyceny: 14.08.2026
Wycena na dzień: 14.08.2026
Wersja bazy danych: 2026.08
Wartość:

Numer wyceny **9702**
 Data wyceny **14.08.2026**
 Wycena na dzień **14.08.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-327/2026_WH3560E

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142124 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH3560E / TMBJG7NX5MY181814
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 03.08.2021 / 60
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 421 634 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 130 800 / 290 834
 Lakier niebieski uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SKODA
 Model Octavia IV Kombi 20-24
 Typ Octavia 2.0 TDI Ambition
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.02.2020 - 31.07.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1968
 Moc kW / KM 85 / 115
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.08) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Blokada zamków tylnych drzwi od wewnątrz, elektryczna
- Bluetooth
- Care Connect - 1 rok
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST
- DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych
- Dekor AMBITION
- Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
- DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- Elektryczne podnoszenie szyb, tył
- ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+
- Felgi aluminiowe 17 ROTARE AERO 7,5J z ogumieniem
- Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową
- Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
- Funkcja SmartLink+
- Głośniki - 8 sztuk
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Haczyki na torby
- Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
- Kamera cofania
- KESSY GO - bezkluczykowy system uruchamiania silnika
- Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna
- Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
- Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem
- Maxi-DOT
- Kurtyny powietrzne
- Lakier uni
- Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu
- LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu
- Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności
- Oświetlenie bagażnika
- Parasolka w schowku drzwi kierowcy
- Podłokietnik z przodu
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
- Radio SWING (8,25", 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych)
- Ramka grilla chromowana
- Relingi dachowe w kolorze czarnym
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Schowek na okulary
- Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
- System kontroli ciśnienia w oponach TPM
- Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tylna kanapa składana i dzielona
- Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy
- Wycieraczka szyby tylnej AERO
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw siatek w bagażniku

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Pakiet Selection (V) PLN
 - Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
 - KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu
 - SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), GOODYEAR, 205/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), GOODYEAR, 205/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 205/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 205/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne.

Stwierdzono n/w. uwagi:

- układ zawieszenia - stwierdzono stuki podczas pracy w czasie próby ruchowej,
- tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono n/w. uwagi:

- układ kierowniczy - stwierdzono stuki podczas pracy w czasie próby ruchowej.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe - zarysowane,
- drzwi tylne lewe - wgniecenie,
- błotnik tylny lewy - wgniecenie punktowe, zarysowany,
- błotnik tylny prawy - zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak tylny - zarysowanie.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













































