

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-311/2026_ZS601PK

Numer szkody / sprawy SM-311/2026_ZS601PK
Nr kalkulacji 9383

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139212

Numer rejestracyjny: ZS601PK
Numer nadwozia: VF1VB000867363001
Marka: RENAULT
Model: Master dCi 165 Energy Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-24
Typ: Master dCi L3 Pack Clim
Data pierwszej rejestracji: 20.12.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 9265
Data wyceny: 07.08.2026
Wycena na dzień: 07.08.2026
Wersja bazy danych: 2026.08
Wartość:

Numer wyceny **9383**
 Data wyceny **07.08.2026**
 Wycena na dzień **07.08.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-311/2026_ZS601PK

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139212

Numer rejestracyjny / numer VIN	ZS601PK / VF1VB000867363001
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	20.12.2021 / 56
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	253 238 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	173 600 / 79 638
Lakier	czerwony uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	RENAULT
Model	Master dCi 165 Energy Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-24
Typ	Master dCi L3 Pack Clim
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
Okres dostępności	01.07.2019 - 31.12.2022
Pojemność silnika (ccm)	2299
Moc kW / KM	120 / 163
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 740 / 760
Rozstaw osi 1 / 2	4 332 /
Zabudowa	Skrzyniowa z opończę
Zabudowy specjalne	winda hydrauliczna,

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.08)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników podnoszących wartość	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Wartość korekt	PLN
Korekta na stan opon	PLN
Wartość zabudowy podwozia	PLN
Wartość zabudów specjalnych	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU		
• Chłapacze przednie • Czujnik deszczu i zmierzchu • Felgi stalowe 16 z ogumieniem • Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową • Kanapa wielofunkcyjna ze składanym oparciem (stolik obrotowy) i schowkiem w siedzisku • Klimatyzacja manualna • Kluczyk centralnego zamka ze sterowaniem przez fale radiowe • Koło zapasowe • Kołpaki ozdobne Mini • Lakier uni • Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	• Lusterko martwego pola Wide View • Poduszka powietrzna kierowcy • Przegroda, ścianka działowa przeszkona • Radioodtwarzacz Bluetooth, MP3, USB • Schowek zamykany na rękawiczki Easy Life • Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z uchwytem na kubek • Szyby boczne sterowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy • Światła do jazdy dziennej LED • Tapicerka materiałowa Kompo • Wyłożenie przegrody działowej od strony kabiny pasażerskiej wykładziną	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
• Lusterka boczne o wydłużonych ramionach • Regulator ogranicznik prędkości • Światła przeciwmgielne	PLN PLN PLN	
SUMA	PLN	
CZYNNIKI PODNOSZĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Kabina sypialna	PLN	
SUMA	PLN	
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%) • Konieczność naprawy pojazdu (-20%) • Długotrwały przestój (-5%)	PLN PLN PLN	
SUMA	PLN	
KOREKTY		Zakup
Stan pojazdu	PLN	
SUMA	PLN	
ZABUDOWY SPECJALNE		Zakup
Winda hydrauliczna		
Materiał wykonania:	Aluminiowa	
Udźwig [kg]:	750	
Wiek [lata]:	5	
Rodzaj:	Standardowa	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), ROAD X, 225/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	77	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN

Oś 1, Opona 2 (prawa), ROAD X, 225/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), ROAD X, 225/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), ROAD X, 225/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Pasek rozrządu zerwany.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – przepalona punktowo,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- spoiler boczny kabiny lewy – ubytki powłoki lakierowej,
- spoiler boczny kabiny prawy – ubytki powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – pęknięty,
- listwa przeciwnajazdowa prawa – pognięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Pojazd wyposażony w zabudowę skrzyniową z opończą koloru szarego wraz z hydrauliczną platformą załadowniczą DHOLLANDIA DHLM.08 (nr seryjny: 2107 0992) oraz kabinę sypialną.

Opończa porysowana, poprzecinana, ze śladami napraw.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













































