

OPINIA Nr: FIAT KK7581L

Wykonawca opinii : Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy

Zleceniodawca: Stellantis Dawro

Adres: Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

Zlec. pismo, znak: 44/19/08/2026/STELLANTIS Dawro

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

z dnia: 2026/08/28

z dnia: 2026/08/19

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VIII-2026
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	
Marka:	FIAT	
Model pojazdu:	Ducato 35 2.2 H3-POWER MR`24 E6.4 3.5t	
Wersja:	L3H2	
VIN:	Z F A 2 5 0 0 0 6 S G 0 0 6 9 9 4	
Nr rejestracyjny:	KK7581L	
Nr IE / ID:	045-06664 / 224654	
Rok produkcji:	2025	

Data pierwszej rejestracji	2025/03/05
Data ważności badania technicznego	2028/03/05
Okres eksploatacji pojazdu (25/03/05-26/08/15)	17 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita / Ładowność	3500 kg / 1425 kg
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	4035 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2184 ccm / 103kW (140KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6.4
Długość / Szerokość / Wysokość	5998 mm / 2050 mm / 2524 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2024.12-2025.06)			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki cofania	13	Sygnał ostrzegawczy cofania
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe	14	System kontroli trakcji ESC
3	Felgi stalowe 15"	15	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
4	Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedzeniem	16	Światła do jazdy dziennej
5	Klimatyzacja	17	Tapicerka foteli "Crepe"
6	Klosze reflektorów czarne	18	Uchwyty do mocowania ładunków
7	Oslona chłodnicy w kolorze nadwozia	19	Uconnect Box
8	Pakiet Aerodynamiczny	20	Wspomaganie kierownicy elektryczne
9	Podłokietniki fotela kierowcy	21	Zbiornik paliwa 90l
10	Poduszka powietrzna kierowcy	22	Zderzak przedni w kolorze czarnym
11	Przegroda przestrzeni bagażowej	23	Zestaw naprawczy koła Fix & Go
12	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Radio z 5-calowym dotykowym ekranem, DAB
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Złącze "AUX"
 - Wświetlacz 5" dotykowy
 - Radioodbiornik
- 3 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*BRAK		100
Przednie prawe:	*BRAK		100
Tylne lewe:	NEXEN 215/70 R15C 109/107T ROADIAN CT8	9,5	24
Tylne prawe:	NEXEN 215/70 R15C 109/107T ROADIAN CT8	9,5	24

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (15 mies.)	124 230 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 1 983 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2025/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 2 miesiące wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	167 PLN
----------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 18 337 PLN
---------------	--------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Urealnienie do wartości zakupu	-15,0	-18 337

KOMENTARZ

Pojazd zweryfikowano w bazie CEPiK:
25.09.2025
Powstanie szkody istotnej
Nazwa ubezpieczyciela: ALLIANZ
Kategorie: uszkodzenie elementów układu hamulcowego, uszkodzenie elementów układu kierowniczego, uszkodzenie elementów układu nosnego
(Uwaga. Dane o szkodach istotnych gromadzimy od 1 marca 2020 r.)

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Przemysław Muskała

Pojazd do oględzin okazano po rozległej szkodzie pożarowej. Stwierdzono znaczne uszkodzenia obejmujące przede wszystkim przednią część pojazdu oraz kabinę kierowcy. W wyniku działania ognia i wysokiej temperatury uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy m.in. elementy poszycia nadwozia, komory silnika, wyposażenia kabiny, instalacji elektrycznej oraz osprzętu znajdującego się w przedniej części pojazdu.
Ze względu na warunki parkingowe, stan pojazdu oraz brak możliwości jego uruchomienia i przeprowadzenia diagnostyki warsztatowej, podczas oględzin nie było możliwości określenia pełnego zakresu uszkodzeń. Nie weryfikowano szczegółowo stanu wszystkich podzespołów mechanicznych, układu napędowego, instalacji elektrycznej i elektronicznej ani geometrii elementów konstrukcyjnych pojazdu.
Należy liczyć się z możliwością ujawnienia dodatkowych uszkodzeń po przetransportowaniu pojazdu do warunków serwisowych, wykonaniu czesciowego demontazu oraz przeprowadzeniu

szczegółowej diagnostyki. Rzeczywisty zakres uszkodzeń i ewentualnych prac naprawczych może być większy niż możliwy do określenia na podstawie przeprowadzonych oględzin.

Zakres stwierdzonych uszkodzeń ma charakter rozległy i obejmuje również obszary istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz konstrukcji pojazdu.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na miesiąc sierpień 2026 roku wynosi:

104100 PLN

(słownie: sto cztery tysiące sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 19465,85 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na miesiąc sierpień 2026 roku wynosi:

7300 PLN

(słownie: siedem tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 1365,04 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**do opinii nr: FIAT KK7581L**

z dnia: 2026/08/28

Wykonawca opinii : Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy

Zleceniodawca: Stellantis Dawro

Adres: Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

Zlec. pismo, znak: 44/19/08/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/08/19

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t
Marka: FIAT
Model pojazdu: Ducato 35 2.2 H3-POWER MR`24 E6.4 3.5t
Wersja: L3H2
VIN: Z F A 2 5 0 0 0 6 S G 0 0 6 9 9 4
Nr rejestracyjny: KK7581L
Nr IE / ID: 045-06664 / 224654
Rok produkcji: 2025



Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 17 mies.) .. 104 100 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,64

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie		
1	Ściana boczna tylna	LiP
2	Wzmocnienie boczne z podłużnicą	LiP
3	Słupek przedni	LiP
4	Słupek B	LiP
5	Próg kpl.	LiP
6	Podłoga przednia ze wzmocnieniami kpl.	
7	Dach kpl.	

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie		
1	Pokrywa przednia	
2	Błotnik przedni	LiP
3	Drzwi boczne przednie	LiP
4	Pas tylny kpl.	
5	Przegroda czołowa kpl.	
6	Pas przedni kpl.	
2 Wyposażenie		
7	Zderzak przedni kpl.	
8	Reflektor kpl.	LiP
9	Lampa kierunkowskazu przedniego	LiP
10	Światła do jazdy dziennej	LiP
11	Krata wlotu powietrza kpl.	
12	Lusterko boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie	LiP
13	Fotel przedni kierowcy	
14	Fotel przedni prawy	
15	Wykładziny dachu (podsufitka, półka, oświetlenie)	
16	Wykładziny wewnętrzne ścian	
17	Wykładziny podłogi	
18	Pas bezpieczeństwa przedni z napinaczem	LiP
19	Szyba przednia	
20	Szyba drzwi bocznych przednich	LiP

- 21 Zespół wycieraczek szyby przedniej
- 22 Układ spryskiwacza szyby (zbiornik z pompką i przewodami)
- 23 Tablica rozdzielcza kpl.
- 24 Osprzęt pokrywy przedniej
- 25 Osprzęt drzwi bocznych przednich LiP
- 26 Poduszka powietrzna kierowcy z układem sterowania
- 27 Pompa hamulcowa ze zbiornikiem i wspomaganie
- 28 Mechanizm hamulca pomocniczego
- 29 Wiązki przewodów z tablicą bezpieczników
- 30 Stacyjka i przełącznik świateł
- 31 Sygnały dźwiękowe
- 32 Koło kierownicy
- 33 Sprężarka klimatyzacji
- 34 Nagrzewnica wnętrza z parownikiem i sterowaniem
- 35 Kondensator klimatyzacji (skraplacz)
- 36 Przewody i zawór klimatyzacji
- 37 Sterownik i hydrauliczny rozdzielacz ABS
- 38 Czujniki obrotów ABS kpl.
- 39 Czujniki i sterowniki ESP
- 40 Radio

3 Silnik z osprzętem

- 41 Blok silnika z tłokami i wałem korbowym
- 42 Głowice silnika z wałkami rozrządu kpl.
- 43 Napęd rozrządu z obudową
- 44 Pokrywa zaworów
- 45 Miska olejowa
- 46 Chłodnica i filtr oleju
- 47 Pompa wodna z termostatem
- 48 Zbiornik wyrównawczy z przewodami
- 49 Układ wtrysku paliwa z modułem sterującym
- 50 Filtr powietrza kpl. z przewodami
- 51 Kolektor ssący
- 52 Kolektor wydechowy
- 53 Turbosprężarka/ sprężarka
- 54 Sprzęgło kpl.
- 55 Wentylator chłodnicy kpl.
- 56 Chłodnica wody
- 57 Chłodnica powietrza (silnik doładowany)
- 58 Prądnica
- 59 Rozrusznik
- 60 Zawieszenie silnika
- 61 Koło zamachowe

4 Układ napędowy

- 62 Półoś z przegubami przednia LiP
- 63 Obudowa zespołu napędowego i sprzęgła
- 64 Elementy wewnętrzne zespołu napędowego
- 65 Mechanizm zewnętrzny zmiany biegów

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

- 66 Wspornik zawieszenia przedniego
- 67 Sprężyna lub resor z osadzeniem LiP
- 68 Drążek stabilizatora
- 69 Amortyzator LiP
- 70 Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia LiP
- 71 Zwrotnica LiP
- 72 Piasta koła z łożyskami LiP
- 73 Układ drążków kierowniczych
- 74 Przekładnia kierownicza
- 75 Kolumna kierownicy z wałem i przegubami
- 76 Pompa wspomagania ze zbiornikiem / silnik wspomagania
- 77 Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy) LiP
- 78 Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi (LiP

7 Reszta

79	Katalizator i filtr cząstek stałych	
80	Układ ADBLUE	
81	Sondy lambda i czujniki kontroli spalin	
82	Koło przednie stalowe	LiP
83	Opona koła przedniego	LiP
84	Akumulator	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	33	26	25 421
2	Wyposażenie	24	88	2 998
3	Silnik z osprzętem	16	100	0
4	Układ napędowy	7	100	0
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	100	0
6	Zawieszenie tylne	5	0	5 205
7	Reszta	7	76	1 749
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				35 373 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda stopnia uszkodzenia**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	104 100 PLN
Stopień uszkodzenia	0,6602
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,27
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,87
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,88
Wynik metody stopnia uszkodzenia	7 312 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	7 312 PLN
---	------------------

Komentarz

„

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	104 100 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	7 300 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	96 800 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	3,79

Wykonawca opinii : Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy

Zleceniodawca: Stellantis Dawro

Adres: Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa

Zlec. pismo, znak: 44/19/08/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/08/19

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VIII-2026

Marka: FIAT


Rok produkcji: 2025

Model: Ducato 35 2.2 H3-POWER MR`24 E6.4 3.5t

Wersja: L3H2

Nr rejestracyjny: KK7581L

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczy wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: FIAT KK7581L

z dnia: 2026/08/28

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VIII-2026

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2025

Model: Ducato 35 2.2 H3-POWER MR`24 E6.4 3.5t

Wersja: L3H2

Nr rejestracyjny: KK7581L

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



002



003



004



005



006



007




008



009



010



011



012



013



014



015



016



017



018



019



020




021




022



023




024



025



026



027



028




029



030



031



032



033



034



035



036



037



038



039



040




041



042



043



044



045



046



047



048



049



050



052



053



054



055



056



058