

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-349/2026_EL9HJ69

Numer szkody / sprawy SM-349/2026_EL9HJ69
Nr kalkulacji 9779

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119262

Numer rejestracyjny: EL9HJ69
Numer nadwozia: VF7YD3MFC12J09870
Marka: CITROEN
Model: Jumper 35 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 163KM 3,5t 16-19
Typ: Jumper 35+ BlueHDi L4H2
Data pierwszej rejestracji: 30.01.2019
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 9661
Data wyceny: 09.09.2026
Wycena na dzień: 09.09.2026
Wersja bazy danych: 2026.09
Wartość:

Numer wyceny **9779**
 Data wyceny **09.09.2026**
 Wycena na dzień **09.09.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-349/2026_EL9HJ69

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119262 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	EL9HJ69 / VF7YD3MFC12J09870
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	30.01.2019 / 92
Rok produkcji	2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	387 224 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	220 400 / 166 824
Lakier	biały uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Zły
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	CITROEN
Model	Jumper 35 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 163KM 3,5t 16-19
Typ	Jumper 35+ BlueHDi L4H2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.04.2016 - 31.08.2019
Pojemność silnika (ccm)	1997
Moc kW / KM	120 / 163
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 060 / 1 440
Rozstaw osi 1 / 2	4 035 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.09)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Korekta na rok produkcji	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Wartość korekt	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS + EBD
- Airbag kierowcy
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- ESP + ASR
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, pochylecia oparcia, wysokości, odc. lędźwiowego + podłokietnik
- Immobilizer
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier uni
- Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie
- Mech. regulacja położenia kierownicy
- Osłony przeciwbłotne przednie i tylne
- Popielniczka + zapalniczka
- Przegroda stała pełna
- Siedzenie pasażera dwumiejscowe
- Tapicerka materiałowa
- Wspomaganie kierownicy o zmiennej sile
- Zabezpieczenie ścian przestrzeni ładunkowej
- Zamek centralny z pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE Zakup

- | | |
|--|-----|
| • Drzwi tylne, 270st. (V) | PLN |
| • Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane (V) | PLN |
| • Półka przednia podsufitowa (V) | PLN |
| • Radio FM+USB+Bluetooth+sterowanie przy kierownicy (V) | PLN |
| • Światła do jazdy dziennej LED z kierunkowskazem (V) | PLN |
| • Zawieszenie wzmocnione (V) | PLN |

SUMA **PLN**

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ Zakup

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-25%) | PLN |
|--------------------------------------|-----|

SUMA **PLN**

KOREKTY Zakup

Stan pojazdu	PLN	A
--------------	-----	---

SUMA **PLN**

OPONY Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), ROADX, 215/75R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), ROADX, 215/75R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), ROADX, 215/75R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	44	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), ROADX, 215/75R16		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	44	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Ślady demontażu reklamy firmowej.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.

Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie prawe - punktowe odpryski powłoki lakierowej, korozja,
- drzwi przesuwne prawe - wgniecenie, zarysowane,
- poszycie boku lewego - wgniecenie, zarysowane, korozja,
- poszycie boku prawego - wgniecenie, korozja,
- drzwi tyłu nadwozia - wgniecenie, zarysowana,
- dach - wgniecenie, zarysowany,
- próg lewy - korozja,
- próg prawy - korozja.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- poszycie boku prawego - głęboko zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- lusterko lewe - lampa kierunkowskazu pęknięta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak tylny - pęknięcie,
- lusterko lewe - pęknięcie,
- lampa zespolona tylna lewa - klosz pęknięty,
- lampa zespolona tylna prawa - klosz pęknięty.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:

- fotel kierowcy - wytarty.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.

Do oględzin przedstawiono jeden klucz do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



































































