

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-343/2026_PY68567

Numer szkody / sprawy SM-343/2026_PY68567
Nr kalkulacji 9763

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0155563

Numer rejestracyjny: PY68567
Numer nadwozia: NMTBD3BE10R024830
Marka: TOYOTA
Model: Corolla Sedan 22-
Typ: Corolla 1.8 Hybrid Comfort
Data pierwszej rejestracji: 20.02.2024
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 9645
Data wyceny: 04.09.2026
Wycena na dzień: 04.09.2026
Wersja bazy danych: 2026.09
Wartość:

Numer wyceny **9763**
 Data wyceny **04.09.2026**
 Wycena na dzień **04.09.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-343/2026_PY68567

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0155563

Numer rejestracyjny / numer VIN PY68567 / NMTBD3BE10R024830
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 20.02.2024 / 31
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 60 594 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 45 200 / 15 394
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka TOYOTA
 Model Corolla Sedan 22-
 Typ Corolla 1.8 Hybrid Comfort
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.12.2021 - ...
 Pojemność silnika (ccm) 1798
 Moc kW / KM 70 / 95
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.09)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Korekta na rok produkcji	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 6 głośników
- ABS
- Antena dachowa typu płetwa rekina (Shark-fin)
- Asystent głosowy inteligentny
- Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
- BA - system wspomagania hamowania
- Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki
- Czujnik zmierzchu i automatyczne światła
- Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem
- Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3)
- Dywaniki welurowe
- EBD
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55 R16
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu
- Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu
- Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Gniazdo USB, dodatkowy port w konsoli środkowej
- Gniazdo USB-C
- Gniazdo USB-C - tył
- Gwarancja 10 lat na akumulator hybrydowy
- Gwarancja 2-letnia
- Hamulec postojowy elektryczny
- Immobilizer
- Interfejs Android Auto i Apple CarPlay - połączenie bezprzewodowe
- Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi
- Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
- Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych
- Kierownica skórzana trójramienna
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki zewnętrzne lakierowane
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe dojazdowe
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Listwa okienna chromowana
- Listwy drzwi w kolorze czarnym
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka zewnętrzne lakierowane
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane
- Nawiewy na tylną kanapę
- Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych
- Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
- Ogranicznik prędkości - automatyczny
- Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych
- Podłokietnik przedni
- Podłokietnik tylny
- Podsufitka jasna
- Poduszka powietrzna kolan kierowcy
- Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
- System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
- System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
- System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym kolorowym 10,5" HD
- System oświetlenia wnętrza
- System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS)
- System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej typu LED
- Światła drogowe automatyczne AHB
- Światła główne w technologii projektorowej
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat adaptacyjny, inteligentny
- TRC - system kontroli trakcji
- Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)
- Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów
- Uruchamianie silnika przyciskiem
- Usługi łączności Toyota Connected Car
- VSC - system stabilizacji toru jazdy
- Wstawki chromowane we wnętrzu auta
- Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
- Zamek centralny sterowany zdalnie
- Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense
- Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyToyota
- Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota

- Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyToyota

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE	Zakup
------------------------------------	-------

- | | | |
|---|--|-----|
| • | Pakiet Tech | PLN |
| □ | Czujniki parkowania przednie i tylne | |
| □ | Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | |
| □ | Fotele przednie podgrzewane | |
| □ | Kierownica z funkcją podgrzewania | |
| □ | Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby | |
| □ | Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu | |
| □ | System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny klucz) | |
| □ | Układ detekcji przeszkód (ICS) | |

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
-----------------------------	-------

- | | | |
|---|-----------------------------------|-----|
| • | Konieczność naprawy pojazdu (-5%) | PLN |
|---|-----------------------------------|-----|

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
-------	-------

Oś 1, Opona 1 (lewa), DUNLOP, 225/45R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2	
Zużycie [%]:	100	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), DUNLOP, 225/45R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2	
Zużycie [%]:	100	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), DUNLOP, 225/45R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), DUNLOP, 225/45R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
 Ogłędzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.
 W czasie ogłędzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.

Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Stwierdzono n/w. uwagi:

- Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG,

- Sprawności oraz kompletności instalacji wraz z dokumentacją nie weryfikowano.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik tylny lewy - zarysowany,
- błotnik tylny prawy - zarysowany,
- próg lewy - zarysowany,
- próg prawy - nakładka plastikowa pęknięta, porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- lusterko lewe - zarysowanie.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*











25/45R17 91W10-160 230 210



TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e6*2007/46*0316
NMTBD3BE10R024830

	1835K9
1-	2585K9
2-	1050K9
	970K9

MODEL ZWE219L-DEXNBW 015 4
BOURGETLAAN 60, 1140 BRUSSELS, BELGIUM

C/TR040 /FB21
ATM /PA10

































