

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-344/2026_WH7403C

Numer szkody / sprawy SM-344/2026_WH7403C
Nr kalkulacji 9764

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0157717

Numer rejestracyjny: WH7403C
Numer nadwozia: VF3YDBPFCPG011913
Marka: PEUGEOT
Model: Boxer 435 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 140KM 3,5t 19-24
Typ: Boxer 435 BlueHDi L4H2
Data pierwszej rejestracji: 19.06.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 9646
Data wyceny: 04.09.2026
Wycena na dzień: 04.09.2026
Wersja bazy danych: 2026.09
Wartość:

Numer wyceny **9764**
 Data wyceny **04.09.2026**
 Wycena na dzień **04.09.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-344/2026_WH7403C

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0157717 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH7403C / VF3YDBPFCPG011913
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 19.06.2023 / 39
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 212 460 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 132 600 / 79 860
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka PEUGEOT
 Model Boxer 435 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 140KM 3,5t 19-24
 Typ Boxer 435 BlueHDi L4H2
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, wysoki dach / 4 / 3
 Okres dostępności 01.10.2022 - 31.03.2024
 Pojemność silnika (ccm) 2179
 Moc kW / KM 103 / 140
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500
 Masa własna / ładowność 2 090 / 1 410
 Rozstaw osi 1 / 2 4 035 /
 Zabudowy specjalne agregat chłodniczy,

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.09) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN
 Wartość zabudów specjalnych PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego
- Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania
- Antena dachowa DAB
- Czujniki cofania
- Drzwi boczne prawe przesuwne, pełne (bez szyby)
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne
- ESP (system stabilizacji toru jazdy)
- Felgi stalowe 16"
- Fotel kierowcy KOMFORT(regulacja odc.łędź.,wzdłużna,wys.,pochylenia)+podłokietnik+szuflada pod fot.
- Gwarancja standardowa 2 lata bez limitu kilometrów
- Hamulce przednie - tarcze wentylowane
- Hamulce tylne - tarczowe
- Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobiliser
- Kierownica z tworzywa sztucznego
- Klimatyzacja manualna z chłodzonym schowkiem w desce rozdzielczej
- Kolumna kierownicy manualnie regulowana na głębokość
- Komputer pokładowy
- Kontrolka niezapiętego pasa dla kierowcy
- Lakier uni
- Lampka podwójna w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli
- Lampki w przedziale ładunkowym (dwie)
- Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie
- Ławka pasażera 2-osobowa z podłokietnikiem
- Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera
- Pasy bezpieczeństwa 3-pkt w pierwszym rzędzie z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia
- Poduszka powietrzna czołowa kierowcy
- Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna blaszana
- Radio FM USB Bluetooth z tunerem cyfrowym, 4 głośniki, sterowanie radiem z kierownicy
- Reflektory przednie, halogenowe
- Schowek w górnej części deski rozdzielczej
- Szyby barwione
- Szyby boczne sterowane elektrycznie, sekwencyjne po stronie kierowcy
- Światła obrysowe
- Tapicerka tkaninowa Darko Noir
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Uchwyty na kubki
- Wskaźnik zmiany biegów GSI
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia
- Zagłówki przednich foteli, pełne
- Zamek centralny z pilotem i blokowaniem drzwi podczas ruszania
- Zawieszenie przednie Pseudo MacPherson
- Zawieszenie tylne standardowe, resor jednopiórowy
- Zderzaki przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne, klamki w kolorze czarnym
- Zestaw naprawczy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia 270 stopni (V) PLN
- Koło zapasowe pełnowymiarowe (V) PLN
- Pakiet Connect (V) PLN
 - Gniazdo USB
 - Klimatyzacja automatyczna + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej
 - Radio cyfrowe z dotykowym ekranem multimedialnym 7", 4 głośniki, zest. głoś. Bluetooth, USB
- Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwupiórowy (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN
- Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%) PLN

SUMA**PLN****ZABUDOWY SPECJALNE****Zakup**

Agregat chłodniczy

Rodzaj napędu: Napędzany silnikiem pojazdu

Wiek [lata]: 3

Wartość (brutto) PLN**SUMA** PLN**OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/75R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 8
Zużycie [%]: 33
Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN**Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 215/75R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 3
Zużycie [%]: 88
Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN**Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 215/75R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 7
Zużycie [%]: 44
Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN**Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 215/75R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]: 11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: 8
Zużycie [%]: 33
Obniżka na zniszczenie [%]: 0

Wartość (brutto) PLN**SUMA** PLN**NOTATKI****Notatka do wyceny:**

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawdzony w działaniu.
Ogłędzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.
W czasie ogłędzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.
Mimo prób, silnika nie uruchomiono.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- osprzęt silnika częściowo zdemontowany, zdekompletowany.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.
Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie prawe - zarysowane, listwa ochronna zarysowana,
- poszycie boku lewego - wgniecenie, zarysowane,
- poszycie boku prawego - wgniecenie, zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie, niekompletny,
- lusterko lewe - zarysowanie,
- lusterko prawe - zarysowanie.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak tylny - pęknięcie,
- szyba czołowa - pęknięcie,
- lampa zespolona tylna prawa - klosz pęknięty.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

Pojazd wyposażony w zabudowę izotermiczną z agregatem chłodniczym CARRIER.

Brak możliwości sprawdzenia agregatu w działaniu.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



























































