

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-272/2026_WR388HE

Numer szkody / sprawy SM-272/2026_WR388HE
Nr kalkulacji 9600

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145537

Numer rejestracyjny: WR388HE
Numer nadwozia: YV1ZWK5VDM2433874
Marka: VOLVO
Model: V60 18-21
Typ: V60 B4 D Momentum aut
Data pierwszej rejestracji: 18.01.2021
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 9482
Data wyceny: 08.07.2026
Wycena na dzień: 08.07.2026
Wersja bazy danych: 2026.07
Wartość:

Numer wyceny **9600**
 Data wyceny **08.07.2026**
 Wycena na dzień **08.07.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-272/2026_WR388HE

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145537 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WR388HE / YV1ZWK5VDM2433874
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 18.01.2021 / 66
 Rok produkcji 2020
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 156 726 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 157 800 / -1 074
 Lakier czarny perłowy
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka VOLVO
 Model V60 18-21
 Typ V60 B4 D Momentum aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.08.2020 - 31.12.2021
 Pojemność silnika (ccm) 1969
 Moc kW / KM 145 / 197
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.07) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Korekta na rok produkcji PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Driver Alert - system informowania o zmęczeniu kierowcy
- Dywaniki tekstylne
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
- Felgi aluminiowe 17 5-podwójnych ramion, Silver z ogumieniem 225/50
- Fotele pochłaniające energię zderzenia
- Fotele przednie z elektryczną, 2-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
- Funkcja Auto Hold
- Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy elektryczny
- Immobilizer
- Kanapa tylna dzielona 40/60
- Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z aluminiowym wykończeniem
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampki do czytania - przód/tył
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie
- Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Poduszki powietrzne - kurtyny
- Poduszki powietrzne boczne (2)
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
- Reflektory przednie LED
- Regulacja trybów jazdy - Drive Mode
- Relingi dachowe zintegrowane, czarne
- Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
- Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową
- System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 8 głośników, AUX, USB)
- System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC
- System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
- System kontroli trakcji w zakręcie - CTC
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert
- System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS)
- System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
- System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
- Tapicerka tekstylna + fotele komfortowe
- Tempomat
- Tuner radiowy, cyfrowy (DAB)
- Uchwyt na kubki z przodu
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
- Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control)
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- Usługa Volvo On Call
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali
- Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi
- Zagłówki tylne składane elektrycznie
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zwalnianie pedału hamulca

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|--|-----|
| • Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz (V) | PLN |
| • Koło zapasowe (V) | PLN |
| • Lakier metalizowany (V) | PLN |
| • Obrazowania szyb bocznych - jasne metalowe (V) | PLN |
| • Pakiet Driver Assist (V) | PLN |
| □ System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround | |
| □ Tempomat adaptacyjny ACC z Pilot Assist II generacji | |
| • Pakiet Navi Tech & Park Assist (V) | PLN |
| □ Apple Carplay i Android Auto | |

□ Czujniki odległości przy parkowaniu - przód	
□ Kamera wspomagająca parkowanie tyłem	
□ System audio High Performance Pro Harman/Kardon (wyświetlacz dot. 9 cali/14 głośników 600W/AUX/USB)	
□ System nawigacji satelitarnej Sensus	
● Relingi dachowe zintegrowane, srebrne (V)	PLN
● Szyba przednia podgrzewana (V)	PLN
● Szyby tylne przyciemniane (V)	PLN

SUMA	PLN
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	
Zakup	
● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-2%)	PLN
● Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 225/50R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 225/50R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 225/50R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 225/50R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA	PLN	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPEŁDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.

Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne.

Stwierdzono n/w. uwagi:

- tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy perłowy.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [190 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - zarysowana,
- błotnik przedni prawy - wgniecenie,
- drzwi tylne prawe - zarysowane,
- błotnik tylny lewy - wgniecenie, zarysowany,
- błotnik tylny prawy - wgniecenie, zarysowany, korozja.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- drzwi przednie prawe - pognięte.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie, lustwa dolna odkształcona,
- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- lustro prawe - pęknięcie.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:

- obicie tapicerskie pokrywy tylnej - porysowane.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- brak półki/rolety bagażnika.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





















































































































