Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:	Schreiber Stephan
Besichtigungsdatum:	9.4.2025
Auftragsnummer:	8G4192704

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle:	**VIN-Abfrage**
Hersteller:	**Opel**
Typ:	**Corsa E**
Fahrgestellnummer:	**W0L0XEP68G4192704**
Erstzulassung:	**11.04.2016**
Getriebe / Gänge:	**Schaltgetriebe, 5 Gänge**
Schadstoffklasse:	**EU6**
Vorverwendung:	**Privat**

Laufleistung abgelesen:	**91.101 km**
Kraftstoffart:	**Superbenzin**
Farbe:	**Karbonschw**
Leistung:	**66 kW / 90 PS**
Hubraum:	**1398 ccm**
Anzahl Schlüssel:	**2**
Anzahl Vorbesitzer:	**2**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
3	Bremsassistent
4	Getriebe 5-Gang
5	Türgriffe außen Wagenfarbe
6	Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
7	Kopf-Airbag-System
8	Nebelschlussleuchte
9	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
10	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
11	Rücksitz geteilt / klappbar
12	Stoßfänger Wagenfarbe
13	Tagfahrlicht
14	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
15	Karosserie: 5-türig
16	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
17	Verglasung getönt
18	Bordcomputer
19	Fensterheber elektrisch vorn
20	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
21	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
22	Klimaanlage
23	Seitenairbag vorn
24	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
25	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
26	Elektron. Traktionskontrolle
27	Innenraumfilter: Pollenfilter
28	Motor 1,4 Ltr. - 66 kW
29	Reifendruck-Kontrollsystem
30	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
31	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
32	Anti-Blockier-System (ABS)
33	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
34	Drehzahlmesser
35	Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
36	Sitz vorn links höhenverstellbar
37	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2	Winter-Paket
3	* Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
4	* Lenkrad heizbar
5	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
6	* Sitzheizung vorn
7	* Audiobedienung am Lenkrad
8	* Lenkrad (Leder)
9	Stahlfelgen 6x15 (Design- / Strukturrad)
10	Reserverad in Fahrbereifung
11	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
12	* Audiobedienung am Lenkrad
13	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer W0L0XEP68G4192704
Fahrzeugtyp: Opel Corsa E 66 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	07.03.2024	83703
2	Wartungsarbeiten	02.05.0023	76566

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 03/26

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht rollfähig (immobil)

☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanalage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- – Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- – Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig – = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☐ nein ☒

Es sind keine Vorschaden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorhaube	1, 2, 3	Dellen (Hagelschaden) und zerkratzt	
2	Seitenwand links	4, 5	Kratzer	
3	Dach	6, 7, 8	Dellen (Hagelschaden) und Lackverätzung	
4	Heckklappe	9, 10, 11	Dellen (Hagelschaden) und zerkratzt	
5	3. Bremsleuchte	12, 13	gebrochen	
6	Stoßfänger hinten	14, 15, 16	zerkratzt	
7	Tür vorne rechts	17, 18, 19	zerkratzt	
8	Spiegelkappe rechts	20	Kratzer	
9	Kotflügel rechts	21, 22	Kratzer	

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Wartung	23	fällig	
11	Schlüsselgehäuse	24	gebrochen	
12	Stoßfänger vorn	25, 26	Kratzer	
13	Kotflügel links	27, 28	Kratzer	
14	Spiegelkappe links	29	Kratzer	
15	Lenkrad	30, 31	abgegriffen	
16	Türeinstieg vorne links	32, 33	zerkratzt	
17	Tür vorne links	34, 35, 36	deformiert und zerkratzt	
18	Türeinstieg hinten links	37, 38	Kratzer	
19	Tür hinten links	39, 40, 41	zerkratzt	
20	Radkappe vorne rechts	42, 43	zerkratzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 88T	Uniroyal	7
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 88T	Uniroyal	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 88T	Uniroyal	8
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 88T	Uniroyal	8

9. Fotodokumentation Fahrzeug

9.1 Fahrzeug

Bild 1: Seitenprofil vorne links

Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts

Bild 4: Seitenprofil hinten links

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

9.2 Fahrzeuginnenraum

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad

Bild 2: Fahrertür innen

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Bild 5: Kofferraum / Laderaum

Bild 6: Sonstiges

Bild 7: Sonstiges

Bild 8: Sonstiges

Bild 9: Sonstiges

Bild 10: Sonstiges

Bild 11: Sonstiges

Bild 12: Sonstiges

Bild 13: Sonstiges

Bild 14: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehor

Bild 1: Entertainmentsystem

Bild 2: Instrumententafel

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Bild 5: Serviceheft

Bild 6: Serviceheft

Bild 7: Serviceheft



Bild 8: Serviceheft



Bild 9: Serviceheft



Bild 10: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Motorhaube Dellen (Hagelschaden) und zerkratzt

Bild 2: Karosserie / Motorhaube Dellen (Hagelschaden) und zerkratzt

Bild 3: Karosserie / Motorhaube Dellen (Hagelschaden) und zerkratzt

Bild 4: Karosserie / Seitenwand links Kratzer

Bild 5: Karosserie / Seitenwand links Kratzer



Bild 6: Karosserie / Dach Dellen (Hagelschaden) und Lackverätzung

Bild 7: Karosserie / Dach Dellen (Hagelschaden) und Lackverätzung

Bild 8: Karosserie / Dach Dellen (Hagelschaden) und Lackverätzung



Bild 9: Karosserie / Heckklappe Dellen (Hagelschaden) und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Heckklappe Dellen (Hagelschaden) und zerkratzt

Bild 11: Karosserie / Heckklappe Dellen (Hagelschaden) und zerkratzt

Bild 12: Technik / 3. Bremsleuchte gebrochen

Bild 13: Technik / 3. Bremsleuchte gebrochen

Bild 14: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

Bild 15: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

Bild 16: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

Bild 17: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt

Bild 18: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt

Bild 19: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt

Bild 20: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer

Bild 21: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer

Bild 22: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer

Bild 23: Wartung-Pflege / Wartung fällig

Bild 24: Technik / Schlüsselgehäuse gebrochen

Bild 25: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer

Bild 26: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer

Bild 27: Karosserie / Kotflügel links Kratzer

Bild 28: Karosserie / Kotflügel links Kratzer

Bild 29: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer

Bild 30: Innenraum / Lenkrad abgegriffen

Bild 31: Innenraum / Lenkrad abgegriffen

Bild 32: Karosserie / Türeinstieg vorne links zerkratzt

Bild 33: Karosserie / Türeinstieg vorne links zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Tür vorne links deformiert und zerkratzt

Bild 35: Karosserie / Tür vorne links deformiert und zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Tür vorne links deformiert und zerkratzt

Bild 37: Karosserie / Türeinstieg hinten links Kratzer

Bild 38: Karosserie / Türeinstieg hinten links Kratzer

Bild 39: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

Bild 40: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

Bild 41: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

Bild 42: Reifen - Felge / Radkappe vorne rechts zerkratzt

Bild 43: Reifen - Felge / Radkappe vorne rechts zerkratzt