Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:	Schreiber Stephan
Besichtigungsdatum:	21.5.2025
Auftragsnummer:	123513

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle:	**VIN-Abfrage**
Hersteller:	**Volkswagen**
Typ:	**Golf V Lim.**
Fahrgestellnummer:	**WVWZZZ1KZ7W123513**
Erstzulassung:	**06.12.2006**
Getriebe / Gänge:	**Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse:	**EU4**
Vorverwendung:	**Privat**

Laufleistung abgelesen:	**195.315 km**
Kraftstoffart:	**Superbenzin**
Farbe:	**Schwarz**
Leistung:	**103 kW / 140 PS**
Hubraum:	**1390 ccm**
Anzahl Schlüssel:	**2**
Anzahl Vorbesitzer:	**3**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
3	Bremsassistent
4	LM-Felgen
5	Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm)
6	Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
7	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
8	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
9	Türgriffe außen Wagenfarbe
10	Verglasung grün getönt
11	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
12	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
13	Nebelschlussleuchte
14	Sitze: Sportsitze vorn
15	Wegfahrsperre (elektronisch)
16	Antriebsart: Frontantrieb
17	Außenspiegel asphärisch, links
18	Doppeltonhorn
19	Gepäckraumabdeckung / Rollo
20	Getriebe 6-Gang
21	Innenspiegel abblendbar
22	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
23	Stoßfänger Wagenfarbe
24	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
25	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
26	Nichtraucher-Paket
27	Rücksitzlehne geteilt
28	Fensterheber elektrisch vorn
29	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
30	Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
31	Seitenairbag vorn
32	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
33	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
34	Zentralverriegelung
35	Außenspiegel lackiert
36	Einstiegshilfe Easy-Entry
37	Fernbedienung für Zentralverriegelung
38	Heckscheibenwischer
39	Karosserie: 2-türig
40	Seitenschutzleisten Wagenfarbe
41	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
42	Anti-Blockier-System (ABS)
43	Handschuhfach abschließbar
44	Lendenwirbelstützen vorn
45	Leseleuchten vorn und hinten
46	Sport-Fahrwerk
47	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
48	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
49	Kopfstützen hinten (3-fach)
50	Lenkrad (Leder)
51	Sitz vorn links höhenverstellbar
52	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Sonderlackierung Schwarz
2	Nebelscheinwerfer integriert
3	Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
4	Klimaautomatik
5	* Handschuhfach mit Kühlfunktion
6	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
7	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer WVWZZZ1KZ7W123513
Fahrzeugtyp: Volkswagen Golf V Lim. 103 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	27.03.2023	181274

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 10/25

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht rollfähig (immobil)

☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanalage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- – Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig – = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel links 191µm
2	Tür links 230µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Scheinwerfer rechts und links	1, 2	matt/blind	
2	Schweller rechts	3, 4, 5	Korrosion	
3	Tür rechts	6, 7, 8	Dellen und Kratzer	
4	Kotflügel rechts	9, 10	Korrosion	
5	Mittelarmlehne	11	fleckig	
6	Radio/Navi	12	Display schwach	
7	Wartung	13	fällig	
8	Himmel	14	fleckig	
9	Himmel	15, 16	hängt runter	

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Fahrersitz und Lehne	17, 18	Polster verschlissen	
11	Motorhaube	19, 20, 21	Steinschläge mit Korrosionsansatz	
12	Kotflügel links	22, 23, 24	Korrosion, Kratzer und deformiert	
13	Spiegelkappe links	25	falsch lackiert	
14	Einstieg links	26, 27, 28	Korrosion unter Lack und zerkratzt	
15	Tür links	29, 30, 31	Türkante leicht deformiert und zerkratzt	
16	Schweller links	32, 33, 34	Korrosion	
17	Seitenteil links	35, 36, 37	Dellen mit Kratzer und Korrosion	
18	Seitenteil rechts	38, 39, 40	zerkratzt	
19	Abdeckung Wischerarm hinten	41	fehlt	
20	Reifendichtmittel	42	abgelaufen	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 94V	GT Radial	7
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 94V	GT Radial	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 94V	GT Radial	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 94V	GT Radial	7

9. Fotodokumentation Fahrzeug

9.1 Fahrzeug

Bild 1: Seitenprofil vorne links

Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts

Bild 4: Seitenprofil hinten links

Bild 5: Motorraum

Bild 6: Fahrgestellnummer

9.2 Fahrzeuginnenraum

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad

Bild 2: Fahrertür innen

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Bild 5: Kofferraum / Laderaum

Bild 6: Sonstiges

Bild 7: Sonstiges

Bild 8: Sonstiges

Bild 9: Sonstiges

Bild 10: Sonstiges

Bild 11: Sonstiges

Bild 12: Sonstiges

Bild 13: Sonstiges

Bild 14: Sonstiges

Bild 15: Sonstiges

Bild 16: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehor

Bild 1: Entertainmentsystem

Bild 2: Navigationssystem

Bild 3: Instrumententafel

Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 5: Zulassungsbescheinigung

Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden

Bild 1: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind

Bild 2: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind

Bild 3: Karosserie / Schweller rechts Korrosion

Bild 4: Karosserie / Schweller rechts Korrosion

Bild 5: Karosserie / Schweller rechts Korrosion

Bild 6: Karosserie / Tür rechts Dellen und Kratzer

Bild 7: Karosserie / Tür rechts Dellen und Kratzer

Bild 8: Karosserie / Tür rechts Dellen und Kratzer

Bild 9: Karosserie / Kotflügel rechts Korrosion

Bild 10: Karosserie / Kotflügel rechts Korrosion



Bild 11: Innenraum / Mittelarmlehne fleckig

Bild 12: Technik / Radio/Navi Display schwach

Bild 13: Wartung-Pflege / Wartung fällig

Bild 14: Innenraum / Himmel fleckig

Bild 15: Innenraum / Himmel hängt runter

Bild 16: Innenraum / Himmel hängt runter

Bild 17: Innenraum / Fahrersitz und Lehne Polster verschlissen

Bild 18: Innenraum / Fahrersitz und Lehne Polster verschlissen

Bild 19: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosionsansatz

Bild 20: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosionsansatz

Bild 21: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosionsansatz

Bild 22: Karosserie / Kotflügel links Korrosion, Kratzer und deformiert

Bild 23: Karosserie / Kotflügel links Korrosion, Kratzer und deformiert



Bild 24: Karosserie / Kotflügel links Korrosion, Kratzer und deformiert

Bild 25: Karosserie / Spiegelkappe links falsch lackiert

Bild 26: Karosserie / Einstieg links Korrosion unter Lack und zerkratzt

Bild 27: Karosserie / Einstieg links Korrosion unter Lack und zerkratzt

Bild 28: Karosserie / Einstieg links Korrosion unter Lack und zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Tür links Türkante leicht deformiert und zerkratzt

Bild 30: Karosserie / Tür links Türkante leicht deformiert und zerkratzt



Bild 31: Karosserie / Tür links Türkante leicht deformiert und zerkratzt

Bild 32: Karosserie / Schweller links Korrosion

Bild 33: Karosserie / Schweller links Korrosion

Bild 34: Karosserie / Schweller links Korrosion



Bild 35: Karosserie / Seitenteil links Dellen mit Kratzer und Korrosion

Bild 36: Karosserie / Seitenteil links Dellen mit Kratzer und Korrosion



Bild 37: Karosserie / Seitenteil links Dellen mit Kratzer und Korrosion



Bild 38: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt

Bild 39: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt

Bild 40: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt

Bild 41: Karosserie / Abdeckung Wischerarm hinten fehlt



Bild 42: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen