AUTOKONTOR BAYERN

Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000844175-DE961	Amtl. Kennzeichen :	

Fahrzeugdaten

Ford Focus Turnier (CEW)(2014->) Titanium

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WF06XXGCC6HP10026**	Laufleistung abgelesen:	**55504 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**30.05.2017 / 2017**	Besichtigungsdatum/-ort:	**23.05.2025 Zörbig**
Nächste HU / AU:	**05.2025 / 05.2025**	Verbleibende KM bis Service:	**18000**
Verbleibende Tage bis Service:	**500**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Allwetterreifen**
1. Achse - links / Zust.	**205/55/R16/V 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**205/55/R16/V 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**205/55/R16/V 8 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**205/55/R16/V 8 mm**

Übersichtsfotos

Vorne links

Hinten rechts

Serviceheft/Nachweis

Innen

Innenraum hinten

Kofferraum

Felgen

Serienausstattung

- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ 6F
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Heckleuchten LED
- Intelligent Protection System (IPS)
- Körper 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole Premium
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (6040)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Sicht-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Modellpflege
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Felge (Aluminium) - Vorne Rechts	Beschädigt
2.	Felge (Aluminium) - Hinten Links	Beschädigt
3.	Felge (Aluminium) - Vorne Links	Beschädigt
4.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt
5.	Frontspoiler	Beschädigt
6.	Felge (Aluminium) - Hinten Rechts	Beschädigt
7.	Kotflügel Vorne - Rechts	Nachlackiert
8.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Nachlackiert
9.	Seitenwand - Hinten - Links	Nachlackiert
10.	Tür Vorne - Links	Nachlackiert
11.	Kotflügel Vorne - Links	Beschädigt
12.	Stoßfänger Hinten	Nachlackiert
13.	Heckklappe	Kratzer
14.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
15.	Tür Hinten - Links	Beschädigt
16.	Tür Vorne - Links	Kratzer
17.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
18.	Bremsscheiben und Bremsbeläge Vorne	Verschlissen
19.	Bremsscheiben und Bremsbeläge Hinten	Verschlissen
20.	Sitz - Vorne - Links: Lehne	Verschlissen

Sonstiges

	Bauteil	Schaden
21.	Hu Bericht	Fehlt
22.	Reifen Vorne - Rechts	Beschädigt
23.	Reifen Hinten - Links	Beschädigt
24.	Unterfahrschutz	Beschädigt
25.	Antriebswelle links/Getriebe	Unnormale Geräusche
26.	Heckstoßstangenunterteil	Kratzer
27.	Verkleidung Heckklappe	Kratzer
28.	Kennzeichenleuchte	Undicht
29.	Antenne	Marderbiss /-schaden
30.	Einstieg hinten rechts	1 Delle
31.	Türgriff vorne	Kratzer
32.	Lenkrad Leder	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos

1. Felge (Aluminium) - Vorne Rechts
Beschädigt -

2. Felge (Aluminium) - Hinten Links
Beschädigt -

3. Felge (Aluminium) - Vorne Links
Beschädigt -



4. Stoßfänger Vorne
Beschädigt -

5. Frontspoiler
Beschädigt -

5. Frontspoiler
Beschädigt -

6. Felge (Aluminium) - Hinten Rechts
Beschädigt -

7. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert -

8. Seitenwand - Hinten - Rechts
Nachlackiert -

9. Seitenwand - Hinten - Links
Nachlackiert -

10. Tür Vorne - Links
Nachlackiert -

11. Kotflügel Vorne - Links
Beschädigt -

12. Stoßfänger Hinten
Nachlackiert -

13. Heckklappe
Kratzer -

14. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -

15. Tür Hinten - Links
Beschädigt -

16. Tür Vorne - Links
Kratzer -

17. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -

18. Bremsscheiben und Bremsbeläge Vorne
Verschlissen -

19. Bremsscheiben und Bremsbeläge Hinten
Verschlissen -

19. Bremsscheiben und Bremsbeläge Hinten
Verschlissen -

20. Sitz - Vorne - Links: Lehne
Verschlissen -



21. Hu Bericht
Fehlt -

22. Reifen Vorne - Rechts
Beschädigt -

22. Reifen Vorne - Rechts
Beschädigt -

22. Reifen Vorne - Rechts
Beschädigt -

23. Reifen Hinten - Links
Beschädigt -

24. Unterfahrschutz
Beschädigt -

25. Antriebswelle links/Getriebe
Unnormale Geräusche -

26. Heckstoßstangenunterteil
Kratzer -

26. Heckstoßstangenunterteil
Kratzer -

26. Heckstoßstangenunterteil
Kratzer -

26. Heckstoßstangenunterteil
Kratzer -

27. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -

28. Kennzeichenleuchte
Undicht -

29. Antenne
Marderbiss /-schaden -

30. Einstieg hinten rechts
1 Delle -

31. Türgriff vorne
Kratzer -