Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:	Schreiber Stephan
Besichtigungsdatum:	9.7.2025
Auftragsnummer:	087132

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle:	**Zulassungsbescheinigung**	Laufleistung abgelesen:	**231.813 km**
Hersteller:	**Audi**	Kraftstoffart:	**Benzin**
Typ:	**A6**	Farbe:	**Blau**
Fahrgestellnummer:	**WAUZZZ4BZXN087132**	Leistung:	**92 kW / 125 PS**
Erstzulassung:	**05.03.1999**	Hubraum:	**1781 ccm**
Getriebe / Gänge:	**Schaltgetriebe**	Anzahl Schlüssel:	**3**
Schadstoffklasse:		Anzahl Vorbesitzer:	**2**
Vorverwendung:	**Privat**		

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Radio mit CD
2	Schaltgetriebe
3	elektr. Fensterheber vorn und hinten
4	elektr. Spiegelverstellung

Sonderausstattung:

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer WAUZZZ4BZXN087132
Fahrzeugtyp: Audi A6 92 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	07.08.2024	225909

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 08/26

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht rollfähig (immobil)

☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✗ Lichtanalage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- – Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- – Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig – = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Motorhaube 500µm
2	Tür vorne rechts 176µm
3	Kotflügel rechts 404µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Abblendlicht rechts	1	ohne Funktion	
2	Stoßfänger hinten	2, 3, 4	zerkratzt	
3	Heckklappe	5, 6, 7	zerkratzt	
4	Dach	8, 9, 10	Korrosion unter Lack	
5	Seitenteil rechts	11, 12, 13	zerkratzt und abgeklebt	
6	Einstieg hinten rechts	14, 15	zerkratzt	
7	Sitzpolster	16, 17	fleckig	
8	Tür hinten rechts	18, 19, 20	leicht deformiert und zerkratzt	

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	Spiegelkappe rechts	21	Kratzer	
10	Kotflügel rechts	22, 23	Korrosion	
11	Sonnenblende links	24	Hacken und Stift abgebrochen	
12	Motorhaube	25, 26	Dellen	
13	Stoßfänger vorn	27, 28, 29	zerkratzt	
14	Kotflügel links	30, 31, 32	zerkratzt	
15	Spiegelkappe links	33	Kratzer	
16	Tür vorne links	34, 35, 36	Korrosion	
17	Einstieg hinten links	37, 38	zerkratzt	
18	Tür hinten links	39, 40, 41	zerkratzt	
19	Seitenteil links	42, 43, 44	zerkratzt und abgeklebt	
20	Alufelgen alle	45, 46, 47, 48	Bordsteinschäden	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/45 R17 91W	Goodyear	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/45 R17 91W	Goodyear	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/45 R17 91W	Goodyear	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/45 R17 91W	Goodyear	6

9. Fotodokumentation Fahrzeug

9.1 Fahrzeug

Bild 1: Seitenprofil vorne links

Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts

Bild 4: Seitenprofil hinten links

Bild 5: Motorraum

Bild 6: Fahrgestellnummer

9.2 Fahrzeuginnenraum

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad

Bild 2: Fahrertür innen

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)

Bild 4: Innenraum hi. von li.

Bild 5: Kofferraum / Laderaum

Bild 6: Sonstiges

Bild 7: Sonstiges

Bild 8: Sonstiges

Bild 9: Sonstiges

Bild 10: Sonstiges

Bild 11: Sonstiges

Bild 12: Sonstiges

Bild 13: Sonstiges

Bild 14: Sonstiges

Bild 15: Sonstiges

Bild 16: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehor

Bild 1: Entertainmentsystem

Bild 2: Instrumententafel

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden

Bild 1: Technik / Abblendlicht rechts ohne Funktion

Bild 2: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

Bild 3: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

Bild 5: Karosserie / Heckklappe zerkratzt

Bild 6: Karosserie / Heckklappe zerkratzt

Bild 7: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Dach Korrosion unter Lack

Bild 9: Karosserie / Dach Korrosion unter Lack

Bild 10: Karosserie / Dach Korrosion unter Lack

Bild 11: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt und abgeklebt

Bild 12: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt und abgeklebt

Bild 13: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt und abgeklebt

Bild 14: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt

Bild 15: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt

Bild 16: Innenraum / Sitzpolster fleckig

Bild 17: Innenraum / Sitzpolster fleckig

Bild 18: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt

Bild 19: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt

Bild 20: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt

Bild 21: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer

Bild 22: Karosserie / Kotflügel rechts Korrosion

Bild 23: Karosserie / Kotflügel rechts Korrosion



Bild 24: Innenraum / Sonnenblende links Hacken und Stift abgebrochen



Bild 25: Karosserie / Motorhaube Dellen

Bild 26: Karosserie / Motorhaube Dellen

Bild 27: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt

Bild 28: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt

Bild 30: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt

Bild 31: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt

Bild 32: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt

Bild 33: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer

Bild 34: Karosserie / Tür vorne links Korrosion

Bild 35: Karosserie / Tür vorne links Korrosion

Bild 36: Karosserie / Tür vorne links Korrosion

Bild 37: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt

Bild 38: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt

Bild 39: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

Bild 40: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

Bild 41: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

Bild 42: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt und abgeklebt



Bild 43: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt und abgeklebt

Bild 44: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt und abgeklebt

Bild 45: Reifen - Felge / Alufelgen alle Bordsteinschäden

Bild 46: Reifen - Felge / Alufelgen alle Bordsteinschäden

Bild 47: Reifen - Felge / Alufelgen alle Bordsteinschäden

Bild 48: Reifen - Felge / Alufelgen alle Bordsteinschäden