Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:	Lehmann Michel
Besichtigungsdatum:	23.7.2025
Auftragsnummer:	726994

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven





1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle:	**Zulassungsbescheinigung**
Hersteller:	**VW**
Typ:	**Golf IV**
Fahrgestellnummer:	**WVWZZZ1JZXW726994**
Erstzulassung:	**05.05.1999**
Getriebe / Gänge:	**Schaltgetriebe 5-Gang**
Schadstoffklasse:	
Vorverwendung:	**Privat**

Laufleistung abgelesen:	**254.717 km**
Kraftstoffart:	**Benzin**
Farbe:	**Grün**
Leistung:	**55 kW / 75 PS**
Hubraum:	**1390 ccm**
Anzahl Schlüssel:	**2**
Anzahl Vorbesitzer:	**2**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Sonderausstattung:

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer WVWZZZ1JZXW726994
Fahrzeugtyp: VW Golf IV 55 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	29.10.2024	251782

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 05/26

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht rollfähig (immobil)

☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanalage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- – Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- – Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig – = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Fondsbereich links 256µm
2	Tür hinten links 258µm
3	Tür vorne links 235µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Abdeckung Getränkehalter	1	gebrochen	
2	Motorhaube	2, 3, 4, 5	Steinschläge	
3	Kotflügel vorne rechts	6, 7, 8	Steinschlag+Korrosion	
4	Spiegelkappe rechts	9, 10, 11	Kratzer	
5	Tür vorne rechts	12, 13, 14, 15, 16	Kratzer	
6	Tür hinten rechts	17, 18, 19	Kratzer	

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
7	Fondsbereich rechts	20, 21, 22	deformiert	
8	Heckklappe	23, 24, 25	Kratzer	
9	Stoßfänger hinten	26, 27	Kratzer	
10	Fußmatte links	28	verschlissen	
11	Rohr-Luftansaugung	29	beschädigt	
12	Dachhimmel	30, 31, 32	löst sich ab	
13	Türverkleidungen Stoff-Dekor	33, 34, 35, 36	löst sich ab	
14	Türverkleidung vorne links	37, 38	gerissen	
15	Tür vorne links	39, 40, 41, 42, 43	Kratzer+Delle	
16	Tür hinten links	44, 45, 46, 47	Kratzer	
17	Fondsbereich	48, 49, 50	Kratzer	
18	Dach	51, 52, 53, 54	Kratzer+Delle	
19	Kotflügel vorne links	55, 56, 57, 58, 59	Kratzer+Korrosion	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	175/80 R14 88T	Fulda	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	175/80 R14 88T	Fulda	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	175/80 R14 88T	Fulda	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	175/80 R14 88T	Fulda	7

9. Fotodokumentation Fahrzeug

9.1 Fahrzeug

Bild 1: Seitenprofil vorne links

Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts

Bild 4: Seitenprofil hinten links

Bild 5: Motorraum

Bild 6: Fahrgestellnummer

9.2 Fahrzeuginnenraum

Bild 1: Fahrertür innen



Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)

Bild 4: Innenraum hi. von li.

Bild 5: Kofferraum / Laderaum

Bild 6: Sonstiges

Bild 7: Sonstiges

Bild 8: Sonstiges

Bild 9: Sonstiges

Bild 10: Sonstiges

Bild 11: Sonstiges

Bild 12: Sonstiges

Bild 13: Sonstiges

Bild 14: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehor

Bild 1: Entertainmentsystem

Bild 2: Instrumententafel

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zulassungsbescheinigung



Bild 5: Serviceeintrag

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden

Bild 1: Innenraum / Abdeckung Getränkehalter gebrochen

Bild 2: Karosserie / Motorhaube Steinschläge

Bild 3: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 4: Karosserie / Motorhaube Steinschläge

Bild 5: Karosserie / Motorhaube Steinschläge

Bild 6: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Steinschlag+Korrosion

Bild 7: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Steinschlag+Korrosion

Bild 8: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Steinschlag+Korrosion

Bild 9: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer

Bild 10: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer

Bild 11: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer

Bild 12: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Bild 13: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Bild 14: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Bild 15: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Bild 16: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Bild 17: Innenraum / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 18: Innenraum / Tür hinten rechts Kratzer

Bild 19: Innenraum / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 20: Karosserie / Fondsbereich rechts deformiert

Bild 21: Karosserie / Fondsbereich rechts deformiert

Bild 22: Karosserie / Fondsbereich rechts deformiert

Bild 23: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 24: Karosserie / Heckklappe Kratzer

Bild 25: Karosserie / Heckklappe Kratzer

Bild 26: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer

Bild 27: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer

Bild 28: Innenraum / Fußmatte links verschlissen



Bild 29: Technik / Rohr-Luftansaugung beschädigt

Bild 30: Innenraum / Dachhimmel löst sich ab

Bild 31: Innenraum / Dachhimmel löst sich ab

Bild 32: Innenraum / Dachhimmel löst sich ab

Bild 33: Innenraum / Türverkleidungen Stoff-Dekor löst sich ab

Bild 34: Innenraum / Türverkleidungen Stoff-Dekor löst sich ab

Bild 35: Innenraum / Türverkleidungen Stoff-Dekor löst sich ab

Bild 36: Innenraum / Türverkleidungen Stoff-Dekor löst sich ab

Bild 37: Innenraum / Türverkleidung vorne links gerissen

Bild 38: Innenraum / Türverkleidung vorne links gerissen

Bild 39: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+Delle

Bild 40: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+Delle

Bild 41: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+Delle

Bild 42: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+Delle



Bild 43: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+Delle

Bild 44: Karosserie / Tür hinten links Kratzer

Bild 45: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 46: Karosserie / Tür hinten links Kratzer

Bild 47: Karosserie / Tür hinten links Kratzer

Bild 48: Karosserie / Fondsbereich Kratzer

Bild 49: Karosserie / Fondsbereich Kratzer

Bild 50: Karosserie / Fondsbereich Kratzer

Bild 51: Karosserie / Dach Kratzer+Delle

Bild 52: Karosserie / Dach Kratzer+Delle

Bild 53: Karosserie / Dach Kratzer+Delle

Bild 54: Karosserie / Dach Kratzer+Delle

Bild 55: Karosserie / Kotflügel vorne links
Kratzer+Korrosion



Bild 56: Karosserie / Kotflügel vorne links
Kratzer+Korrosion

Bild 57: Karosserie / Kotflügel vorne links
Kratzer+Korrosion

Bild 58: Karosserie / Kotflügel vorne links
Kratzer+Korrosion

Bild 59: Karosserie / Kotflügel vorne links
Kratzer+Korrosion