Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:	Lehmann Michel
Besichtigungsdatum:	23.7.2025
Auftragsnummer:	123495

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle:	**VIN-Abfrage**
Hersteller:	**Opel**
Typ:	**Astra J GTC**
Fahrgestellnummer:	**W0LPD2EC1DG123495**
Erstzulassung:	**23.08.2013**
Getriebe / Gänge:	**Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse:	**EU5**
Vorverwendung:	**Privat**

Laufleistung abgelesen:	**97.129 km**
Kraftstoffart:	**Superbenzin**
Farbe:	**Karbonschw**
Leistung:	**103 kW / 140 PS**
Hubraum:	**1364 ccm**
Anzahl Schlüssel:	**2**
Anzahl Vorbesitzer:	**2**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	AUX-IN-Anschluss
3	Bremsassistent
4	Dachantenne
5	Heckleuchten dunkel getönt
6	Karosserie: 3-türig
7	LM-Felgen
8	Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
9	Türgriffe außen Wagenfarbe
10	Wärmeschutzverglasung
11	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
12	Außenspiegel Wagenfarbe
13	Kopf-Airbag-System
14	Nebelschlussleuchte
15	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
16	3. Bremsleuchte
17	Getriebe 6-Gang
18	Reifen-Reparaturkit
19	Rücksitz geteilt / klappbar
20	Tagfahrlicht
21	Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
22	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
23	Bordcomputer
24	Fensterheber elektrisch vorn
25	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
26	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
27	Leseleuchten vorn (2)

Nr.	Bezeichnung
28	Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
29	Seitenairbag vorn
30	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
31	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
32	Elektron. Traktionskontrolle
33	Feststellbremse manuell
34	Heckscheibenwischer
35	Innenraumfilter: Pollenfilter
36	Komfortsitze vorn
37	Kopfstützen hinten (2-fach)
38	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
39	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
40	Anti-Blockier-System (ABS)
41	Dachspoiler
42	Fensterzierleisten schwarz
43	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
44	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
45	Sport-Fahrwerk
46	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
47	Drehzahlmesser
48	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
49	Getränkehalter
50	Heckscheibe heizbar
51	Lenkrad (Leder)
52	Leuchtweitenregelung
53	Mittelarmlehne vorn verschiebbar
54	Sitz vorn links höhenverstellbar
55	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2	Komfort-Paket Active
3	* Klimaautomatik 2-Zonen

Nr.	Bezeichnung
4	* Lenkrad heizbar
5	* Sitzheizung vorn
6	Parkpilotsystem hinten

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer W0LPD2EC1DG123495
Fahrzeugtyp: Opel Astra J GTC 103 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	01.04.2024	90000

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 05/25

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht rollfähig (immobil)

☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanalage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- – Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- – Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig – = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☐ nein ☒

Es sind keine Vorschaden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Hauptuntersuchung		abgelaufen	
2	Motorhaube	1, 2, 3	Kratzer	
3	Kotflügel vorne rechts	4, 5	Kratzer	
4	Tür vorne rechts	6, 7, 8, 9	Kratzer	
5	Einstieg vorne rechts	10, 11, 12	Kratzer	
6	Fondsbereich rechts	13, 14, 15	Kratzer	
7	Dach+Dachholm	16, 17, 18, 19, 20	Kratzer+Dellen	
8	Heckklappe	21, 22, 23	Kratzer	
9	Stoßfänger hinten	24, 25	Kratzer	

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Fondsbereich links	26, 27, 28	Kratzer+Delle	
11	Schlüssel	29	beschädigt	
12	Motor	30, 31	undicht	
13	Türgriff innen vorne links	32, 33	abgenutzt	
14	Tasten Mittelkonsole	34	abgenutzt	
15	Tür vorne links	35, 36, 37, 38	Kratzer	
16	Einstieg vorne links	39, 40, 41	Kratzer	
17	Kotflügel vorne links	42, 43	Steinschlag	
18	Stoßfänger vorne	44, 45, 46	gebrochen	
19	Felge vorne rechts	47, 48	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/55 R17 101W	andere	7
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/55 R17 101W	andere	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/55 R17 101W	andere	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/55 R17 101W	andere	7

9. Fotodokumentation Fahrzeug

9.1 Fahrzeug

Bild 1: Seitenprofil vorne links

Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts

Bild 4: Seitenprofil hinten links

Bild 5: Motorraum

Bild 6: Fahrgestellnummer

9.2 Fahrzeuginnenraum

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad

Bild 2: Fahrertür innen

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)

Bild 4: Innenraum hi. von li.

Bild 5: Kofferraum / Laderaum

Bild 6: Sonstiges

Bild 7: Sonstiges

Bild 8: Sonstiges

Bild 9: Sonstiges

Bild 10: Sonstiges

Bild 11: Sonstiges

Bild 12: Sonstiges

Bild 13: Sonstiges

Bild 14: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehor

Bild 1: Entertainmentsystem

Bild 2: Instrumententafel



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Bild 5: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden

Bild 1: Karosserie / Motorhaube Kratzer



Bild 2: Karosserie / Motorhaube Kratzer



Bild 3: Karosserie / Motorhaube Kratzer



Bild 4: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer

Bild 5: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer

Bild 6: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Bild 7: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Bild 8: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Bild 9: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Bild 10: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer

Bild 11: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer

Bild 12: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer

Bild 13: Karosserie / Fondsbereich rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Fondsbereich rechts Kratzer

Bild 15: Karosserie / Fondsbereich rechts Kratzer

Bild 16: Karosserie / Dach+Dachholm Kratzer+Dellen

Bild 17: Karosserie / Dach+Dachholm Kratzer+Dellen

Bild 18: Karosserie / Dach+Dachholm Kratzer+Dellen

Bild 19: Karosserie / Dach+Dachholm Kratzer+Dellen

Bild 20: Karosserie / Dach+Dachholm Kratzer+Dellen

Bild 21: Karosserie / Heckklappe Kratzer

Bild 22: Karosserie / Heckklappe Kratzer

Bild 23: Karosserie / Heckklappe Kratzer

Bild 24: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer

Bild 25: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer

Bild 26: Karosserie / Fondsbereich links Kratzer+Delle

Bild 27: Karosserie / Fondsbereich links Kratzer+Delle

Bild 28: Karosserie / Fondsbereich links Kratzer+Delle

Bild 29: Technik / Schlüssel beschädigt



Bild 30: Technik / Motor undicht

Bild 31: Technik / Motor undicht

Bild 32: Innenraum / Türgriff innen vorne links abgenutzt

Bild 33: Innenraum / Türgriff innen vorne links abgenutzt

Bild 34: Innenraum / Tasten Mittelkonsole abgenutzt



Bild 35: Karosserie / Tür vorne links Kratzer

Bild 36: Karosserie / Tür vorne links Kratzer

Bild 37: Karosserie / Tür vorne links Kratzer

Bild 38: Karosserie / Tür vorne links Kratzer

Bild 39: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer

Bild 40: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer

Bild 41: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer

Bild 42: Karosserie / Kotflügel vorne links Steinschlag

Bild 43: Karosserie / Kotflügel vorne links Steinschlag

Bild 44: Karosserie / Stoßfänger vorne gebrochen

Bild 45: Karosserie / Stoßfänger vorne gebrochen

Bild 46: Karosserie / Stoßfänger vorne gebrochen

Bild 47: Reifen - Felge / Felge vorne rechts Kratzer



Bild 48: Reifen - Felge / Felge vorne rechts Kratzer