TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsdatum: 30.07.2025
Protokollnummer: **40807003**

WAUZZZF48KA055625

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	Ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	108.327 km
Hersteller	Audi	**Restlauf bis Service**	3.100 km
Typ/Modell	A4 Avant	**HU (Bericht lag vor)**	04/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZF48KA055625	**Leistung / Hubraum**	140 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	21.03.2019	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Blau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
2	Seitenwand rechts	Kniestück - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Karosserie	C-Säule links - Kratzer - Smart Repair
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
6	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren
7	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R18 97W	Maxxis	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/40 R18 97Y	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Michelin	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2023

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsdatum: 30.07.2025
Protokollnummer: 40807003

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	**Besichtigungszustand**	Ausreichend
Typ/Modell	A4 Avant	**Laufleistung (abgelesen)**	108.327 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF48KA055625	**Erstzulassung**	21.03.2019

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	130 µm
2	Dachholm links	127 µm
3	Dachholm rechts	125 µm
4	Heckklappe/-tür	89 µm
5	Kotflügel links	108 µm
6	Kotflügel rechts	126 µm
7	Motorhaube	128 µm
8	Seitenwand links	127 µm
9	Seitenwand rechts	124 µm
10	Tür hinten links	110 µm
11	Tür hinten rechts	126 µm
12	Tür vorne links	125 µm
13	Tür vorne rechts	127 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos

Abbildung 1: Schräg vorne (links)

Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

Abbildung 5: Kombiinstrument

Abbildung 6: Innenraum vorne

Abbildung 7: Innenraum hinten

Abbildung 8: Mittelkonsole

Abbildung 9: Mittelkonsole

Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: FIN

Abbildung 12: Navigation



Abbildung 13: Entertainment

Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente

Abbildung 17: Montierte Bereifung

Abbildung 18: Montierte Bereifung

Abbildung 19: Montierte Bereifung

Abbildung 20: Montierte Bereifung

Abbildung 21: Zusatzbereifung

Abbildung 22: Zusatzbereifung

Abbildung 23: Zusatzbereifung

Abbildung 24: Zusatzbereifung

Abbildung 25: Zusatzbereifung

Abbildung 26: Sonstiges

Abbildung 27: Sonstiges

Abbildung 28: Sonstiges

Abbildung 29: Sonstiges

Abbildung 30: Sonstiges

Abbildung 31: Sonstiges

Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

Abbildung 34: Sonstiges

Abbildung 35: Sonstiges

Abbildung 36: Sonstiges

Beschädigungsfotos

Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Kniestück - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Kniestück - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung #3: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - Smart Repair

Beschädigung #3: Karosserie: C-Säule links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn recht… verkratzt / verschürft - Smart Repair

Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren

Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren

Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren

Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren

Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren