Nr zlecenia: 84/07/08/2025/CarArena STANDARD z dnia: 2025/08/07

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy

P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V F 3 C C 8 H R 0 E T 2 0 1 5 4 9**
Marka:	**PEUGEOT**	Nr rejestracyjny:	**KN7894E**
Model pojazdu:	**208 Diesel MR`12 E5**	Nr Info-Ekspert:	**029-02767**
Wersja:	**Active**	Rok produkcji:	**2014**

Wskazanie drogomierza	175122 km
Data pierwszej rejestracji	2015/01/02
Data ważności badania technicznego	2025/12/31
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	1580 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1398 ccm / 50kW (68KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	Przygotowanie do montażu radia
2	Gniazdo 12V	17	Siedzenia tylne dzielone i składane
3	Immobilizer	18	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
4	Kolumna kierownicy regulowana	19	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Koło zapasowe pełnowymiarowe	20	System sygnalizacji hamowania awaryjnego
6	Komputer pokładowy	21	Szyba tylna ogrzewana
7	Kurtyny powietrzne boczne	22	Szyby barwione
8	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	23	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	24	Światła do jazdy dziennej

10 Napinacze pasów bezpieczeństwa
11 Pakiet oświetlenia wewnętrznego
12 Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania
13 Poduszka powietrzna kierowcy
14 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
15 Poduszki powietrzne boczne
25 Światła p/mgielne przednie
26 Tapicerka tekstylna
27 Wspomaganie układu kierowniczego
28 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
29 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System wspomagania nagłego hamowania

2 Klimatyzacja z filtrem p/pyłkowym
- Klimatyzacja
- Filtr p/pyłkowy
- Schowek chłodzony

3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

4 Pakiet WIP Sound
- Głośniki 4 szt.
- Radioodtwarzacz CD + MP3
- Złącze "AUX"
- Sterowanie radiem przy kierownicy

5 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

6 Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
- Spryskiwacz szyby tylnej
- Wycieraczka szyby tylnej

7 Zagłówki przednie i tylne regulowane
- Zagłówki foteli przednich regulowane
- Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Multimedialny Ekran Dotykowy (dopłata)
- Głośniki 2 szt. dodatkowe
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- Złącze "USB"
- Wyświetlacz kolorowy, dotykowy
- Radioodtwarzacz MP3

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DĘBICA 185/65	R15	88H	PRESTO HP 2	6,8
Przednie prawe:	*DĘBICA 185/65	R15	88H	PRESTO HP 2	6,6
Tylne lewe:	*DĘBICA 185/65	R15	88H	PRESTO HP 2	6,7
Tylne prawe:	*DĘBICA 185/65	R15	88H	PRESTO HP 2	6,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Michał Boduszek
Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, wgniecenia		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
8	Próg	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
10	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, Wgniecenia		
11	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, wgniecenia		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		138-146	
2	Dach		129-135	
3	Błotnik przedni	L	135-142	
4	Drzwi przednie	L	133-139	
5	Drzwi tylne	L	135-139	
6	Błotnik tylny	L	137-144	
7	Błotnik przedni	P	133-139	
8	Drzwi przednie	P	135-140	
9	Drzwi tylne	P	139-145	
10	Błotnik tylny	P	133-150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		137-144	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

2	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Szyba przednia		Odpryski		
4	Kołpak koła tylnego	L	Brak		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Komunikaty na zestawie wskaźników: żółta kontrolka check engine.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego stalowa	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego stalowa	P	Ogniska korozji		

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	ŻÓŁTA KONTROLKA CHECK ENGINE
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 1szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Instrukcja obsługi	TAK
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynieogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta wrozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części".

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1

Fot. nr 2

Fot. nr 3

Fot. nr 4

Fot. nr 5

Fot. nr 6

Fot. nr 7

Fot. nr 8

Fot. nr 9

Fot. nr 10



Fot. nr 11

Fot. nr 12

Fot. nr 13

Fot. nr 14

Fot. nr 15

Fot. nr 16

Fot. nr 17

Fot. nr 18

Fot. nr 19

Fot. nr 20

Fot. nr 21

Fot. nr 22

Fot. nr 23

Fot. nr 24

Fot. nr 25

Fot. nr 26

Fot. nr 27



Fot. nr 28

Fot. nr 29

Fot. nr 30

Fot. nr 31

Fot. nr 32

Fot. nr 33

Fot. nr 34

Fot. nr 35

Fot. nr 36

Fot. nr 37

Fot. nr 38

Fot. nr 39

Fot. nr 40

Fot. nr 41

Fot. nr 42

Fot. nr 43

Fot. nr 44

Fot. nr 45

Fot. nr 46

Fot. nr 47

Fot. nr 48

Fot. nr 49

Fot. nr 50

Fot. nr 51

Fot. nr 52

Fot. nr 53

Fot. nr 54

Fot. nr 55



Fot. nr 56

Fot. nr 57



Fot. nr 58

Fot. nr 59

Fot. nr 60

Fot. nr 61

Fot. nr 62

Fot. nr 63

Fot. nr 64

Fot. nr 65

Fot. nr 66

Fot. nr 67

Fot. nr 68

Fot. nr 69

Fot. nr 70

Fot. nr 71

Fot. nr 72

Fot. nr 73

Fot. nr 74

Fot. nr 75

Fot. nr 76

Fot. nr 77



Fot. nr 78

Fot. nr 79

Fot. nr 80

Fot. nr 81

Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

Fot. nr 85

Fot. nr 86

Fot. nr 87

Fot. nr 88

Fot. nr 89

Fot. nr 90

Fot. nr 91

Fot. nr 92

Fot. nr 93

Fot. nr 94

Fot. nr 95

Fot. nr 96

Fot. nr 97

Fot. nr 98

Fot. nr 99

Fot. nr 100

Fot. nr 101

Fot. nr 102

Fot. nr 103

Fot. nr 104

Fot. nr 105

Fot. nr 106

Fot. nr 107

Fot. nr 108

Fot. nr 109

Fot. nr 110

Fot. nr 111

Fot. nr 112

Fot. nr 113

Fot. nr 114



Fot. nr 115

Fot. nr 116



Fot. nr 117

Fot. nr 118

Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121

Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125

Fot. nr 126

Fot. nr 127

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu