TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: 27.08.2025
Protokollnummer: **41231347**

WF0DXXGAKDGL78189

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	223.276 km
Hersteller	Ford	**Restlauf bis Service**	17.000 km
Typ/Modell	Fiesta	**HU (Abgelesen aus ZBI)**	02/2026
Fahrgestellnummer	WF0DXXGAKDGL78189	**Leistung / Hubraum**	55 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	28.10.2016	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
3	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn (Scheibe starker grat) - verschlissen - erneuern
4	Karosserie	Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Prüfen ggfs mit 660€ berechnen)
Unterlagen - Zulassungsbescheinigung Teil II (Prüfen ggfs mit 1000€ berechnen)
Unterlagen - COC Papiere (Prüfen ggfs mit 170€ berechnen)
Unterlagen - Kundenrechnung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	175/65 R14 82T	Barum	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	175/65 R14 82T	Barum	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsdatum: 27.08.2025
Protokollnummer: **41231347**

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Fiesta	**Laufleistung (abgelesen)**	223.276 km
Fahrgestellnummer	WF0DXXGAKDGL78189	**Erstzulassung**	28.10.2016

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	128 µm
2	Heckklappe/-tür	185 µm
3	Kotflügel links	120 µm
4	Kotflügel rechts	124 µm
5	Motorhaube	122 µm
6	Seitenwand links	124 µm
7	Seitenwand rechts	122 µm
8	Tür hinten links	124 µm
9	Tür hinten rechts	128 µm
10	Tür vorne links	122 µm
11	Tür vorne rechts	132 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos

Abbildung 1: Schräg vorne (links)

Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

Abbildung 4: Schräg hinten (links)

Abbildung 5: Kombiinstrument

Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten

Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Entertainment

Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente

Abbildung 16: Montierte Bereifung

Abbildung 17: Montierte Bereifung

Abbildung 18: Montierte Bereifung

Abbildung 19: Montierte Bereifung

Abbildung 20: Sonstiges

Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern

Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung

Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beschädigt - Wertminderung