Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:	Schreiber Stephan
Besichtigungsdatum:	8.10.2025
Auftragsnummer:	048078

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle:	**VIN-Abfrage**
Hersteller:	**Seat**
Typ:	**Leon**
Fahrgestellnummer:	**VSSZZZ1PZAR048078**
Erstzulassung:	**18.02.2010**
Getriebe / Gänge:	**Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse:	**EU4**
Vorverwendung:	**Privat**

Laufleistung abgelesen:	**161.776 km**
Kraftstoffart:	**Super Plus**
Farbe:	**Grau**
Leistung:	**92 kW / 125 PS**
Hubraum:	**1390 ccm**
Anzahl Schlüssel:	**2**
Anzahl Vorbesitzer:	**2**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außentemperaturanzeige
2	Dachantenne
3	Kopfstützen hinten
4	Lendenwirbelstütze verstellbar
5	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
6	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
7	Kopf-Airbag-System
8	Traction-Control-System (TCS)
9	Wegfahrsperre (elektronisch)
10	Antriebsart: Frontantrieb
11	Gepäckraumabdeckung / Rollo
12	Getriebe 6-Gang
13	Rücksitz geteilt
14	elektronische Schlupfregulierung (ESR)
15	Karosserie: 5-türig
16	Modellpflege
17	Verglasung getönt
18	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
19	Bordcomputer
20	Fensterheber elektrisch vorn
21	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
22	Klimaautomatik
23	Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
24	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
25	Audiosystem CD 1
26	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
27	Reifen-Reparaturset
28	Seitenairbag
29	Anti-Blockier-System (ABS)
30	Außenspiegel konvex, links
31	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
32	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
33	Rücksitz klappbar
34	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
35	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
36	Kopfstützen vorn verstellbar
37	Lenkrad (Leder)
38	Sitz vorn links höhenverstellbar
39	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
2	Technologie-Paket
3	* Einschaltautomatik für Fahrlicht
4	* Innenspiegel mit Abblendautomatik
5	* Scheibenwischer mit Regensensor
6	* Einparkhilfe hinten
7	Winter-Paket
8	* Sitzheizung vorn
9	* Scheibenwaschdüsen heizbar
10	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
11	Seitenairbag hinten
12	Sport-Fahrwerk
13	Raucher-Paket
14	* Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
15	LM-Felgen 7x17 (Agra)

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer VSSZZZ1PZAR048078
Fahrzeugtyp: Seat Leon 92 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.02.2025	152211

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 02/27

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht rollfähig (immobil)

☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanalage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✗ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

Türen vorne entriegeln nicht über ZV

- – Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- – Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig – = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür vorne rechts 220µm
2	Kotflügel rechts 313µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Dämmmatte Motorhaube	1	zerrissen	
2	Spiegelkappe links	2	Kratzer	
3	Fahrersitzbezug und Polster	3, 4	verschlissen und eingerissen	
4	Sitze	5, 6, 7, 8	fleckig	
5	Tür vorne links	9, 10, 11	Delle und zerkratzt	
6	Türschloss vorne links	12	entriegelt nicht über ZV	
7	Einstieg hinten links	13, 14	zerkratzt	
8	Tür hinten links	15, 16, 17	zerkratzt	

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	Seitenteil links	18, 19, 20	Delle und zerkratzt	
10	Stoßfänger hinten	21, 22, 23	Einpassung ungenau und zerkratzt	
11	Heckklappe	24, 25, 26	leicht deformiert und zerkratzt	
12	Nebelscheinwerfer links	27	Glas gebrochen	
13	Dach	28, 29, 30	Dellen und zerkratzt (Hagelschaden)	
14	Seitenteil rechts	31, 32, 33	leicht deformiert und zerkratzt	
15	Einstieg hinten rechts	34, 35	zerkratzt	
16	Tür hinten rechts	36, 37, 38	Delle und zerkratzt	
17	Einstieg vorne rechts	39, 40	zerkratzt	
18	Türschloss vorne rechts	41	entriegelt nicht über ZV	
19	Tür vorne rechts	42, 43, 44, 45	Delle und zerkratzt	
20	Spiegelkappe rechts	46	Kratzer	
21	Kotflügel rechts	47, 48	Kratzer	
22	Abdeckung Regen/Lichtsensor	49	gebrochen	
23	Halter Kofferraumabdeckung	50, 51	abgebrochen	
24	Kofferraumverkleidung links	52	nicht richtig montiert	
25	Heckklappenverkleidung	53, 54	Kratzer	
26	Motorhaube	55, 56, 57	Dellen und zerkratzt (Hagelschaden)	
27	Stoßfänger vorn	58, 59, 60	zerkratzt	
28	Frontscheibe	61, 62	Steinschlag	
29	Kotflügel links	63, 64	Delle	
30	Felgen (alle)	65, 66, 67, 68	Bordsteinschaden/zerkratzt	
31	Reifendichtmittel	69	abgelaufen	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Hankook	3
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Hankook	3
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Hankook	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Hankook	5

9. Fotodokumentation Fahrzeug

9.1 Fahrzeug

Bild 1: Seitenprofil vorne links

Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts

Bild 4: Seitenprofil hinten links

Bild 5: Motorraum

Bild 6: Fahrgestellnummer

9.2 Fahrzeuginnenraum

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad

Bild 2: Fahrertür innen

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)

Bild 4: Innenraum hi. von li.

Bild 5: Kofferraum / Laderaum

Bild 6: Sonstiges

Bild 7: Sonstiges

Bild 8: Sonstiges

Bild 9: Sonstiges

Bild 10: Sonstiges

Bild 11: Sonstiges

Bild 12: Sonstiges

Bild 13: Sonstiges

Bild 14: Sonstiges

Bild 15: Sonstiges

Bild 16: Sonstiges

Bild 17: Sonstiges

Bild 18: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehor

Bild 1: Entertainmentsystem

Bild 2: Instrumententafel



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden

Bild 1: Technik / Dämmmatte Motorhaube zerrissen

Bild 2: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer

Bild 3: Innenraum / Fahrersitzbezug und Polster verschlissen und eingerissen

Bild 4: Innenraum / Fahrersitzbezug und Polster verschlissen und eingerissen

Bild 5: Innenraum / Sitze fleckig

Bild 6: Innenraum / Sitze fleckig

Bild 7: Innenraum / Sitze fleckig

Bild 8: Innenraum / Sitze fleckig

Bild 9: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt

Bild 10: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt

Bild 11: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt

Bild 12: Technik / Türschloss vorne links entriegelt nicht über ZV

Bild 13: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt

Bild 14: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt

Bild 15: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

Bild 16: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

Bild 17: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

Bild 18: Karosserie / Seitenteil links Delle und zerkratzt

Bild 19: Karosserie / Seitenteil links Delle und zerkratzt

Bild 20: Karosserie / Seitenteil links Delle und zerkratzt

Bild 21: Karosserie / Stoßfänger hinten Einpassung ungenau und zerkratzt

Bild 22: Karosserie / Stoßfänger hinten Einpassung ungenau und zerkratzt

Bild 23: Karosserie / Stoßfänger hinten Einpassung ungenau und zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Heckklappe leicht deformiert und zerkratzt

Bild 25: Karosserie / Heckklappe leicht deformiert und zerkratzt

Bild 26: Karosserie / Heckklappe leicht deformiert und zerkratzt

Bild 27: Technik / Nebelscheinwerfer links Glas gebrochen

Bild 28: Karosserie / Dach Dellen und zerkratzt (Hagelschaden)

Bild 29: Karosserie / Dach Dellen und zerkratzt (Hagelschaden)

Bild 30: Karosserie / Dach Dellen und zerkratzt (Hagelschaden)



Bild 31: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt

Bild 32: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt

Bild 33: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt

Bild 34: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt

Bild 35: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Tür hinten rechts Delle und zerkratzt

Bild 37: Karosserie / Tür hinten rechts Delle und zerkratzt

Bild 38: Karosserie / Tür hinten rechts Delle und zerkratzt

Bild 39: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt

Bild 40: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt

Bild 41: Technik / Türschloss vorne rechts entriegelt nicht über ZV

Bild 42: Karosserie / Tür vorne rechts Delle und zerkratzt

Bild 43: Karosserie / Tür vorne rechts Delle und zerkratzt

Bild 44: Karosserie / Tür vorne rechts Delle und zerkratzt



Bild 45: Karosserie / Tür vorne rechts Delle und zerkratzt

Bild 46: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer

Bild 47: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer

Bild 48: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer

Bild 49: Innenraum / Abdeckung Regen/Lichtsensor gebrochen

Bild 50: Innenraum / Halter Kofferraumabdeckung abgebrochen

Bild 51: Innenraum / Halter Kofferraumabdeckung abgebrochen

Bild 52: Innenraum / Kofferraumverkleidung links nicht richtig montiert

Bild 53: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer

Bild 54: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer

Bild 55: Karosserie / Motorhaube Dellen und zerkratzt (Hagelschaden)

Bild 56: Karosserie / Motorhaube Dellen und zerkratzt (Hagelschaden)

Bild 57: Karosserie / Motorhaube Dellen und zerkratzt (Hagelschaden)

Bild 58: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt

Bild 59: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt

Bild 60: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 61: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag

Bild 62: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 63: Karosserie / Kotflügel links Delle

Bild 64: Karosserie / Kotflügel links Delle

Bild 65: Reifen - Felge / Felgen (alle) Bordsteinschaden/zerkratzt

Bild 66: Reifen - Felge / Felgen (alle) Bordsteinschaden/zerkratzt

Bild 67: Reifen - Felge / Felgen (alle)
Bordsteinschaden/zerkratzt

Bild 68: Reifen - Felge / Felgen (alle)
Bordsteinschaden/zerkratzt

Bild 69: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen