Nr zlecenia: 157/18/03/2026/CarArena STANDARD z dnia: 18.03.2026

**Zleceniodawca:**
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**
mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny
eRzeczoznawcy

# W Y C E N A  W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj pojazdu: | **Samochód osobowy** | VIN: | **W B A 8 X 9 1 0 X 0 G M 4 7 4 5 6** |
| Marka: | **BMW** | Nr rejestracyjny: | **RZ1051X** |
| Model pojazdu: | **330i Gran Turismo MR`16 E6d F34** | Nr Info-Ekspert: | **003-04545** |
| Wersja: | **xDrive Luxury Line Steptronic** | Rok produkcji: | **2019** |

| | |
|---|---|
| Wskazanie drogomierza | 218797 km |
| Data pierwszej rejestracji | 20.09.2019 |
| Data ważności badania technicznego | 25.08.2026 |
| Rodzaj nadwozia | liftback 5 drzwiowy |
| Dop. masa całk. | 2255 kg |
| Jednostka napędowa | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |
| Pojemność / Moc silnika | 1998 ccm / 185kW (252KM) |
| Doładowanie | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16 |
| Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna |
| Rodzaj napędu | 4WD (4x4) |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 38 | Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie |
| 2 | Czujnik deszczu | 39 | Połączenie alarmowe inteligentne (IEC) |
| 3 | Czujnik kolizji | 40 | Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO |
| 4 | Czujniki ciśnienia w oponach | 41 | Przycisk Start/Stop |
| 5 | Czujniki parkowania - tył | 42 | Radioodtwarzacz BMW Professional |
| 6 | Dywaniki welurowe | 43 | Reflektory przednie LED |
| 7 | Elementy zewnętrzne dachu w kolorze | 44 | Roleta do bagażnika |

nadwozia
8 Funkcja Follow-Me-Home
9 Głośniki 6 szt.
10 Gniazdo 12V
11 Gniazdo 12V dodatkowe
12 Immobilizer
13 Kierownica pokryta skórą
14 Kierownica sportowa
15 Kierownica wielofunkcyjna
16 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
17 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
18 Kolumna kierownicy regulowana
19 Komputer pokładowy
20 Końcówki rury wydechowej chromowane
21 Kurtyny powietrzne boczne
22 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
23 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
24 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
25 Mechanizm różnicowy tylnego mostu z blokadą elektroniczną
26 Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX
27 Obramowania szyb czarne matowe
28 Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane
29 Oświetlenie powitalne
30 Oświetlenie przestrzeni bagażowej
31 Pakiet dodatkowego oświetlenia
32 Pas przedni i tylny w stylistyce Luxury Line
33 Podłokietnik centralny przedni regulowany
34 Podłokietnik siedzeń tylnych
35 Poduszka powietrzna kierowcy
36 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
37 Poduszki powietrzne boczne przednie
45 Spoiler tylny aktywny
46 System alarmowy fabryczny
47 System Auto Start/Stop
48 System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
49 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
50 System stabilizacji toru jazdy DSC
51 Szyby o zwiększonym współczynniku izolacji termicznej
52 Szyby z filtrem UV
53 Światła mijania z kontrolą wysokości
54 Światła p/mgielne LED
55 Światła stop dynamiczne
56 Światła tylne LED
57 Tapicerka ze skóry Dakota
58 Tarcze kół aluminiowe 18" "Multi Spoke 416"
59 Tempomat z funkcją hamowania
60 Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
61 Usługi Connected Drive Services
62 Usługi TeleServices
63 Wskaźnik zmiany biegu
64 Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
65 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
66 Wykończenie wnętrza listwy ozdobne drewno Fineline antracytowe
67 Wykończenie wnętrza listwy ozdobne satynowo srebrne mat
68 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
69 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
70 Zagłówki siedzeń tylnych składane
71 Zamek centralny zdalnie sterowany
72 Zderzaki w kolorze nadwozia
73 Złącze "AUX"

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

1 Kierownica sportowa pokryta skórą
- Kierownica sportowa
- Kierownica pokryta skórą

2 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

3 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" + złącze USB
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- Złącze "USB"

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

1 Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

2 Kamera cofania
3 System Dostęp komfortowy

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | Bieżnik [mm] |
|---|---|---|
| Przednie lewe: | *BRIDGESTONE 225/50 R18 99V XL LM 005 TL | 8,0 |
| Przednie prawe: | *BRIDGESTONE 225/50 R18 99V XL LM 005 TL | 8,0 |

| | | |
|---|---|---|
| Tylne lewe: | *BRIDGESTONE 225/50 R18 99V XL LM 005 TL | 8,0 |
| Tylne prawe: | *BRIDGESTONE 225/50 R18 99V XL LM 005 TL | 8,0 |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

| | |
|---|---|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE: | |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | ( + ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Oględziny wykonywał: Grzegorz Uchman
Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drzwi boczne przednie | L | Wgniecenia | | |
| 2 | Drzwi boczne przednie | P | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 3 | Drzwi boczne tylne | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 4 | Błotnik tylny | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 5 | Drzwi tyłu nadwozia | | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy | | |

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz zakurzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej




| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przednia | | 140 | |
| 2 | Dach | | 120 | |
| 3 | Błotnik przedni | L | 100 | |
| 4 | Drzwi przednie | L | 100 | |
| 5 | Drzwi tylne | L | 100 | |
| 6 | Błotnik tylny | L | 100 | |
| 7 | Błotnik przedni | P | 90 | |
| 8 | Drzwi przednie | P | 100 | |
| 9 | Drzwi tylne | P | 130 | |
| 10 | Błotnik tylny | P | 1700 | |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia | | 120 | |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

## NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zderzak przedni | | Zarysowany, wgniecenie | | |
| 2 | Zderzak tylny | | Zarysowany | | |

## NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

## PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opona koła przedniego | P | Przecięty bok opony | | |
| 2 | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P | Zadrapania krawędzi bocznej | | |
| 3 | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego | P | Zadrapania krawędzi bocznej | | |

## JAZDA KONTROLNA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

## POZOSTAŁE INFORMACJE

**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1

Fot. nr 2

Fot. nr 3

Fot. nr 4

Fot. nr 5

Fot. nr 6

Fot. nr 7

Fot. nr 8

Fot. nr 9

Fot. nr 10

Fot. nr 11

Fot. nr 12

Fot. nr 13

Fot. nr 14

Fot. nr 15

Fot. nr 16

Fot. nr 17

Fot. nr 18

Fot. nr 19

Fot. nr 20

Fot. nr 21

Fot. nr 22

Fot. nr 23

Fot. nr 24

Fot. nr 25

Fot. nr 26

Fot. nr 27

Fot. nr 28

Fot. nr 29

Fot. nr 30

Fot. nr 31

Fot. nr 32

Fot. nr 33

Fot. nr 34




Fot. nr 35

Fot. nr 36

Fot. nr 37




Fot. nr 38

Fot. nr 39

Fot. nr 40



Fot. nr 41

Fot. nr 42

Fot. nr 43

Fot. nr 44

Fot. nr 45

Fot. nr 46

Fot. nr 47

Fot. nr 48

Fot. nr 49

Fot. nr 50

Fot. nr 51

Fot. nr 52

Fot. nr 53

Fot. nr 54

Fot. nr 55

Fot. nr 56

Fot. nr 57

Fot. nr 58

Fot. nr 59

Fot. nr 60

Fot. nr 61




Fot. nr 62

Fot. nr 63

Fot. nr 64

Fot. nr 65

Fot. nr 66

Fot. nr 67

Fot. nr 68

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*