Nr zlecenia: 204/21/04/2026/GAZ SYSTEM z dnia: 2026/04/21

Zleceniodawca:
GAZ-SYSTEM
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

Rzeczoznawca:
Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**T M A J U 8 1 V C E J 5 6 5 8 8 5**
Marka:	**HYUNDAI**	Nr rejestracyjny:	**KTA8341E**
Model pojazdu:	**ix35 2.0 CRDi MR`13 E5**	Nr Info-Ekspert:	**016-00986**
Wersja:	**Comfort 4WD**	Rok produkcji:	**2014**

Wskazanie drogomierza	284268 km
Data pierwszej rejestracji	2014/04/15
Data ważności badania technicznego	2026/04/18
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2140 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	26	Radioodtwarzacz CD + MP3
2	Autoalarm	27	Relingi dachowe
3	Czujniki parkowania - tył	28	Roleta do bagażnika
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	29	Siatka mocująca bagaż
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka	30	Siedzenia tylne podgrzewane

	lędźwiowego		
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	31	Sterowanie systemem audio w kierownicy
7	Gniazdo 12V 2 szt.	32	System Bluetooth
8	Gniazdo 12V w bagażniku	33	System kontroli trakcji VSM
9	Immobilizer	34	System stabilizacji toru jazdy ESC
10	Kierownica podgrzewana	35	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
11	Kierownica pokryta skórą	36	System ułatwiający zjazd ze wzniesienia
12	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	37	System wspomagania ruszania pod górę
13	Kolumna kierownicy regulowana	38	Światła do jazdy dziennej LED
14	Koło zapasowe z tarczą aluminiową	39	Światła p/mgielne przednie
15	Komputer pokładowy	40	Światła tylne LED
16	Kurtyny powietrzne boczne	41	Tapicerka skórzano-tekstylna
17	Lusterka zewnętrzne składane	42	Tarcze kół aluminiowe 17"
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	43	Tempomat
19	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	44	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
20	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	45	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
21	Podłokietnik centralny przedni	46	Zagłówki foteli przednich aktywne
22	Podłokietnik siedzeń tylnych	47	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Poduszka powietrzna kierowcy	48	Złącze "AUX"
24	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	49	Złącze "iPod"
25	Poduszki powietrzne boczne przednie	50	Złącze "USB"

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
3	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
	Szyby przednie regulowane elektrycznie
	Szyby tylne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	**Marka, typ**				**Bieżnik [mm]**
Przednie lewe:	ACCELERA 225/60	R17	99H	WINTER I*CEPT EVO3 W330	6,0
Przednie prawe:	ACCELERA 225/60	R17	99H	WINTER I*CEPT EVO3 W330	6,0
Tylne lewe:	ACCELERA 225/60	R17	99H	WINTER I*CEPT EVO3 W330	5,5
Tylne prawe:	ACCELERA 225/60	R17	99H	WINTER I*CEPT EVO3 W330	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Paweł Mulowski

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski, ogniska korozji		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej	Okleiny reklamowe	
3	Drzwi boczne przednie	P		Okleiny reklamowe	
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski		
6	Próg	L	Zarysowania		
7	Próg	P	Zarysowania		
8	Błotnik tylny	L	Ogniska korozji		
9	Drzwi tyłu nadwozia			Okleiny reklamowe	

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty pozostałościami po okleinach reklamowych, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		109-111	
2	Dach		69-97	
3	Błotnik przedni	L	82-86	
4	Drzwi przednie	L	84-98	
5	Drzwi tylne	L	82-93	
6	Błotnik tylny	L	84-85	
7	Błotnik przedni	P	77-89	
8	Drzwi przednie	P	82-90	
9	Drzwi tylne	P	87-88	
10	Błotnik tylny	P	82-92	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		93-104	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, odpryski		
2	Reflektor	L	Zmatowiały		
3	Reflektor	P	Zmatowiały		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Odpryski, pęknięty klosz		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Zderzak tylny		Zarysowania, odpryski		

7	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
8	Mata pokrywy przedniej		Rozdarta		
9	Nadkole przednie	P	Połamane		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, przetarcia		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony, przetarcia, przepalone miejlcowo poszycie		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Schowek		Zarysowany		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowania	Niesprawny panel obsługi szyb	
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		
9	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zarysowania, zabrudzenia		
10	Klucz pojazdu		Uszkodzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	Podwyższone zadymienie
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	Brak napędu 4x4
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Gaśnica	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126




Fot. nr 127



Fot. nr 128




Fot. nr 129




Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132




Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu