Nr zlecenia: 206/21/04/2026/GAZ SYSTEM z dnia: 2026/04/21

Zleceniodawca:
GAZ-SYSTEM
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

Rzeczoznawca:
Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**K P T A 0 B 1 S S F P 2 1 6 7 8 8**
Marka:	**SSANGYONG / KGM**	Nr rejestracyjny:	**KTA8789E**
Model pojazdu:	**Korando 2.0 Diesel MR`11 E5**	Nr Info-Ekspert:	**071-00141**
Wersja:	**Quartz 4WD**	Rok produkcji:	**2015**

Wskazanie drogomierza	197632 km
Data pierwszej rejestracji	2016/01/25
Data ważności badania technicznego	2027/02/27
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2260 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1998 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	33	Schowek pod podłogą bagażnika
2	Czujniki parkowania - tył	34	Siatka mocująca bagaż
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	35	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
4	Filtr cząsteczek stałych	36	Spoiler tylny
5	Filtr p/pyłkowy	37	Sterowanie radiem w kierownicy

6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	38	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	39	System kontroli przechyłów nadwozia aktywny ARP
8	Głośniki 6 szt.	40	System kontroli trakcji
9	Gniazdo 12V 2 szt.	41	System sygnalizacji hamowania awaryjnego
10	Immobilizer	42	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
11	Kierownica pokryta skórą	43	System wspomagania nagłego hamowania
12	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	44	System wspomagania ruszania pod górę
13	Klimatyzacja automatyczna	45	Szyba przednia ogrzewana
14	Kolumna kierownicy regulowana	46	Szyby tylne przyciemniane
15	Koło zapasowe dojazdowe	47	Światła do jazdy dziennej LED
16	Komputer pokładowy	48	Światła p/mgielne przednie
17	Kurtyny powietrzne boczne	49	Światła tylne LED
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
19	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	51	Światło dodatkowe STOP LED
20	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	52	Tapicerka tekstylna
21	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	53	Tarcze kół aluminiowe 17"
22	Nakładki ozdobne progów	54	Tempomat
23	Osłony progów	55	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
24	Podłokietnik centralny przedni	56	Wycieraczka szyby tylnej
25	Podłokietnik siedzeń tylnych	57	Wykończenie tablicy rozdzielczej matowe drewnopodobne
26	Poduszka powietrzna kierowcy	58	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
27	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	59	Zagłówki foteli przednich aktywne
28	Poduszki powietrzne boczne przednie	60	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Radioodtwarzacz CD + MP3	61	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
30	Reflektory projekcyjne	62	Złącze "AUX"
31	Relingi dachowe	63	Złącze "USB"
32	Roleta do bagażnika		

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
4	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
	Szyby przednie regulowane elektrycznie
	Szyby tylne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	**Marka, typ**				**Bieżnik [mm]**
Przednie lewe:	NOKIAN TYRES 225/55	R18	102H	XL WR SUV 4 TL	6,5
Przednie prawe:	NOKIAN TYRES 225/55	R18	102H	XL WR SUV 4 TL	6,5
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES 225/55	R18	102H	XL WR SUV 4 TL	6,5
Tylne prawe:	NOKIAN TYRES 225/55	R18	102H	XL WR SUV 4 TL	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Paweł Mulowski

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski, zarysowania, ogniska korozji		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej	Okleiny reklamowe	
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zarysowania, wgniecenia		
9	Próg	P	Zarysowania		
10	Dach		Wgniecenia, zarysowania, odpryski, ogniska korozji		
11	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
12	Drzwi tyłu nadwozia			Okleiny reklamowe	

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty pozostałościami po okleinach reklamowych, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		92-103	
2	Dach		80-95	
3	Błotnik przedni	L	155-245	
4	Drzwi przednie	L	145-147	
5	Drzwi tylne	L	96-104	
6	Błotnik tylny	L	143-159	
7	Błotnik przedni	P	95-100	
8	Drzwi przednie	P	95-101	
9	Drzwi tylne	P	101-107	
10	Błotnik tylny	P	94-102	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		84-90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów

pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Reflektor	L	Zmatowiały		
2	Reflektor	P	Zmatowiały		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
5	Zderzak tylny		Zarysowania, odpryski		
6	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
7	Osłona dolna silnika		Pęknięta		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Przetarcia, zabrudzenia		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zarysowania		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		
5	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zarysowania, zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zarysowania		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zarysowania		

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarta		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG

5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	Objawy uszkodzenia napędu
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Gaśnica	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
8	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105




Fot. nr 106



Fot. nr 107




Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu