Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218634/3/26-11401	Data raportu	17-03-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	11-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/16748/26/02/24	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**WAUZZZF42NA046262**
Marka, model	AUDI A4 Avant [8W] 19-24
Typ, wersja	A4 35 TFSI mHEV S tronic
Numer rejestracyjny	FZ0084T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/110 kW
Stan licznika	141 718 km
Data 1. rej./rok prod.	29-09-2022/2022
Data nast. bad. techn.	19-09-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki podłogowe przód, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Komputer pokładowy, Końcówki rur wydechowych, chromowane, Lakier uni, Lampy w technologii LED (diodowe), Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane, Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe, Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy, Oświetlenie wnętrza, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni, Reflektory przednie w technologii LED, Relingi dachowe - czarne, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop, Szyba przednia, akustyczna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wariant dla niepalących, Wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, elektryczne, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zawieszenie standardowe, Zderzaki, wzmocnione, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Audi Smartphone Interface, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Kamera cofania, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, ogrzewana, Pakiet optyczny w tonacji aluminium (Rama dachu i listwy wokół okień z anodowanego aluminium), Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy, Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet promocyjny Exteriour, Tapicerka tkaninowa System, Zbiornik paliwa - 54l

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/40 18 93H	4,8 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/40 18 93H	4,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/40 18 93H	5,2 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/40 18 93H	4,8 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]

1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
5	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
8	Spojler zderzaka tylnego	zarysowanie		
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
10	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
11	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
12	Nakładka oparcia 1.rząd L	zarysowanie		
13	Nakładka oparcia 1.rząd R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1




Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 36
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1




Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 40
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 42
Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 54
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56
Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Osłony fotela prz. P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60
Osłony fotela prz. P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Osłony fotela prz. P - Rysa/odprysk 2



Fot. 62
Osłony kanapy tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Osłony kanapy tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 64
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 66
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 68
Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3