Nr zlecenia: 25/15/07/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/07/15

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy

W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**W V G Z Z Z C T 9 R W 5 1 2 6 2 7**
Marka:	**VOLKSWAGEN**	Nr rejestracyjny:	**GD2P676**
Model pojazdu:	**Tiguan 2.0 TDI MR`24 E6EA**	Nr Info-Ekspert:	**040-10812**
Wersja:	**Life DSG**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	143047 km
Data pierwszej rejestracji	2024/07/05
Data ważności badania technicznego	2027/07/05
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2240 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent podjazdu
2	Asystent świateł drogowych
3	Car-Net: App Connect, bezprzewodowy
4	Czujnik deszczu
5	Czujnik zmierzchu
6	Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
7	Digital Cocpit - cyfrowe zegary z personalizowanym wyswietlaczem
8	Dywaniki tekstylne
23	Podnośnik
24	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
25	Poduszki powietrzne boczne przednie
26	Reflektory LED
27	Relingi dachowe czarne
28	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
29	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
30	System Front Assist z funkcją awaryjnego

			hamowania City
9	Fotele przednie komfortowe	31	System Rear Assist - kamera cofania
10	Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej	32	System Start/Stop z systemem rekuperacji
11	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	33	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
12	Immobilizer	34	Światła tylne LED
13	Instalacja telefoniczna Bluetooth	35	Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home
14	Koło zapasowe dojazdowe	36	Światła z regulacją kąta pochylenia
15	Kurtyny powietrzne boczne	37	Światło p/mgielne tylne
16	Lusterka zewnętrzne częściowo lakierowane w kolorze nadwozia	38	Tarcze kół aluminiowe 17" Bari
17	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	39	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
18	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	40	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne zmienne
19	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	41	Wyświetlacz systemu infotainment 12,9"
20	Oparcie siedzeń tylnych regulowane	42	Zagłówki foteli przednich regulowane w dwóch płaszczyznach
21	Oświetlenie przestrzeni na nogi	43	Zamek centralny zdalnie sterowany
22	Podłokietnik centralny przedni	44	Złącze USB-C, 2 szt. z przodu

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Fotele przednie z regulacją wysokości
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
	Fotel pasażera z regulacją wysokości
2	Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna pokryta skórą, z funkcją Tiptronic
	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
	Kierownica wielofunkcyjna
	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
3	Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic 3 strefowa
	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa
	Filtr antyalergiczny klimatyzacji
	Sterowanie klimatyzacją dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń
4	Lane Assist + Side Assist + Rear Traffic Alert
	Asystent toru jazdy Lane Assist
	System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
	System Side Assist monitorowanie martwego pola w lusterkach
5	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie, kierowcy asferyczne
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne
6	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
	Lusterko zewnętrzne pasażera obniżane przy biegu wstecznym
7	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
	Poduszka powietrzna kierowcy
	Poduszka powietrzna pasażera
8	System "Park Pilot"
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
	Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia
9	System ESP+ASR+ABS+EDS+MSR+wspomaganie nagłego hamowania+stabilizacji toru jazdy z przyczepą
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
	Blokada mechanizmu różnicowego EDS
	System wspomagania nagłego hamowania
	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
	System p/poślizgowy MSR
10	System Park Assist
	Asystent parkowania równoległego
	Asystent parkowania prostopadłego
11	Tempomat aktywny ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości Front Assist
	System Stop & Go
	System Front Assist
	Tempomat aktywny do 210 km/h

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier szary Urano

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 215/65	R17	99T	WINTER CONTACT TS 870P FR	3,5
Przednie prawe:	CONTINENTAL 215/65	R17	99T	WINTER CONTACT TS 870P FR	3,0
Tylne lewe:	CONTINENTAL 215/65	R17	99T	WINTER CONTACT TS 870P FR	4,5
Tylne prawe:	CONTINENTAL 215/65	R17	99T	WINTER CONTACT TS 870P FR	4,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Dodatkowy komplet opon wewnątrz pojazdu.

Oględziny wykonał: Paweł Słoma
Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecione		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		106µm	
2	Dach		104µm	
3	Błotnik przedni	L	108µm	
4	Próg	L	64µm	
5	Drzwi przednie	L	107µm	
6	Drzwi tylne	L	103µm	
7	Błotnik tylny	L	104µm	
8	Błotnik przedni	P	116µm	
9	Próg	P	75µm	
10	Drzwi przednie	P	111µm	
11	Drzwi tylne	P	109µm	
12	Błotnik tylny	P	110µm	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		
2	Reflektor środkowy przedni lewy		Przecieki wody		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zdeformowany podłokietnik		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		
6	Przestrzeń bagażnika		Zarysowania, zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

Według informacji przekazanych przez użytkownika pojazdu kluczyk zapasowy jest w centrali firmy.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1

Fot. nr 2

Fot. nr 3

Fot. nr 4

Fot. nr 5



Fot. nr 6

Fot. nr 7

Fot. nr 8

Fot. nr 9

Fot. nr 10

Fot. nr 11

Fot. nr 12

Fot. nr 13

Fot. nr 14

Fot. nr 15

Fot. nr 16

Fot. nr 17

Fot. nr 18



Fot. nr 19

Fot. nr 20

Fot. nr 21

Fot. nr 22

Fot. nr 23

Fot. nr 24

Fot. nr 25

Fot. nr 26

Fot. nr 27

Fot. nr 28

Fot. nr 29

Fot. nr 30

Fot. nr 31

Fot. nr 32

Fot. nr 33

Fot. nr 34

Fot. nr 35

Fot. nr 36

Fot. nr 37

Fot. nr 38

Fot. nr 39

Fot. nr 40

Fot. nr 41

Fot. nr 42

Fot. nr 43

Fot. nr 44

Fot. nr 45

Fot. nr 46

Fot. nr 47

Fot. nr 48

Fot. nr 49

Fot. nr 50

Fot. nr 51

Fot. nr 52

Fot. nr 53

Fot. nr 54

Fot. nr 55

Fot. nr 56



Fot. nr 57

Fot. nr 58

Fot. nr 59

Fot. nr 60

Fot. nr 61

Fot. nr 62

Fot. nr 63

Fot. nr 64

Fot. nr 65

Fot. nr 66

Fot. nr 67

Fot. nr 68

Fot. nr 69

Fot. nr 70

Fot. nr 71

Fot. nr 72

Fot. nr 73

Fot. nr 74

Fot. nr 75

Fot. nr 76

Fot. nr 77

Fot. nr 78

Fot. nr 79

Fot. nr 80

Fot. nr 81

Fot. nr 82

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu