Nr zlecenia: 171/29/07/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/08/10

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W B A 7 K 3 1 0 5 0 7 P 4 7 0 7 3**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**PZ5U035**
Model pojazdu:	**118i MR`19 E6d F40**	Nr Info-Ekspert:	**003-05922**
Wersja:	**M Sport Steptronic**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	71620 km
Data pierwszej rejestracji	2024/05/22
Data ważności badania technicznego	2027/05/22
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	1870 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	39	Pakiet aerodynamiczny typu "M"
2	Asystent uwagi	40	Pakiet dodatkowego oświetlenia
3	Autoalarm	41	Pakiet schowków dodatkowych
4	ConnectedDrive Services	42	Pasy bezpieczeństwa przednie i tylne trzypunktowe
5	Czujnik deszczu	43	Pedały i podnóżek M
6	Czujnik zderzenia	44	Podłokietnik centralny przedni
7	Deska rozdzielcza z kontrastowymi szwami	45	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym

8	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	46	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
9	Dywaniki podłogowe M z napisem M	47	Poduszki powietrzne boczne przednie
10	Dywaniki welurowe	48	Progi drzwiowe z emblematem BMW
11	Dźwignia zmiany biegów z oznaczenie M	49	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Comfort, Sport
12	Emergency call	50	Reflektory przednie LED
13	Fotele przednie sportowe	51	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
14	Funkcja Follow-Me-Home	52	System Auto Start/Stop
15	Głośniki 6 szt.	53	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
16	Gniazdo 12V na konsoli środkowej	54	System kontroli ciśnienia w oponach
17	Hamulec ręczny elektromechaniczny	55	System Performance Control
18	Immobilizer	56	System stabilizacji toru jazdy DSC
19	Kierownica wielofunkcyjna	57	Szyby atermiczne
20	Klakson dwutonowy	58	Światła do jazdy dziennej LED
21	Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa	59	Światła p/mgielne LED
22	Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M	60	Światła stop dynamiczne
23	Kolumna kierownicy regulowana	61	Tapicerka tekstylna Cloth' Trigon/Sensatec'
24	Kombinacja instrumentów ze specyficznym wyświetlaczem M	62	Tarcze kół aluminiowe 17" "Double Spoke 550 M Bicolor"
25	Komputer pokładowy	63	Teleservices
26	Kontrola wydajności	64	Tempomat z funkcją hamowania
27	Końcówki układu wydechowego widoczne	65	Trójkąt ostrzegawczy
28	Krata wlotu powietrza czarna z chromowaną obwódką	66	Tuner radiowy cyfrowy DAB
29	Kurtyny powietrzne boczne	67	Uchwyt na kubek z przodu
30	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	68	Układ kierowniczy M
31	Listwy dachowe w kolorze nadwozia	69	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
32	Listwy progowe	70	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne Boston, podświetlane
33	Listwy progowe M z przodu	71	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
34	Logo modelu	72	Zamek centralny
35	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach Ilrzędu	73	Zawieszenie sportowe M
36	Obramowania Shadow Line BMW Individual	74	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
37	Oświetlenie powitalne	75	Zestaw naprawczy opon
38	Oznaczenie M na przednim panelu bocznym po lewej i prawej stronie	76	Złącza USB typu A i C

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
- System nawigacji satelitarnej
- Kontroler iDrive Touch
- System operacyjny BMW 7.0
- Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
- Zestaw wskaźników 10,25"

2 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

3 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
- Kierownica sportowa typu M
- Kierownica pokryta skórą

4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

5 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie i składane
- Oparcie siedzeń tylnych składane
- Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie

6 Pakiet Connected Professional
- Serwis Real Time Traffic Information
- Usługi Concierge Services
- Usługi Connected Drive
- Przygotowanie do Apple CarPlay
- Usługi zdalne
- System In-Car Experiences

7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

8 System Active Guard Plus
System Speed Limit Info
System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zaktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70

9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Asystent parkowania z kamerą cofania
Kamera cofania
Asystent parkowania

2 Głośniki HiFi zestaw (dopłata)
Głośniki 10 szt.
Wzmacniacz audio 205W

3 Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą

4 Pakiet Comfort (dopłata)
Kierownica podgrzewana
Kierownica sportowa
Fotel kierowcy podgrzewany
Kierownica pokryta skórą
Fotel pasażera podgrzewany
Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie

5 Reflektory adaptacyjne LED (dopłata)
Reflektory adaptacyjne
Reflektory przednie LED
Asystent świateł drogowych

6 System Dostęp komfortowy

7 Systemy asystujące kierowcy (dopłata)
System ostrzegania przed kolizją z tyłu
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
System ostrzegania o opuszczaniu zadanego pasa ruchu LDWS
System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu
System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego

8 Szyby tylne przyciemniane

9 Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 819 M Bicolor" (dopłata)

10 Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym

11 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)
Tempomat aktywny
System Stop & Go

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 225/40	R18	92Y	XL ECO CONTACT	4,0
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 225/40	R18	92Y	XL ECO CONTACT	4,0
Tylne lewe:	*AXXIS PREMITRA 225/40	R18	92Y		5,0
Tylne prawe:	*AXXIS PREMITRA 225/40	R18	92Y		5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa" została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	P	Wgnieciony		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	100	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	130	
9	Drzwi tylne	P	120	
10	Błotnik tylny	P	120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historiapojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu