Nr zlecenia: 84/01/09/2026/CarArena STANDARD z dnia: 7.09.2026

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**T M B A R 7 N P 0 M 7 0 6 2 9 4 2**
Marka:	**SKODA**	Nr rejestracyjny:	**PO5TV29**
Model pojazdu:	**Superb III 2.0 TDI MR`20 E6d**	Nr Info-Ekspert:	**034-04427**
Wersja:	**Style DSG**	Rok produkcji:	**2021**

Wskazanie drogomierza	223110 km
Data pierwszej rejestracji	23.04.2021
Data ważności badania technicznego	23.04.2027
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	2080 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 147kW (200KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Pokrowiec do przewozu nart
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	31	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	32	Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	33	Schowek na okulary
5	Bluetooth	34	Siatki mocujące bagaż
6	Czujnik deszczu	35	Spryskiwacze reflektorów
7	Dekor DARK BRUSHED	36	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
8	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie +	37	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy

	pamięć położenia		
9	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	38	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full
10	Funkcja SMART LINK	39	System DSR
11	Głośniki 8 szt.	40	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Gniazdo 12V w bagażniku	41	System kontroli ciśnienia w oponach
13	Hamulec antykolizyjny	42	System p/poślizgowy MSR
14	Hamulec ręczny elektromechaniczny	43	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
15	Immobilizer	44	System Start/Stop
16	Instalacja do montażu radia	45	Szyby przednie dźwiękoszczelne
17	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	46	Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
18	Komputer pokładowy	47	Światła do jazdy dziennej LED
19	Kurtyny powietrzne boczne	48	Światła drogowe/mijania automatycznie przełączane
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	49	Światła tylne LED
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	50	Tarcze kół aluminiowe 17"
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	51	Tempomat
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	52	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
24	Parasol	53	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
25	Podłokietnik przedni	54	Worek na narty
26	Poduszka powietrzna kierowcy	55	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
27	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	56	Zagłówki foteli przednich WOKS
28	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	57	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Poduszki powietrzne boczne	58	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Czujniki parkowania - przód/tył
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
2	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień,fotel pasażera regulowany elektrycznie
	Fotel pasażera regulowany z siedzeń tylnych
	Fotel pasażera z pełną regulacją elektryczną
	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia
3	Fotele przednie i tylne podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Siedzenia tylne podgrzewane
	Fotel pasażera podgrzewany
4	Fotele przednie z regulacją wysokości
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
	Fotel pasażera z regulacją wysokości
5	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna
	Kierownica wielofunkcyjna
	Sterowanie radiem w kierownicy
	Kierownica pokryta skórą
	Sterowanie telefonem w kierownicy
6	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatyczne
	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
7	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
	Szyby przednie regulowane elektrycznie
	Szyby tylne regulowane elektrycznie
8	Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
	Światła p/mgielne przednie
	System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Kamera cofania
2	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna, podgrzewana (dopłata)
	Kierownica wielofunkcyjna
	Kierownica podgrzewana
	Sterowanie radiem w kierownicy
	Kierownica pokryta skórą

Sterowanie telefonem w kierownicy
3 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa (dopłata)
4 Koło zapasowe + podnośnik
Podnośnik
Koło zapasowe
5 Pakiet TRAVEL ASSIST HIGH (dopłata)
Asystent parkowania
Asystent toru jazdy Lane Assist
System rozpoznawania znaków drogowych
Tempomat aktywny do 210 km/h
Asystent jazdy w korku Traffic Jam Assist
System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
VIRTUAL COCKPIT cyfrowy zestaw wskaźników
System Emergency Assist
System Side Assist monitorowanie martwego pola w lusterkach
6 +Reflektory przednie LED
7 Sound System CANTON (12 głośników, moc 610 W)
8 System nawigacji satelitarnej Amundsen
9 Tarcze kół aluminiowe 18" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR 235/45	R18	94W	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TL FP	6,0
Przednie prawe:	GOODYEAR 235/45	R18	94W	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TL FP	6,0
Tylne lewe:	GOODYEAR 235/45	R18	94W	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TL FP	6,0
Tylne prawe:	GOODYEAR 235/45	R18	94W	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TL FP	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Maksymilian Horyd

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

6	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Pokrywa tylna		Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		101	
2	Dach		107	
3	Błotnik przedni	L	104	
4	Próg	L	74	
5	Drzwi przednie	L	110	
6	Drzwi tylne	L	112	
7	Błotnik tylny	L	107	
8	Błotnik przedni	P	104	
9	Próg	P	73	
10	Drzwi przednie	P	107	
11	Drzwi tylne	P	99	
12	Błotnik tylny	P	106	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		102	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
6	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historiapojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu