Nr zlecenia: 134/24/09/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/09/24

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy

W Y C E N A

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W M W 1 1 G D 0 X 0 2 W 3 1 1 7 9**
Marka:	**MINI (BMW)**	Nr rejestracyjny:	**PZ6E113**
Model pojazdu:	**Mini Cooper 1.5 MR`24 E6**	Nr Info-Ekspert:	**231-00540**
Wersja:	**John Cooper Works**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	15018 km
Data pierwszej rejestracji	2024/12/03
Data ważności badania technicznego	2027/12/03
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy
Dop. masa całk.	1715 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 115kW (156KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	27	Podsufitka w kolorze antracytowym
2	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	28	Poduszka powietrzna boczna kierowcy
3	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	29	Poduszka powietrzna boczna pasażera
4	Czujniki parkowania przód	30	Poduszka powietrzna centralna
5	Czujniki parkowania tył	31	Poduszka powietrzna kierowcy
6	Dach w kolorze nadwozia	32	Poduszka powietrzna pasażera
7	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	33	Połączenie alarmowe Emergency call
8	Dywaniki welurowe	34	System dynamicznego wspomagania siły

			hamowania DBC
9	Fotele przednie sportowe "John Cooper Works"	35	System monitorujący zmęczenie kierowcy
10	Funkcja Follow-Me-Home	36	System ostrzegania przed kolizją
11	Głośniki 6 szt.	37	Szyba tylna ogrzewana
12	Gniazdo 12V w konsoli centralnej z przodu	38	Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół
13	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	39	Światła do jazdy dziennej
14	Kierownica John Cooper Works	40	Tapicerka łączona skóra ekologiczna/materiał
15	Kierownica podgrzewana	41	Tarcze kół aluminiowe 17" "John Cooper Works Sprint Spoke" czarne
16	Klimatyzacja automatyczna	42	Teleservices
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	43	Tempomat z funkcją hamowania
18	Kolumna kierownicy regulowana	44	Trójkąt ostrzegawczy
19	Kurtyny powietrzne	45	Tuner radiowy cyfrowy DAB
20	Lakier metalizowany "Melting Silver III"	46	Uchwyt na napoje
21	Lampy tylne LED	47	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
22	MINI Interaction Unit - wyświetlacz mulitmediów	48	Układ hamulcowy 17" "John Cooper Works"
23	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na fotelu pasażera z przodu	49	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
24	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	50	Zawieszenie adaptacyjne
25	Oświetlenie wewnętrzne	51	Zestaw naprawczy opon
26	Podłokietnik przedni	52	Złącze USB-C, 2 szt. z przodu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Asystent parkowania
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- Asystent parkowania
- Asystent cofania
- Boczne wspomaganie parkowania

2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

3 Reflektory przednie LED
- Reflektory przednie LED
- Światła tylne LED

4 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
- Siedzenia tylne składane
- Siedzenia tylne dzielone 60/40

5 Systemy asystujące kierowcy
- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- System ostrzegania o ryzyku kolizji
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
- Sygnalizacja o zbliżającym się pojeździe w czasie wysiadania Exit Warning

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Dach lakierowany w kolorze czarnym (dopłata)

2 Lakier metalizowany (dopłata)

3 Pakiet M (dopłata)
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- Autoalarm
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- System Dostęp komfortowy
- Asystent świateł drogowych
- Szyby przeciwsłoneczne
- Dach szklany panoramiczny
- Wyświetlacz MINI Head-Up
- Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
- Reflektory LED o rozszerzonym zakresie
- MINI Experience Modes

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MAXXIS 215/45	ZR17	91Y	PREMITRA	6,0
Przednie prawe:	*MAXXIS 215/45	ZR17	91Y	PREMITRA	6,0
Tylne lewe:	*MAXXIS 215/45	ZR17	91Y	PREMITRA	6,0
Tylne prawe:	*MAXXIS 215/45	ZR17	91Y	PREMITRA	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Do pojazdudołączony jest dodatkowy komplet opon.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		150	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi	L	110	
5	Błotnik tylny	L	100	
6	Błotnik przedni	P	90	
7	Drzwi	P	120	
8	Błotnik tylny	P	110	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
6	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1

Fot. nr 2

Fot. nr 3

Fot. nr 4

Fot. nr 5

Fot. nr 6

Fot. nr 7

Fot. nr 8

Fot. nr 9

Fot. nr 10

Fot. nr 11

Fot. nr 12

Fot. nr 13

Fot. nr 14

Fot. nr 15

Fot. nr 16

Fot. nr 17

Fot. nr 18

Fot. nr 19

Fot. nr 20

Fot. nr 21

Fot. nr 22

Fot. nr 23

Fot. nr 24

Fot. nr 25

Fot. nr 26

Fot. nr 27

Fot. nr 28

Fot. nr 29

Fot. nr 30

Fot. nr 31

Fot. nr 32

Fot. nr 33

Fot. nr 34

Fot. nr 35

Fot. nr 36

Fot. nr 37



Fot. nr 38

Fot. nr 39

Fot. nr 40

Fot. nr 41

Fot. nr 42

Fot. nr 43

Fot. nr 44

Fot. nr 45

Fot. nr 46

Fot. nr 47

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu