Nr zlecenia: 80/07/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/07

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy

W Y C E N A

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód ciężarowy do 3.5t**	VIN:	**V F 3 7 B 9 H F 0 G N 5 2 3 3 2 0**
Marka:	**PEUGEOT**	Nr rejestracyjny:	**ZKO82K6**
Model pojazdu:	**Partner HDI MR`15 E5 2.2t**	Nr Info-Ekspert:	**029-03219**
Wersja:	**L1 Active**	Rok produkcji:	**2016**

Wskazanie drogomierza	276355 km
Data pierwszej rejestracji	2017/02/09
Data ważności badania technicznego	2027/01/20
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2 osobowy
Dop. masa całk. / Ładowność	2200 kg / 600 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	2728 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 66kW (90KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	10	Podłokietnik fotela kierowcy
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	11	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe	12	Przygotowanie do montażu radia
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	13	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Fotel pasażera pojedynczy	14	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Immobilizer	15	Wyłożenie podłogi w przestrzeni ładunkowej tworzywem
7	Klimatyzacja	16	Wyłożenie ścian bocznych tworzywem sztucznym

8 Kolumna kierownicy regulowana
9 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
17 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Pakiet WIP Sound
- Komputer pokładowy
- Głośniki 4 szt.
- Radioodtwarzacz CD + MP3
- Sterowanie radiem przy kierownicy
- Wyświetlacz monochromatyczny numeryczny A+ na desce rozdzielczej

2 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*LAUFENN 195/65 R15 91T I FIT+	2,4
Przednie prawe:	*LAUFENN 195/65 R15 91T I FIT+	3,4
Tylne lewe:	*VREDESTEIN 195/65 R15 91H ULTRAC	3,1
Tylne prawe:	DĘBICA 195/65 R15 91T FRIGO 2N	2,4

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Szczególny charakter eksploatacji	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Hubert Izdebski

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji		
2	Pokrywa przednia		Odpryski, ogniska korozji		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji	Rozdarta uszczelka	
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji	Ślady nieprofesjonalnych napraw, brak możliwości otworzenia, brak listwy ozdobnej	
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji		
6	Słupek przedni	L	Odpryski, ogniska korozji		
7	Próg	L	Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji		
8	Próg	P	Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji		

9	Dach		Odpryski, ogniska korozji		
10	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji		
11	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji		
12	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski, wgniecenia, ogniska korozji	Brak ograniczników	

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, mokry oraz pokryty pozostałościami po okleinach reklamowych, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-100	
2	Dach		70-100	
3	Błotnik przedni	L	140-200	
4	Drzwi przednie	L	200-380	
5	Poszycie boku	L	70-100	
6	Błotnik tylny	L	70-100	
7	Drzwi tyłu nadwozia		70-130	
8	Błotnik przedni	P	70-100	
9	Drzwi przednie	P	70-100	

10	Drzwi tylne	P	70-100	
11	Błotnik tylny	P	70-100	
12	Drzwi tyłu nadwozia		70-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Deformacja, zarysowania, pęknięcia		
2	Reflektor	L		Uszkodzone wnętrze	
3	Reflektor	P	Obecność wilgoci	Uszkodzone wnętrze	
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
6	Zderzak tylny		Zarysowania, wgniecenia, pęknięcia	Niesprawny układ parkowania	
7	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
8	Nadkole przednie	P	Połamane		
9	Nadkole przednie	L	Połamane		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozdarcie materiału, zabrudzenia, przepalone miejscowo poszycie		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zarysowania		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		
6	Ściana tylna		Zbita szyba, pęknięta		
7	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zarysowania, wgniecenia, odpryski, ogniska korozji, pęknięcia		
8	Poszycie tapicerskie dźwigni zmiany biegów		Rozdarcie materiału		

Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej: poziom oleju poniżej minimum.
Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zbirnik płynu spryskiwaczy	Brak korka		

Poziom płynu chłodzącego poniżej minimum.

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcia		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na uszkodzenia oraz komunikaty komputera odstąpiono od wykonania jazdy kontrolnej.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1

Fot. nr 2

Fot. nr 3

Fot. nr 4

Fot. nr 5

Fot. nr 6

Fot. nr 7

Fot. nr 8

Fot. nr 9

Fot. nr 10

Fot. nr 11

Fot. nr 12

Fot. nr 13

Fot. nr 14

Fot. nr 15

Fot. nr 16

Fot. nr 17

Fot. nr 18

Fot. nr 19

Fot. nr 20

Fot. nr 21

Fot. nr 22

Fot. nr 23

Fot. nr 24

Fot. nr 25

Fot. nr 26

Fot. nr 27

Fot. nr 28

Fot. nr 29

Fot. nr 30

Fot. nr 31

Fot. nr 32

Fot. nr 33

Fot. nr 34

Fot. nr 35

Fot. nr 36

Fot. nr 37

Fot. nr 38

Fot. nr 39

Fot. nr 40

Fot. nr 41

Fot. nr 42

Fot. nr 43

Fot. nr 44



Fot. nr 45

Fot. nr 46

Fot. nr 47

Fot. nr 48

Fot. nr 49

Fot. nr 50

Fot. nr 51

Fot. nr 52

Fot. nr 53

Fot. nr 54

Fot. nr 55

Fot. nr 56

Fot. nr 57

Fot. nr 58

Fot. nr 59

Fot. nr 60

Fot. nr 61

Fot. nr 62

Fot. nr 63

Fot. nr 64

Fot. nr 65

Fot. nr 66

Fot. nr 67

Fot. nr 68

Fot. nr 69

Fot. nr 70

Fot. nr 71

Fot. nr 72

Fot. nr 73

Fot. nr 74

Fot. nr 75

Fot. nr 76

Fot. nr 77

Fot. nr 78

Fot. nr 79

Fot. nr 80

Fot. nr 81

Fot. nr 82

Fot. nr 83

Fot. nr 84

Fot. nr 85

Fot. nr 86

Fot. nr 87



Fot. nr 88

Fot. nr 89

Fot. nr 90

Fot. nr 91

Fot. nr 92

Fot. nr 93

Fot. nr 94

Fot. nr 95

Fot. nr 96

Fot. nr 97

Fot. nr 98

Fot. nr 99

Fot. nr 100

Fot. nr 101

Fot. nr 102

Fot. nr 103

Fot. nr 104

Fot. nr 105

Fot. nr 106

Fot. nr 107

Fot. nr 108

Fot. nr 109

Fot. nr 110

Fot. nr 111

Fot. nr 112



Fot. nr 113

Fot. nr 114

Fot. nr 115

Fot. nr 116

Fot. nr 117

Fot. nr 118

Fot. nr 119

Fot. nr 120

Fot. nr 121

Fot. nr 122

Fot. nr 123

Fot. nr 124

Fot. nr 125

Fot. nr 126

Fot. nr 127

Fot. nr 128

Fot. nr 129

Fot. nr 130

Fot. nr 131

Fot. nr 132

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu