Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14056/10/26-15201	Data raportu	12-10-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	06-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/92022/26/10/01	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**WDB9066331P542915**
Marka, model	MERCEDES-BENZ Sprinter 31...
Typ, wersja	Sprinter 316 CDI 906.633 10,5m3
Numer rejestracyjny	WJ2560M
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2143 ccm/120 kW
Stan licznika	198 136 km
Data 1. rej./rok prod.	03-11-2017/2017
Data nast. bad. techn.	07-02-2027
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	czarny/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

ABS, ASR, Adaptacyjne światła stop, Airbag kierowcy, BAS - asystent układu hamulcowego, Drzwi przesuwne z prawej strony, nieprzeszklone, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany, Hamulec postojowy Duo-Servo, Immobilizer, Koło zapasowe, Listwy ochronne boczne, Lusterka ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Popielniczka + zapalniczka, Przygotowanie do montażu modułu PSM, Przygotowanie do montażu radia, Półka nad przednią szybą, System ASSYST (system aktywnego serwisowania pojazdu), Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Uchwyty do mocowania ładunku, Wspomaganie układu kierowniczego, Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany falami radiowymi, Ściana działowa pełna, Światła do jazdy dziennej, Chlapacze tylne, Fotel kierowcy komfortowy, hydrauliczny, Fotel pasażera dwuosobowy, Funkcja ECO start/stop plus, Hak holowniczy kulowy, stały, Kamera cofania, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Klimatyzacja Tempmatik, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Ogrzewanie wodne, dodatkowe, Oparcie fotela składane z funkcją stolika, Pakiet Ekonomiczny, Pakiet zawieszenia C - wzmocn. amortyzatory przód, Podłoga drewniana w przestrzeni ładunkowej, Podłokietnik dla siedzenia kierowcy, Przygotowanie do montażu gniazda do haka holowniczego, System nawigacji Becker Map Pilot, Tapicerka tylnej ściany kabiny kierowcy, Tempomat, Uchwyt do wsiadania przy drzwiach przesuwnych, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Zabezpieczenie powłoki lakierniczej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTI VAN CONTACT 100	235/65 16 113S	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI VAN CONTACT 100	235/65 16 113S	6,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK W810	235/65 16 113R	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK W810	235/65 16 113R	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.5
2	Uszczelka (rama gumowa)		WY	
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie	WY	0.3
5	Stopień, tył	pęknięcie	WY	1.3
6	Błotnik przedni (góra) L	zarysowanie	NA	

7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	1.2
8	Drzwi części ład.przesuwne R	zarysowanie, wgniecenie	NA	1
9	Błotnik tylny L	ślady korozji	NA	
10	Błotnik tylny R	zarysowanie, ślady korozji	NA	
11	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	wgniecenie	NA	1
12	Tapicerka siedzenia 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
13	Błotnik przedni (góra) R	zarysowanie		
14	Osłona deski rozdzielczej boczna R	zarysowanie		
15	Schowek kpl.	zarysowanie		
16	Tapicerka drzwi góra R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1
Przekątna przednia lewa

Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3
Przekątna przednia prawa

Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5
Bok prawy z przodu

Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7
Przekątna tylna prawa

Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 9
Przekątna tylna lewa

Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11
Bok lewy z przodu

Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg

Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 19
Konsola środkowa

Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 21
Kierownica (na wprost)

Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 23
Komora silnika

Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe

Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 27
Spód pojazdu tył

Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa

Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa

Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2

Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 37
Kluczyki

Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 39
Zdjęcie do protokołu

Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 41

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 43

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

Fot. 44

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 45
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

Fot. 46
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 47
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

Fot. 48
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 49
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

Fot. 50
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 51

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

Fot. 52

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 53

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

Fot. 54

Listwa drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 55
Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

Fot. 56
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 59
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

Fot. 60
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 61
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

Fot. 62
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 63
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 64
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 65
Pokrywy bagażnika - Inne 1

Fot. 66
Pokrywy bagażnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 67
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

Fot. 68
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 69

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

Fot. 70

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 71

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 73
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2

Fot. 74
Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 75
Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

Fot. 76
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 77
Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

Fot. 78
Pokrywa schowka deski rozdz - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 79

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

Fot. 80

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 81
Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 83
Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

Fot. 84
Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1