Nr zlecenia: 270/13/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/13

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**T M B G K 6 N W 7 P 3 1 7 2 0 2 6**
Marka:	**SKODA**	Nr rejestracyjny:	**GD6J874**
Model pojazdu:	**Kamiq TSI MR`20 E6**	Nr Info-Ekspert:	**034-04369**
Wersja:	**Ambition**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	143186 km
Data pierwszej rejestracji	2023/08/29
Data ważności badania technicznego	2028/08/28
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	1687 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent pasa ruchu	26	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Czujniki parkowania - tył	27	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	28	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Głośniki 8 szt.	29	Połączenie alarmowe
5	Hamulec antykolizyjny	30	Półka nad przestrzenią bagażową
6	Immobilizer	31	Reflektory LED Basic
7	Kamera cofania	32	Relingi dachowe czarne
8	Kieszenie w oparciach foteli przednich	33	Schowek na okulary
9	Klamki wewnętrzne chromowane	34	Sygnalizacja niezapiętych pasów

10 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
11 Klimatyzacja
12 Koło zapasowe dojazdowe z tarczą stalową
13 Krata wlotu powietrza z chromowaną obwódką
14 Kurtyny powietrzne boczne
15 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
16 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
17 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach
18 Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera
19 Ogranicznik prędkości
20 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
21 Oświetlenie do czytania (przód)
22 Oświetlenie przestrzeni bagażowej, elementy mocujące i przenośna latarka
23 Oświetlenie wnętrza z przodu i tyłu
24 Parasol w drzwiach kierowcy
25 Podłokietnik centralny przedni
35 System Bluetooth
36 System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
37 System podpowiedzi momentu zmiany biegu
38 System Start/Stop
39 System wspomagania ruszania pod górę HHC
40 Szyby przednie regulowane elektrycznie
41 Szyby tylne regulowane elektrycznie
42 Światła tylne LED Basic
43 Światło dodatkowe STOP
44 Tarcze kół aluminiowe 16" Sargas Aero opony 205/60
45 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
46 Wnętrze Ambition z tapicerką z szarymi przeszyciami
47 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
48 Wycieraczka szyby tylnej
49 Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego

2 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica pokryta skórą

3 Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT
- Komputer pokładowy
- Wyświetlacz Maxi-DOT

4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

5 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie i składane
- Oparcie siedzeń tylnych składane
- Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie

6 Radioodtwarzacz Swing
- Wyświetlacz radia 6,5"
- Radioodtwarzacz Swing
- Złącze USB typu C 2szt

7 System Easy Light Assist
- Czujnik zmierzchu
- Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home

8 System ESP z ABS, MSR, ASR, EDL, HBA, TPM, XDS+
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- System p/poślizgowy MSR
- Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
- System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM
- System kompensacji podsterowności na zakręcie XDS+
- System EDL

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

2 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa, lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie (dopłata)
- Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie

3 Lakier metalizowany

4 Szyba przednia ogrzewana
5 Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KUMHO 205/60	R16	92H	ECSTA HS51	5,0
Przednie prawe:	KUMHO 205/60	R16	92H	ECSTA HS51	5,0
Tylne lewe:	KUMHO 205/60	R16	92H	ECSTA HS51	5,0
Tylne prawe:	KUMHO 205/60	R16	92H	ECSTA HS51	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Mateusz Kosakowski
Wycena wykonana: Hubert Izdebski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania		
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		118	
2	Dach		113	
3	Błotnik przedni	L	132	
4	Próg	L	72	
5	Drzwi przednie	L	131	
6	Drzwi tylne	L	132	
7	Błotnik tylny	L	121	
8	Błotnik przedni	P	123	
9	Próg	P	78	
10	Drzwi przednie	P	127	
11	Drzwi tylne	P	123	
12	Błotnik tylny	P	117	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		122	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Zderzak tylny		Zarysowania		
3	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowania		
4	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowania		
5	Szyba drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu